

JUEVES, 26 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 61

FICHA NÚMERO 63

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

Dirección Virgen del Campo 11
Ref-catastral 9961406

Fecha construcción
uso hostelero
tipología
alturas 2+sotabanco
situación medianero
estado conservación bueno

int-histórico no
int-ambiental si
int-arquitectónico no
int-representativo no

OBRAS PERMITIDAS

conservación si
restauración si
consolidación si
rehabilitación si
reestructuración si
reconstrucción no
sustitución no
ampliación no
obras exteriores no
adición plantas no
nueva planta no
demolición no


descripción Composición vertical de huecos, sillería en planta baja y líneas de imposta, recercado de huecos, composición de cubierta. Es una composición muy equilibrada.

observaciones Se permite el aumento de una planta, hasta un total de 3, siempre que se respeten las dos plantas inferiores y el buhardillón central existentes

FOTOGRAFÍA



PLANO de SITUACIÓN



JUEVES, 26 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 61

FICHA NÚMERO 64

nivel de protección

ESTRUCTURAL

Denominación **Casa Consistorial**

FOTOGRAFÍA

Dirección Virgen del Campo 2
Ref-catastral 9961426

Fecha construcción 1888
uso dotacional
tipología Palacete urbano
alturas 3+sotabanco
situación exento
estado conservación excelente


int-histórico si
int-ambiental si
int-arquitectónico si
int-representativo si



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación si
restauración si
consolidación si
rehabilitación si
reestructuración si
reconstrucción no
sustitución no
ampliación no
obras exteriores no
adición plantas no
nueva planta no
demolición no



descripción Fachada con tipología habitual de huecos; con sillería en esquinales y cercos de los vanos, mampostería como aparejo en los muros y cubierta a cuatro aguas. Portalada y cierre de parcela originales.

observaciones

CVE-2013-18913

JUEVES, 26 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 61

FICHA NÚMERO 65

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

Dirección Virgen del Campo 3
Ref-catastral 9961402

Fecha construcción
uso vivienda/comercial(p.b.)
tipología
alturas 3
situación medianero
estado conservación regular

int-histórico si
int-ambiental si
int-arquitectónico si
int-representativo no

OBRAS PERMITIDAS

conservación si
restauración si
consolidación si
rehabilitación si
reestructuración si
reconstrucción no
sustitución no
ampliación no
obras exteriores no
adición plantas no
nueva planta no
demolición no

descripción Vivienda rural con levante, propio de un edificio urbano. Sillería de planta baja y primera, alineaciones de fachadas y cubierta, composición de huecos de proporción vertical, balconadas y solana.

observaciones

FOTOGRAFÍA



PLANO de SITUACIÓN



JUEVES, 26 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 61

FICHA NÚMERO 66

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

Dirección Virgen del Campo 5
Ref-catastral 9961403

Fecha construcción
uso hostelero
tipología
alturas 3
situación medianero
estado conservación malo

int-histórico no
int-ambiental no
int-arquitectónico no
int-representativo no

OBRAS PERMITIDAS

conservación si
restauración si
consolidación si
rehabilitación si
reestructuración si
reconstrucción no
sustitución no
ampliación no
obras exteriores no
adición plantas no
nueva planta no
demolición no


descripción Sillería de planta baja y primera, composición vertical de huecos, alineación de fachadas y cubierta.

observaciones

FOTOGRAFÍA



PLANO de SITUACIÓN



JUEVES, 26 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 61

FICHA NÚMERO 67

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación **Molino de Román. Molino de San Martín.**

FOTOGRAFÍA

Dirección Vista Alegre 28
Ref-catastral 0361001

Fecha construcción s. XVIII
uso molino
tipología molino
alturas 2
situación exento
estado conservación rehabilitado


int-histórico si
int-ambiental si
int-arquitectónico no
int-representativo si



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación si
restauración si
consolidación si
rehabilitación si
reestructuración si
reconstrucción si
sustitución no
ampliación no
obras exteriores no
adición plantas no
nueva planta no
demolición no



descripción Antiguo molino hidráulico edificado sobre precedente medieval. Presenta la construcción la habitual forma en "L" con el brazo menor sobre el calce, donde se encontraban originalmente los mecanismos de molienda.

observaciones Su reconstrucción deberá recoger el volumen original del molino, pudiéndose abrir nuevos huecos respetando la tipología original.

CVE-2013-18913

JUEVES, 26 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 61

FICHA NÚMERO 68

nivel de protección

ESTRUCTURAL

Denominación **Ermita de Sn. Ignacio**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Cabrojo** 11
Ref-catastral **3083001**

Fecha construcción **finales s. XVIII**
uso **dotacional religioso**
tipología **capilla**
alturas **1**
situación **exento**
estado conservación **bueno**

int-histórico **si**
int-ambiental **si**
int-arquitectónico **no**
int-representativo **si**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación **si**
reestructuración **si**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **no**
obras exteriores **no**
adición plantas **no**
nueva planta **no**
demolición **no**



descripción Capilla de una nave situada en altura. El volumen es sencillo y sólo la pequeña espadaña destaca del conjunto. La portada de tornos de madera (sustituídos ya por otros de hierro) y zócalo de piedra, quedaba protegida por el soportal al haberse retranqueado entre muros cortavientos. Restauración reciente.

observaciones

CVE-2013-18913

JUEVES, 26 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 61

FICHA NÚMERO 69

nivel de protección

ESTRUCTURAL

Denominación **Quinta Dos Hermanas y Capilla de la Inmaculada**

FOTOGRAFÍA

Dirección Carrejo 31
Ref-catastral 9850057

Fecha construcción 1881
uso vivienda y capilla
tipología eclecticismo / neogótico
alturas 3
situación exento
estado conservación bueno

int-histórico si
int-ambiental si
int-arquitectónico si
int-representativo si



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación si
restauración si
consolidación si
rehabilitación si
reestructuración si
reconstrucción no
sustitución no
ampliación no
obras exteriores no
adición plantas no
nueva planta no
demolición no



descripción Se trata de una edificación ecléctica con grandes miradores al norte y al sur, escudo de labra y una organización espacial ya característica para el núcleo de Carrejo. El edificio principal de tres plantas con galerías de vidrio y madera y cubierta a cuatro aguas. Frente a la casa se conserva la capilla privada de la Inmaculada, de estilo neogótico.

observaciones Se incluye el molino hidráulico en la protección (habilitado como central hidroeléctrica a principios del s. XX), así como sus canales de entrada y salida y los árboles de porte existentes en la parcela y el cierre de la misma (algunos incluidos en el catálogo).

CVE-2013-18913

JUEVES, 26 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 61

FICHA NÚMERO 70

nivel de protección

INTEGRAL

Denominación **Casona-Palacio de los Haces (Casona de Gómez de la Torre)**

FOTOGRAFÍA

Dirección Carrejo 58
Ref-catastral 9744604

Fecha construcción 2ª mitad s. XVIII
uso dotacional cultural
tipología palacio
alturas 2
situación exento
estado conservación bueno


int-histórico si
int-ambiental si
int-arquitectónico si
int-representativo si



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación si
restauración si
consolidación si
rehabilitación si
reestructuración si
reconstrucción no
sustitución no
ampliación no
obras exteriores no
adición plantas no
nueva planta no
demolición no



descripción Se trata de un edificio con tipología de casona-palacio. La planta es rectangular con capilla-torre privada adosada, de dos alturas mas altito y cubierta a dos aguas (excepto en la capilla, cuatro aguas y tres alturas). En fachada principal, destacan el soportal cerrado por cinco arcos de medio punto de acceso a un amplio estragal y la solana que armoniza el conjunto.

observacion es Declarado Bien de Interés Cultural en 1.985, publicado en B.O.C. de 11 de Enero de 1985. Actualmente alberga el Museo de la Naturaleza.

CVE-2013-18913

JUEVES, 26 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 61

FICHA NÚMERO 71

nivel de protección

ESTRUCTURAL

Denominación

FOTOGRAFÍA

Dirección Carrejo 72

Ref-catastral 9744415

Fecha construcción 2ª mitad s. XVIII / s. XX

uso vivienda

tipología casona

alturas 3

situación en esquina

estado conservación bueno

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo no



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación si

restauración si

consolidación si

rehabilitación si

reestructuración si

reconstrucción no

sustitución no


ampliación no

obras exteriores no

adición plantas no

nueva planta no

demolición no



descripción Casona montañesa de planta rectangular, con dos alturas y altillo y cubierta a dos aguas. El zaguán queda delimitado por tres arcos de medio punto bastante abiertos; en un lateral tiene una "habitación del peregrino" o "habitación del caminante". En uno de los cortavientos puede contemplarse un llamativo reloj de sol (esquina NW).

observaciones

CVE-2013-18913

JUEVES, 26 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 61

FICHA NÚMERO 72

nivel de protección

ESTRUCTURAL

Denominación

FOTOGRAFÍA

Dirección Carrejo 87

Ref-catastral 9743301

Fecha construcción
uso vivienda
tipología vivienda tradicional
alturas 2
situación en esquina
estado conservación bueno

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si


int-representativo no



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación si
restauración si
consolidación si
rehabilitación si
reestructuración si
reconstrucción no
sustitución no
ampliación no
obras exteriores no
adición plantas no
nueva planta no
demolición no



descripción Casona barroca con planta baja y muros formeros en sillería; la solana va enmarcada entre dos pequeñas estancias laterales que aprovechan los cortavientos. El recercado de los vanos también de sillería. En fachada sur presenta escudo de labra.

observaciones No se permitirá la construcción de buhardillones en cubierta, ni modificar el tipo de cubierta.

CVE-2013-18913

JUEVES, 26 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 61

FICHA NÚMERO 73

nivel de protección

ESTRUCTURAL

Denominación **Casona de Cos-Gayón**

FOTOGRAFÍA

Dirección Carrejo 94
Ref-catastral 9843002

Fecha construcción s. XV / XVIII
uso vivienda
tipología palacio
alturas 3
situación exento
estado conservación bueno


int-histórico si
int-ambiental si
int-arquitectónico si
int-representativo no



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación si
restauración si
consolidación si
rehabilitación si
reestructuración si
reconstrucción no
sustitución no
ampliación no
obras exteriores no
adición plantas no
nueva planta no
demolición no



descripción Palacio montañés con cubierta a cuatro aguas, torre, fachadas de sillería y revoco y escudos de labra. Adosada por el NE conserva una torre medieva de tres alturas, cerrada a cuatro aguas, con carácter señorial, que presumiblemente date del s. XV.

observaciones No se permitirá la construcción de buhardillones en cubierta, ni modificar el tipo de cubierta.

CVE-2013-18913

JUEVES, 26 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 61

FICHA NÚMERO **74**

nivel de protección

INTEGRAL

Denominación **Molino de Carrejo**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Carrejo** s/n
Ref-catastral

Fecha construcción **s. XVIII**
uso **molino**
tipología **molino**
alturas **1**
situación **exento**
estado conservación **bueno**


int-histórico **si**
int-ambiental **si**
int-arquitectónico **si**
int-representativo **no**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación **si**
reestructuración **si**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **no**
obras exteriores **no**
adición plantas **no**
nueva planta **no**
demolición **no**



descripción Molino harinero hidráulico, alimentado por el sistema de bomba. El conjunto incluye una presa para la retención del agua, con un canal de desagüe lateral (alivio) y el edificio del molino propiamente dicho, de planta rectangular y cubierta a cuatro aguas, con muros mistos de mampostería, ladrillo con trabazón de madera y esquinales en sillería.

observaciones No se permitirá la construcción de buhardillones en cubierta, ni modificar el tipo de cubierta a 4 aguas. Ver ficha en correspondiente de arqueología preindustrial. La protección se extiende a los elementos del circuito hidráulico (camarao, socaz y canal de derivación).

CVE-2013-18913

JUEVES, 26 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 61

FICHA NÚMERO 75

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación **La Comillana (El Jardín de Carrejo)**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Carrejo** s/n
Ref-catastral **9846207**

Fecha construcción **s. XIX**
uso **hotelero**
tipología **villa**
alturas **2+bajocubierta**
situación **exento**
estado conservación **bueno**

int-histórico **no**
int-ambiental **si**
int-arquitectónico **si**
int-representativo **si**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación **si**
reestructuración **si**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **no**
obras exteriores **no**
adición plantas **no**
nueva planta **no**
demolición **no**



descripción Villa rural emplazada en una finca espectacular. Tiene una composición rotunda, simétrica, con huecos rematados con arcos escarzanos. El estilo es heredado de la arquitectura industrial, con influencias de la arquitectura tradicional.

observaciones El arbolado debe ser respetado (algunos ejemplares en el catálogo), al igual que los cauces de la pequeña central hidroeléctrica.

CVE-2013-18913

JUEVES, 26 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 61

FICHA NÚMERO 76

nivel de protección

ESTRUCTURAL

Denominación

FOTOGRAFÍA

Dirección Carrejo s/n

Ref-catastral 9744114

Fecha construcción

uso vivienda

tipología vivienda urbana

alturas 2+bajocubierta

situación pareado

estado conservación bueno

int-histórico no

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo no



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación si

restauración si

consolidación si

rehabilitación si

reestructuración si

reconstrucción no

sustitución no


ampliación no

obras exteriores no

adición plantas no

nueva planta no

demolición no



descripción Viviendas pareadas con idéntico esquema compositivo, simétrico en sí mismos y en conjunto, con buhardillón central rompiendo el alero y balconada corrida en planta noble como elementos más significativos. Fachada de mampostería.

observaciones No se permitirá la construcción de buhardillones en cubierta, ni modificar el tipo de cubierta a 2 aguas.

CVE-2013-18913

JUEVES, 26 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 61

FICHA NÚMERO **77**

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

FOTOGRAFÍA

Dirección **Casar**

Ref-catastral **4590706**

Fecha construcción **s. XIX**

uso

tipología

alturas **2**

situación **exento**

estado conservación **bueno**

int-histórico **no**

int-ambiental **si**

int-arquitectónico **si**

int-representativo **no**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**

restauración **si**

consolidación **si**

rehabilitación **si**

reestructuración **si**

reconstrucción **no**

sustitución **no**

ampliación **no**

obras exteriores **no**

adición plantas **no**

nueva planta **no**

demolición **no**



descripción Edificio interesante desde el punto de vista formal y tipológico, con volumen de templo griego y fachada escénica. Vinculado al Palacio de Jesús de Monasterio, como cochera.

observaciones

CVE-2013-18913

JUEVES, 26 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 61

FICHA NÚMERO **78**

nivel de protección

ESTRUCTURAL

Denominación

FOTOGRAFÍA

Dirección **Casar**

Ref-catastral **4692708**

Fecha construcción **mediados s. XVIII**

uso **vivienda**

tipología **vivienda tradicional**

alturas **2**

situación **en esquina**

estado conservación **regular**

int-histórico **no**

int-ambiental **si**

int-arquitectónico **si**

int-representativo **no**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**

restauración **si**

consolidación **si**

rehabilitación **si**

reestructuración **si**

reconstrucción **no**

sustitución **no**

ampliación **no**

obras exteriores **no**

adición plantas **no**

nueva planta **no**

demolición **no**



descripción Vivienda de la arquitectura tradicional, con solana y soportal, alero de doble orden. Sillería y escudo de labra en muro formero lateral al camino, correspondiente a la habitación noble.

observaciones

CVE-2013-18913

JUEVES, 26 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 61

FICHA NÚMERO 79

nivel de protección

ESTRUCTURAL

Denominación **Ermita de los Santos Justo y Pastor**

FOTOGRAFÍA

Dirección Casar

Ref-catastral 4591408

Fecha construcción s. XVII

uso dotacional religioso

tipología Capilla

alturas 1

situación exento

estado conservación bueno

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación si

restauración si

consolidación si

rehabilitación si

reestructuración si

reconstrucción no

sustitución no

ampliación no

obras exteriores no

adición plantas no

nueva planta no

demolición no



descripción Pequeña capilla de la arquitectura popular, de una sola nave, con muros formeros formando el pórtico de acceso y espadaña central perpendicular a la fachada de acceso. Cubierta a cuatro aguas. Sillería en esquinales y recercado de huecos y mampostería en el resto de las fachadas.

observaciones

CVE-2013-18913

JUEVES, 26 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 61

FICHA NÚMERO 80

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

Dirección Casar

Ref-catastral 4589004

Fecha construcción s. XIX

uso vivienda

tipología vivienda urbana

alturas 3

situación exento

estado conservación bueno

int-histórico no

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo no

FOTOGRAFÍA



PLANO de SITUACIÓN



OBRAS PERMITIDAS

conservación si

restauración si

consolidación si

rehabilitación si

reestructuración si

reconstrucción no

sustitución no

ampliación no

obras exteriores no

adición plantas no

nueva planta no

demolición no

descripción Vivienda urbana de composición sobria y rotunda, con esquinales y recercados de huecos en sillería y bien revocado el resto de la fachada.

observaciones No se permitirá la construcción de buhardillones en cubierta, ni modificar el tipo de cubierta a 4 aguas.

CVE-2013-18913

JUEVES, 26 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 61

FICHA NÚMERO 81

nivel de protección

ESTRUCTURAL

Denominación **Humilladero de Casar**

FOTOGRAFÍA

Dirección Casar

Ref-catastral 4586623

Fecha construcción estimada s. XVIII

uso dotacional religioso

tipología humilladero

alturas 1

situación exento

estado conservación bueno



int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico no

int-representativo si

PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación si

restauración si

consolidación si

rehabilitación si

reestructuración si

reconstrucción no

sustitución no

ampliación no

obras exteriores no

adición plantas no

nueva planta no

demolición no



descripción Pequeño humilladero de arquitectura popular; a modo de ermita aloja una cruz de madera, pintada de manera artesanal.

observaciones

CVE-2013-18913

JUEVES, 26 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 61

FICHA NÚMERO 82

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación **Colegio Público Antonio Muñoz y Gómez**

FOTOGRAFÍA

Dirección Casar

Ref-catastral 4487014

Fecha construcción 1888

uso dotacional educativo

tipología escuela

alturas 2

situación exento

estado conservación bueno

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación si

restauración si

consolidación si

rehabilitación si

reestructuración si

reconstrucción no

sustitución no

ampliación si

obras exteriores no

adición plantas no

nueva planta si

demolición no



descripción Edificio sencillo con influencias de la arquitectura industrial de finales del XIX. Arcos escarzanos en remate de huecos. Fachada de mampostería con esquinales de piedra de sillería. Inscripción conmemorativa de la fundación.

observaciones Las fachadas de mampostería deben ir revocadas, salvo esquinales y recercado de huecos, que sobresalen. Se permiten obras de ampliación y nueva planta por su uso público, siempre que se respete el edificio catalogado.

CVE-2013-18913

JUEVES, 26 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 61

FICHA NÚMERO **83**

nivel de protección

INTEGRAL

Denominación **Palacio Jesús de Monasterio. Palacio Gómez de la Torre**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Casar** **115**
Ref-catastral **4591411**

Fecha construcción **1730**
uso **vivienda**
tipología **palacio**
alturas **2+torre**
situación **exento**
estado conservación **regular**

int-histórico **si**
int-ambiental **si**
int-arquitectónico **si**
int-representativo **si**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación **si**
reestructuración **si**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **si**
obras exteriores **no**
adición plantas **no**
nueva planta **si**
demolición **no**



descripción **Palacio barroco, con volumen nítido de planta cuadrada, con torre adosada en el ángulo suroeste, y con capilla, exenta, al sureste.dos plantas y va cubierta a cuatro aguas. En la planta baja y en la fachada sur (principal) se observan una serie de arcadas que darían paso a un soportal, hoy cegadas. Junto al dintel de la habitación principal aparece el escudo.**

observacion
es **Se extiende la protección al resto de la parcela y al cierre de la misma. Se permiten obras de ampliación y nueva planta por su uso público, siempre que se respete el edificio catalogado. Mediante resolución del director general de Cultura, de fecha 16 de julio de 2003, se incluyó en el Inventario General del Patrimonio Cultural de Cantabria, la Casa de Jesús de Monasterio, en Casar de Periedo, perteneciente al término municipal de Cabezón de la Sal. La declaración se publicó en el B.O.C. nº 227, de fecha 27 de noviembre de 2006.**

CVE-2013-18913

JUEVES, 26 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 61

FICHA NÚMERO 85

nivel de protección

ESTRUCTURAL

Denominación **Ermita de la Virgen de la Barca**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Casar** 49
Ref-catastral **4791201**

Fecha construcción **s. XVII**
uso **dotacional religioso**
tipología **Capilla**
alturas **1**
situación **exento**
estado conservación **bueno**

int-histórico **si**
int-ambiental **si**
int-arquitectónico **si**
int-representativo **si**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación **si**
reestructuración **si**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **no**
obras exteriores **no**
adición plantas **no**
nueva planta **no**
demolición **no**



descripción Ermita tipológicamente correspondiente a la arquitectura popular barroca montañesa, de una sola nave, con un cuerpo lateral (sacristía), muros formeros formando el pórtico de acceso y espadaña central. Cubierta a cuatro aguas. Sillería en los cercos de los vanos y remate de muros formeros y mampostería en el resto de las fachadas.

observaciones

CVE-2013-18913

JUEVES, 26 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 61

FICHA NÚMERO 86

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

Dirección Casar 86
Ref-catastral 4692709

Fecha construcción finales s. XVII
uso vivienda
tipología vivienda tradicional
alturas 2
situación en esquina
estado conservación bueno

int-histórico si
int-ambiental si
int-arquitectónico si
int-representativo no

OBRAS PERMITIDAS

conservación si
restauración si
consolidación si
rehabilitación si
reestructuración si
reconstrucción no
sustitución no
ampliación no
obras exteriores no
adición plantas no
nueva planta no
demolición no

descripción Vivienda rural de origen noble, con una fachada en sillería y arco de entrada de gran tamaño. En segunda planta protosolana, retranqueada con balcón de tornos de madera.

observaciones

FOTOGRAFÍA



PLANO de SITUACIÓN



JUEVES, 26 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 61

FICHA NÚMERO 87

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación **Casona de Rubín de Celis**

FOTOGRAFÍA

Dirección Casar 90-A
Ref-catastral 4791707

Fecha construcción s. XVIII
uso vivienda
tipología casona
alturas 2
situación en esquina
estado conservación bueno

int-histórico si
int-ambiental si
int-arquitectónico si
int-representativo no



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación si
restauración si
consolidación si
rehabilitación si
reestructuración si
reconstrucción no
sustitución no
ampliación no
obras exteriores no
adición plantas no
nueva planta no
demolición no



descripción Vivienda de la arquitectura tradicional, casona con solana y soportal; presenta sillería y escudo de labra en muro formero lateral a la plaza de la iglesia, correspondiente a la habitación noble.

observaciones No se permitirá la construcción de buhardillones en cubierta, ni modificar el tipo de cubierta a 4 aguas.

CVE-2013-18913

JUEVES, 26 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 61

FICHA NÚMERO **88**

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación **Ermita de la Virgen del Rosario y Horno**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Duña**
Ref-catastral **1490401**

Fecha construcción **¿finales s XVIII?**
uso **dotacional religioso**
tipología **capilla y horno**
alturas **1**
situación **exento**
estado conservación **bueno**


int-histórico **si**
int-ambiental **si**
int-arquitectónico **no**
int-representativo **si**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación **si**
reestructuración **si**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **no**
obras exteriores **no**
adición plantas **no**
nueva planta **no**
demolición **no**



descripción Ermita de una sola nave en forma de capilla, con espadaña sobre pórtico cubierto con bóveda de cañón resultante de la prolongación de una portalada de medio punto. Adosado aparece el horno de la junta vecinal.

observaciones

CVE-2013-18913

JUEVES, 26 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 61

FICHA NÚMERO 89

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

FOTOGRAFÍA

Dirección Ontoria 109

Ref-catastral 1659304

Fecha construcción
uso vivienda
tipología casona
alturas 2
situación en esquina
estado conservación bueno

int-histórico no
int-ambiental si
int-arquitectónico si
int-representativo no



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación si
restauración si
consolidación si
rehabilitación si
reestructuración si
reconstrucción no
sustitución no
ampliación no
obras exteriores no
adición plantas no
nueva planta no
demolición no



descripción Casona montañesa con soportal adintelado en planta baja y solana corrida en la alta. Planta baja en sillería con el tradicional cuarto del peregrino a uno de los lados del soportal.

observaciones No se permitirá la construcción de buhardillones en cubierta, ni modificar el tipo de cubierta a 2 aguas.

CVE-2013-18913

JUEVES, 26 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 61

FICHA NÚMERO 90

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

FOTOGRAFÍA

Dirección Ontoria 169

Ref-catastral 1763210

Fecha construcción s. XVI
uso vivienda
tipología casa con pajareta
alturas 2
situación en esquina
estado conservación bueno

int-histórico no

int-ambiental si

int-arquitectónico si


int-representativo no



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación si
restauración si
consolidación si
rehabilitación si
reestructuración si
reconstrucción no
sustitución no
ampliación no
obras exteriores no
adición plantas no
nueva planta no
demolición no



descripción Vivienda tradicional de pajareta, con un gran soportal de doble altura, acceso por puerta en arco de medio punto, probablemente medieval, resto de la casa original. Muros mixtos de sillería y mampostería. Cubierta a dos aguas sobre los lados mayores

observaciones No se permitirá la construcción de buhardillones en cubierta, ni modificar el tipo de cubierta a 2 aguas.

CVE-2013-18913

JUEVES, 26 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 61

FICHA NÚMERO 91

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

FOTOGRAFÍA

Dirección Ontoria 179

Ref-catastral 1964007

Fecha construcción s. XVII

uso vivienda

tipología casa con pajareta

alturas 2

situación exento

estado conservación bueno

int-histórico no

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo no



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación si

restauración si

consolidación si

rehabilitación si

reestructuración si

reconstrucción no

sustitución no

ampliación no

obras exteriores no

adición plantas no

nueva planta no

demolición no



descripción Vivienda tradicional de pajareta, con un gran soportal de doble altura, acceso por puerta en arco de medio punto, probablemente medieval, resto de la casa original. Muros mixtos de sillería y mampostería.

observaciones No se permitirá la construcción de buhardillones en cubierta, ni modificar el tipo de cubierta a 2 aguas.

CVE-2013-18913

JUEVES, 26 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 61

FICHA NÚMERO 92

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

Dirección Ontoria 18

Ref-catastral 1560504

Fecha construcción s. XIX

uso vivienda

tipología

alturas 2+sotabanco

situación

estado conservación

int-histórico

int-ambiental

int-arquitectónico

int-representativo

FOTOGRAFÍA



PLANO de SITUACIÓN



OBRAS PERMITIDAS

conservación si

restauración si

consolidación si

rehabilitación si

reestructuración si

reconstrucción no

sustitución no

ampliación no

obras exteriores no

adición plantas no

nueva planta no

demolición no

descripción

observaciones

No se permitirá la construcción de buhardillones en cubierta, ni modificar el tipo de cubierta.

CVE-2013-18913

JUEVES, 26 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 61

FICHA NÚMERO 94

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación **Ermita de San Sebastián**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Ontoria** 212
Ref-catastral **1568202**

Fecha construcción **¿s. XVIII?**
uso **dotacional religioso**
tipología **ermita**
alturas **1**
situación **exento**
estado conservación **bueno**

int-histórico **si**
int-ambiental **si**
int-arquitectónico **si**
int-representativo **si**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación **si**
reestructuración **si**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **no**
obras exteriores **no**
adición plantas **no**
nueva planta **no**
demolición **no**



descripción Capilla sencilla, reconstruida siguiendo la tipología tradicional, con puerta y espadaña en fachada principal

observaciones

CVE-2013-18913

JUEVES, 26 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 61

FICHA NÚMERO 95

nivel de protección

INTEGRAL

Denominación **Iglesia de San Bartolomé**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Ontoria** 219
Ref-catastral **1461008**

Fecha construcción **s. XVII / restaurada 60's**
uso **dotacional religioso**
tipología **Iglesia**
alturas **1+coro / 3+campanario**
situación **exento**
estado conservación **bueno**

int-histórico **si**
int-ambiental **si**
int-arquitectónico **si**
int-representativo **si**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación **no**
reestructuración **no**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **no**
obras exteriores **no**
adición plantas **no**
nueva planta **no**
demolición **no**



descripción **iglesia de planta basilical en cuatro tramos, con dos ábsides paralelos (originales) orientados al noroeste y torre a los pies, centrada respecto a la nave central, con acceso lateral por pórtico abierto. La intervención de los años sesenta desvirtuó el aspecto original; al ser modificadas las cubiertas (ahora de pizarra) y abrirse vanos sobre el pórtico.**

observaciones **En el interior cabe reseñar la cubrición mediante bóvedas de terceletes de los ábsides. La imaginería sufrió también intervención en los años sesenta y completada con un retablo salido de los talleres de Compostela en el año 1962.**

CVE-2013-18913

JUEVES, 26 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 61

FICHA NÚMERO 96

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación **Casona de García**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Ontoria** 33

Ref-catastral **1660013**

Fecha construcción **1ª mitad s. XVIII**

uso **vivienda**

tipología **casona**

alturas **2**

situación **en esquina**

estado conservación **bueno**

int-histórico **si**

int-ambiental **si**

int-arquitectónico **si**

int-representativo **si**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**

restauración **si**

consolidación **si**

rehabilitación **si**

reestructuración **si**

reconstrucción **no**

sustitución **no**

ampliación **no**

obras exteriores **no**

adición plantas **no**

nueva planta **no**

demolición **no**



descripción Casona montañesa con soportal adintelado en planta baja y solana corrida en la alta, retranqueada y entre dos habitaciones, que siguen la línea de las existentes en la planta baja. Planta baja en sillería con el tradicional cuarto del peregrino a uno de los lados del soportal. Escudo de labra y epigrafe en sillar.

observaciones No se permitirá la construcción de buhardillones en cubierta, ni modificar el tipo de cubierta a 2 aguas.

CVE-2013-18913

JUEVES, 26 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 61

FICHA NÚMERO 97

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

FOTOGRAFÍA

Dirección Ontoria 61

Ref-catastral 1762015

Fecha construcción s. XVIII

uso vivienda

tipología casona

alturas 2

situación en esquina

estado conservación bueno

int-histórico no

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo no



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación si

restauración si

consolidación si

rehabilitación si

reestructuración si

reconstrucción no

sustitución no

ampliación no

obras exteriores no

adición plantas no

nueva planta no

demolición no



descripción Casona montañesa con soportal adintelado en planta baja y solana corrida en la alta. Planta baja en sillería.

observaciones La protección se extiende a la portalada.

CVE-2013-18913

JUEVES, 26 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 61

FICHA NÚMERO 98

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación **Molino de Ontoria**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Ontoria** 75
Ref-catastral **1765101**

Fecha construcción **s. XVIII**
uso **vivienda**
tipología **molino**
alturas **1**
situación **exento**
estado conservación **bueno**


int-histórico **no**
int-ambiental **si**
int-arquitectónico **no**
int-representativo **no**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación **si**
reestructuración **si**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **no**
obras exteriores **si**
adición plantas **no**
nueva planta **no**
demolición **no**



descripción Antíguo molino hidráulico utilizado actualmente como vivienda.En planta cuadrangular un brazo discurre transversal al calce, elevado sobre el mismo, donde se encuentran los cárcavos

observacion es El canal de entrada y salida de agua se encuentran colmatados y probablemente destruidos.. No se permitirá la construcción de buhardillones en cubierta, ni modificar el tipo de cubierta a 2 aguas. La protección se extiende al canal de entrada y salida de agua. Ver ficha en correspondiente de arqueología preindustrial.

CVE-2013-18913

JUEVES, 26 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 61

FICHA NÚMERO 99

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación **Ermita de San Roque**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Ontoria** s/n
Ref-catastral **1861601**

Fecha construcción **s. XVII**
uso **dotacional religioso**
tipología **Iglesia**
alturas **1**
situación **exento**
estado conservación **bueno**

int-histórico **si**
int-ambiental **si**
int-arquitectónico **si**
int-representativo **si**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación **si**
reestructuración **si**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **no**
obras exteriores **no**
adición plantas **no**
nueva planta **no**
demolición **no**



descripción **Ermita de la arquitectura popular, de planta rectangular y una sola nave, cubierta a cuatro aguas, con pórtico adosado en el lado este que da acceso a la sacristía. El cabecero es recto, inusualmente orientado al norte y enfrentadas al mismo aparecen a los pies la portada clasicista y la espadaña de una sola tronera. Esquinales en sillería y muros de mampostería.**

observaciones

CVE-2013-18913

JUEVES, 26 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 61

FICHA NÚMERO **100**

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación **Casona de Ríos**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Ontoria** s/n
Ref-catastral **1662503**

Fecha construcción **1793**
uso **vivienda**
tipología **casona**
alturas **2**
situación **exento**
estado conservación **excelente**


int-histórico **si**
int-ambiental **si**
int-arquitectónico **si**
int-representativo **no**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación **si**
reestructuración **si**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **no**
obras exteriores **no**
adición plantas **no**
nueva planta **no**
demolición **no**



descripción Casona montañesa con soportal adintelado en planta baja y solana corrida a lo largo de toda la fachada en la alta, sustentada en pies derechos de madera. Planta baja y lateral al camino en sillería con el tradicional cuarto del peregrino a uno de los lados del soportal. Escudo de labra en segunda planta, en la habitación noble.

observaciones No se permitirá la construcción de buhardillones en cubierta, ni modificar el tipo de cubierta a 2 aguas.

CVE-2013-18913

JUEVES, 26 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 61

FICHA NÚMERO **101**

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

Dirección **Periedo** **18**
Ref-catastral **4182112**

Fecha construcción **s. XVIII**
uso **vivienda**
tipología **casona**
alturas **2**
situación **medianero**
estado conservación **bueno**

int-histórico **no**
int-ambiental **si**
int-arquitectónico **si**
int-representativo **no**

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación **si**
reestructuración **si**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **no**
obras exteriores **no**
adición plantas **no**
nueva planta **no**
demolición **no**

descripción Casona que presenta la estructura habitual de la arquitectura montañesa barroca; planta rectangular; dos plantas y altillo, estragal y solana corrida. Estragal delimitado por tres arcadas de medio punto en las que se establece un interesante juego cromático en las dovelas

observaciones No se permitirá la construcción de buhardillones en cubierta, ni modificar el tipo de cubierta a 4 aguas.

FOTOGRAFÍA



PLANO de SITUACIÓN



JUEVES, 26 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 61

FICHA NÚMERO **102**

nivel de protección

ESTRUCTURAL

Denominación **Ermita de San Roque**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Periedo** 20
Ref-catastral **4081205**

Fecha construcción **1902**
uso **dotacional religioso**
tipología **Capilla**
alturas **1**
situación **exento**
estado conservación **bueno**

int-histórico **si**
int-ambiental **si**
int-arquitectónico **si**
int-representativo **si**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación **si**
reestructuración **si**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **no**
obras exteriores **no**
adición plantas **no**
nueva planta **no**
demolición **no**



descripción Ermita que mantiene la estructura tradicional, salvo en la portada, de estilo neogótico, sustituida probablemente tras las inundaciones que destruyeron la original.

observaciones

CVE-2013-18913

JUEVES, 26 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 61

FICHA NÚMERO **103**

nivel de protección

INTEGRAL

Denominación **Iglesia Parroquial de San Lorenzo**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Periedo** **74**
Ref-catastral **4585028**

Fecha construcción **s. XVI añadidos s. XVII**
uso **dotacional religioso**
tipología **Iglesia**
alturas
situación **exento**
estado conservación **bueno**


int-histórico **si**
int-ambiental **si**
int-arquitectónico **si**
int-representativo **si**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación **no**
reestructuración **no**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **no**
obras exteriores **no**
adición plantas **no**
nueva planta **no**
demolición **no**



descripción Iglesia con planta de cruz griega, resultante de la intersección de la nave y el crucero; cabecero de testero plano orientado al este. En lado sur presenta un soportal columnado. La portada contiene arco apuntado con arquivolta sobre falsas columnas, enmarcado por un alfiz que descansa sobre dos lobos. A los pies torre-campanario, baptisterio.,

observaciones La protección alcanza también al arbolado que rodea al edificio.

CVE-2013-18913

JUEVES, 26 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 61

FICHA NÚMERO **104**

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación **Ermita de Santa Lucía**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Santibañez**

Ref-catastral

Fecha construcción **1705**


uso **dotacional religioso**

tipología **Capilla**

alturas **1**

situación **exento**

estado conservación **bueno**



int-histórico **si**

int-ambiental **si**

int-arquitectónico **si**

int-representativo **si**

PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**

restauración **si**

consolidación **si**

rehabilitación **si**

reestructuración **si**

reconstrucción **no**

sustitución **no**


ampliación **no**

obras exteriores **no**

adición plantas **no**

nueva planta **no**

demolición **no**



descripción **Ermita de planta rectangular y testero plano, con nave cubierta a dos aguas dividida en dos tramos por un arco triunfal que delimita un presbiterio elevado. A los pies un pequeño atrio de ingreso precede la portada de medio punto. En el interior hemos de destacar la cubrición del ábside; una bóveda estrellada de terceletes y combados con nervadura.**

observaciones **La protección se amplía al cierre de piedra y fundición.**

CVE-2013-18913

JUEVES, 26 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 61

FICHA NÚMERO **105**

nivel de protección

INTEGRAL


Denominación **Iglesia de San Pedro**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Santibañez** 28
Ref-catastral **9537801**

Fecha construcción **s. XVII / añadidos s. XVIII**
uso **dotacional religioso**
tipología **Iglesia**
alturas **1/campanario 4 cuerpos**
situación **exento**
estado conservación **bueno**


int-histórico **si**
int-ambiental **si**
int-arquitectónico **si**
int-representativo **si**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación **no**
reestructuración **no**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **no**
obras exteriores **no**
adición plantas **no**
nueva planta **no**
demolición **no**



descripción Iglesia típica del barroco montañés.

observaciones

CVE-2013-18913

JUEVES, 26 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 61

FICHA NÚMERO **106**

nivel de protección

ESTRUCTURAL

Denominación **Palacio de Gayón**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Santibañez** 32
Ref-catastral **9336202**

Fecha construcción **mediados del s. XVII**
uso **vivienda**
tipología **casona-palacio**
alturas **2**
situación **exento**
estado conservación **bueno**

int-histórico **si**
int-ambiental **si**
int-arquitectónico **si**
int-representativo **si**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación **si**
reestructuración **si**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **no**
obras exteriores **no**
adición plantas **no**
nueva planta **no**
demolición **no**



descripción Casona-palacio del barroco montañés. Fachada de sillería, con arcada en planta baja, pilastras verticales dividiendo la fachada en fragmentos iguales y rematadas con botaaguas en piedra. Cubierta palaciega, a cuatro aguas.

observacion es Se considera incluida en la protección la parte de la finca contigua al edificio y aquella afectada por la unión visual de la casona y la iglesia de San Pedro. No se permitirá la construcción de buhardillones en cubierta, ni modificar la cubierta.

CVE-2013-18913

JUEVES, 26 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 61

FICHA NÚMERO **107**

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación **Ermita de San Pedro**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Santibañez** s/n
Ref-catastral **9235103**

Fecha construcción **s.XVIII**
uso **dotacional religioso**
tipología **Ermita**
alturas **1**
situación **exento**
estado conservación **bueno**


int-histórico **si**
int-ambiental **si**
int-arquitectónico **si**
int-representativo **si**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación **si**
reestructuración **si**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **no**
obras exteriores **no**
adición plantas **no**
nueva planta **no**
demolición **no**



descripción Pequeña capilla de la arquitectura popular con cierre de entramado de madera en fachada principal. Muros de sillería y cubierta de teja curva.

observaciones

CVE-2013-18913

JUEVES, 26 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 61

FICHA NÚMERO **108**

nivel de protección

ESTRUCTURAL

Denominación **Ermita de la Virgen de la Castañera**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Vernejo** **28**
Ref-catastral **185103**

Fecha construcción **s. XVIII**
uso **dotacional religioso**
tipología **Iglesia**
alturas **1**
situación **exento**
estado conservación **bueno**

int-histórico **si**
int-ambiental **si**
int-arquitectónico **si**
int-representativo **si**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación **si**
reestructuración **si**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **no**
obras exteriores **no**
adición plantas **no**
nueva planta **no**
demolición **no**



descripción Ermita que sigue el modelo propio de la arquitectura popular; de nave única, de testero plano, con muros formeros adelantados a modo de pórtico de acceso y espadaña central. Cubierta a cuatro aguas. Sillería en esquinales y recercado de huecos y mampostería en el resto de las fachadas.

observaciones

CVE-2013-18913

JUEVES, 26 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 61

FICHA NÚMERO **109**

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación **Casona**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Vernejo** **65**

Ref-catastral **085506**

Fecha construcción **s. XVIII / restauración 1948**

uso **vivienda**

tipología **casona**

alturas **2**

situación **exento**

estado conservación **regular**

int-histórico **no**

int-ambiental **si**

int-arquitectónico **si**

int-representativo **no**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**

restauración **si**

consolidación **si**

rehabilitación **si**

reestructuración **si**

reconstrucción **no**

sustitución **no**


ampliación **no**

obras exteriores **no**

adición plantas **no**

nueva planta **no**

demolición **no**



descripción Casona prototípica de dos arcos y cuatro crujeas, con solana corrida en los vanos centrales de planta alta y soportal tras los arcos. Recercados de huecos y esquinales en piedra de sillería. Resto revoco.

observaciones No se permitirá la construcción de buhardillones en cubierta, ni modificar el tipo de cubierta a 4 aguas.

CVE-2013-18913

JUEVES, 26 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 61

FICHA NÚMERO **110**

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación **Casa renacentista de Carrejo**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Carrejo** **35**
Ref-catastral **9744610**

Fecha construcción **s. XVI**
uso **vivienda**
tipología **casa con pajareta**
alturas **1**
situación **en esquina**
estado conservación **bueno**

int-histórico **si**
int-ambiental **si**
int-arquitectónico **si**
int-representativo **si**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación **si**
reestructuración **si**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **no**
obras exteriores **no**
adición plantas **no**
nueva planta **no**
demolición **no**



descripción En la principal, bajo cubierta soportada por pies derechos de madera se encuentra el zaguán cerrado a ambos lados por muros de mampostería. La portada, enmarcada por alfiz, es de medio punto con dovelas de gran tamaño y moldura de bocel en la rosca. Adaptación de la casa llana montañesa al gusto renacentista, racionalizador, equilibrado y sobrio.

observaciones

CVE-2013-18913

JUEVES, 26 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 61

FICHA NÚMERO **111**

nivel de protección

ESTRUCTURAL

Denominación **Ermita de la Virgen de las Nieves**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Cabrojo** s/n
Ref-catastral

Fecha construcción **s. XVIII**
uso **dotacional religioso**
tipología **ermita**
alturas **1**
situación **exenta**
estado conservación **bueno**


int-histórico **si**
int-ambiental **si**
int-arquitectónico **si**
int-representativo **si**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación **si**
reestructuración **no**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **no**
obras exteriores **no**
adición plantas **no**
nueva planta **no**
demolición **no**



descripción Ermita de una sola nave en dos tramos, con cubierta a dos aguas. La portada, orientada al sur se estructura en dos alturas; en la baja aparecen delimitadas por pseudopilastras tres calles; la central aloja el arco de medio punto decorado con casetones a través del cual se ingresa. vanos, abocinados al exterior en segunda altura.

observacion es En el interior ábside cuadrangular, delimitado por arco triunfal de medio punto muy abierto, que descansa sobre pilastras rehundidas con imposta de talón. Junto a éste, como añadido, se encuentra una pequeña sacristía. A los pies se conserva una benditera a proteger.

CVE-2013-18913

JUEVES, 26 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 61

FICHA NÚMERO **113**

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

Dirección **Santiago Galas** 35
Ref-catastral **1660011**

Fecha construcción **s. XVII/ s. XX**
uso **vivienda**
tipología **casa llana tradicional**
alturas **1+bajocubierta**
situación **adosada**
estado conservación **regular**

int-histórico **si**
int-ambiental **si**
int-arquitectónico **si**
int-representativo **si**

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación **si**
reestructuración **si**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **no**
obras exteriores **no**
adición plantas **no**
nueva planta **no**
demolición **no**

descripción Casa llana que aunque muy remozada conserva en buena medida su espíritu original. La planta originariamente rectangular ha variado al añadir un módulo en uno de los flancos. estragal; amplio y en el que se encuentra la portada de acceso a la vivienda, de medio punto con buenas dovelas.

observaciones Acceso a la parcela original a través de una portalada que debe considerarse como elemento incluido en la protección.

FOTOGRAFÍA



PLANO de SITUACIÓN



JUEVES, 26 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 61

FICHA NÚMERO **114**

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

FOTOGRAFÍA

Dirección **Santiago Galas** 36

Ref-catastral **1660012**

Fecha construcción **finales s. XVIII**

uso **vivienda**

tipología **casona**

alturas **2**

situación **exenta**

estado conservación **bueno**

int-histórico **no**

int-ambiental **no**

int-arquitectónico **si**

int-representativo **no**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**

restauración **si**

consolidación **si**

rehabilitación **si**

reestructuración **si**

reconstrucción **no**

sustitución **no**

ampliación **no**

obras exteriores **no**

adición plantas **no**

nueva planta **no**

demolición **no**



descripción casona de planta rectangular, con dos plantas y pequeño altillo cubiertos a dos aguas sobre la principal. Cuenta con una amplia solana entre muros cortavientos sobre los que cae la cubierta, apoyada en hastiales decorados con molduras. El vuelo del balcón da lugar a un mínimo espacio cubierto de soportal, resultado del cierre del zaguán para ganar en espacio de habitación

observaciones

CVE-2013-18913

JUEVES, 26 DE DICIEMBRE DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 61

FICHA NÚMERO **115**

nivel de protección

ESTRUCTURAL

Denominación **Humilladero de Ontoria**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Santiago Galas** 34
Ref-catastral **1660013**

Fecha construcción **estimada s. XVIII**
uso **dotacional religioso**
tipología **humilladero**
alturas **1**
situación **adosado**
estado conservación **bueno**


int-histórico **si**
int-ambiental **si**
int-arquitectónico **si**
int-representativo **si**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación **si**
reestructuración **no**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **no**
obras exteriores **no**
adición plantas **no**
nueva planta **no**
demolición **no**



descripción Hornacina sobre basamento de piedra (todo el conjunto es de sillería) enmarcada por una pequeña portada o arco con pseudopilastras decoradas con casetones.

observacion es En el interior de la hornacina podemos contemplar un pequeño retablo con diversas escenas de la Pasión, contemporáneo de la arquitectura que debiera ser protegido mediante acristalamiento. Se recomienda igualmente su restauración urgente.

CVE-2013-18913