

LUNES, 14 DE JULIO DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 33



Foto



Plano

La Rueda 8, 9 y 10 R.02

categoría	arquitectónico
nivel de protección	ambiental
descripción	situación: <i>La Rueda (Villayuso)</i> referencia catastral: <i>Ver página siguiente</i> referencia plano ordenación: <i>PO-02.2</i>
valoración	uso actual: <i>residencial</i> tipología: <i>Casas llanas en hilera tradicional</i> estado conservación: <i>Bueno</i> elementos sobresalientes: <i>Solana y muros cortafuegos</i>
ordenanzas/protección	condiciones generales <i>según Ordenanzas</i>
condiciones particulares:	

CVE-2014-9838

LUNES, 14 DE JULIO DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 33

La Rueda 8, 9 y 10 R.02



Código: R02.1 Ref. catastral: 1061608VN1816S0001EB



Código: R02.2 Ref. catastral: 1061609VN1816S0001SB



Código: R03.3 Ref. catastral: 1061610VN1816S0001JB

CVE-2014-9838

LUNES, 14 DE JULIO DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 33



foto



plano

La Rueda 14 y 15 R.03

categoría	arquitectónico
nivel de protección	ambiental
descripción	situación: <i>La Rueda (Villayuso)</i> referencia catastral: <i>Ver página siguiente</i> referencia plano ordenación: <i>PO-02.2</i>
valoración	uso actual: <i>residencial</i> tipología: <i>Casas llanas en hilera tradicional</i> estado conservación: <i>Bueno</i> elementos sobresalientes: <i>Solana y muros cortafuegos</i>
ordenanzas/protección	condiciones generales <i>según Ordenanzas</i>
condiciones particulares:	

CVE-2014-9838

LUNES, 14 DE JULIO DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 33

La Rueda 14 y 15 R.03



Código: R03.1 Ref. catastral: 1061620VN1816S0001AB



Código: R03.2 Ref. catastral: 1061621VN1816S0001BB

CVE-2014-9838

LUNES, 14 DE JULIO DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 33



foto



plano


La Rueda 16, 17 y 18 R.04

categoría	arquitectónico
nivel de protección	ambiental
descripción	
situación:	La Rueda (Villayuso)
referencia catastral:	Ver página siguiente
referencia plano ordenación:	PO-02.2
valoración	
uso actual:	residencial
tipología:	Casas llanas en hilera tradicional
estado conservación:	Buena
elementos sobresalientes:	Solana y muros cortafuegos
ordenanzas/protección	
condiciones generales	según Ordenanzas
condiciones particulares:	


CVE-2014-9838

LUNES, 14 DE JULIO DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 33

La Rueda 16, 17 y 18 R.04



Código: R04.1 Ref. catastral: 1061625VN1816S0001PB



Código: R04.2 Ref. catastral: 1061626VN1816S0001LB



Código: R04.3 Ref. catastral: 1061627VN1816S0001TB

CVE-2014-9838

LUNES, 14 DE JULIO DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 33



foto



plano


La Rueda 26, 27 y 28 R.05

categoría	arquitectónico
nivel de protección	ambiental
descripción	
situación:	<i>La Rueda (Villayuso)</i>
referencia catastral:	<i>Ver página siguiente</i>
referencia plano ordenación:	<i>PO.02.2</i>
valoración	
uso actual:	<i>residencial</i>
tipología:	<i>Casas llanas en hilera tradicional</i>
estado conservación:	<i>Bueno</i>
elementos sobresalientes:	<i>Solana y muros cortafuegos</i>
ordenanzas/protección	
condiciones generales	<i>según Ordenanzas</i>
condiciones particulares:	

CVE-2014-9838

LUNES, 14 DE JULIO DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 33

La Rueda 26, 27 y 28 R.05



Código: R04.1 Ref. catastral: 1061635VN1816S0001RB



Código: R04.2 Ref. catastral: 1061635VN1816S0001RB



Código: R04.3 Ref. catastral: 1061637VN1816S0001XB

CVE-2014-9838

LUNES, 14 DE JULIO DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 33



Foto

Plano

molino de la rueda R.06

categoría arquitectónico

nivel de protección ambiental

descripción

situación: Villayuso

referencia catastral: 1061644VN1816S

referencia plano: 3

valoración

uso actual: residencial

tipología: antiguo molino (ingenio hidráulico)

estado conservación: desconocido

elementos sobresalientes: -

ordenanzas/protección

condiciones generales según Ordenanzas

condiciones particulares: Hace unos años se realizó una rehabilitación integral del edificio para adecuarlo a su actual uso como vivienda. Las estructuras hidráulicas están ocultas o no se conservan.

La catalogación debe entenderse destinada a proteger y conservar los vestigios que pudieran existir del ingenio hidráulico primitivo y, en ningún caso, será extensible al inmueble, pues carece de un valor arquitectónico significativo.


CVE-2014-9838

LUNES, 14 DE JULIO DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 33

VILLAYUSO

CVE-2014-9838

LUNES, 14 DE JULIO DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 33



foto




plano

Iglesia de San Tirso V.01

categoría	arquitectónico
nivel de protección	integral
descripción	situación: Villayuso, barrio de El Solar referencia catastral: 2065008/VN1826N0001SH referencia plano: PO-2.2
valoración	uso actual: iglesia tipología: religiosa estado conservación: bueno elementos sobresalientes: campanario en fachada Oeste; soportal y arco de medio punto de acceso
ordenanzas/protección	condiciones generales según Ordenanzas
condiciones particulares	Iglesia de San Tirso, cuya construcción se estima a principios del S. XVII. Se ubica en un alto desde el que se domina parte del pueblo

CVE-2014-9838

LUNES, 14 DE JULIO DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 33



foto



plano

Crucero de San Tirso V.02

categoría arquitectónico

nivel de protección integral

descripción

situación: Villayuso, junto a la Iglesia de San Tirso

referencia catastral: dentro de la parcela 2065008VN1826N0001SH

referencia plano: PO-2.2

valoración

uso actual: monumento

tipología: religiosa

estado conservación: bueno

elementos sobresalientes: no se establecen

ordenanzas/protección

condiciones generales según Ordenanzas

condiciones particulares

Crucero con motivos relativos a la Virgen y a un Santo, que pudiera ser San Tirso.
El traslado se considera posible, debiendo garantizar la integridad del elemento

CVE-2014-9838

LUNES, 14 DE JULIO DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 33



foto



plano

Casona de Díaz Quijano V.03

categoría	arquitectónico
nivel de protección	integral
descripción	0760137VN1806S
situación:	Villayuso, en el centro del pueblo
referencia catastral:	1762128VN1816S0001SB y 1762128VN1816S0002DZ
referencia plano:	PO-2.2
valoración	
uso actual:	residencial y hostelería
tipología:	casona
estado conservación:	bueno
elementos sobresalientes:	escudos de armas (2); arcos de acceso; hastiales terminados en pico y rematados con picos que simulan almenas.
ordenanzas/protección	
condiciones generales	según Ordenanzas
condiciones particulares	
Casona de Díaz de Quijano cuya construcción se estima en el S. XVII. Queda protegido todo el conjunto de la parcela, incluida la construcción adosada al cuerpo principal	

CVE-2014-9838

LUNES, 14 DE JULIO DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 33



foto



plano

Ermita del Carmen V.04

categoría arquitectónico

nivel de protección integral

descripción

situación: Villayuso, junto a la CA-803

referencia catastral: 1462541VN1816S0001MB

referencia plano: PO-2.2

valoración

uso actual: iglesia

tipología: religiosa

estado conservación: bueno

elementos sobresalientes: campanario en fachada Oeste

ordenanzas/protección

condiciones generales según Ordenanzas

condiciones particulares

Ermita del Carmen, construida en el S.XVII

CVE-2014-9838

LUNES, 14 DE JULIO DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 33



foto



plano

casa tradicional V.05

categoría arquitectónico

nivel de protección estructural

descripción

situación: Villayuso, al Este de la Ermita del Carmen

referencia catastral: 1762139/VN/816S0001GB

referencia plano: PO-2.2

valoración

uso actual: residencial

tipología: casa

estado conservación: regular

elementos sobresalientes: no se establecen; la protección deriva de la composición formal del conjunto

ordenanzas/protección

condiciones generales según Ordenanzas

condiciones particulares no proceden

observaciones

No se establecen

LUNES, 14 DE JULIO DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 33



foto



plano

casa tradicional V.06

categoría arquitectónico

nivel de protección estructural

descripción

situación: *al Oeste de Villayuso*

referencia catastral: 1462522/1/1816S0001ZB

referencia plano: PO-2.2

valoración

uso actual: *residencial*

tipología: *casa*

estado conservación: *bajo*

elementos sobresalientes: *composición fachada principal; arcos de acceso*

ordenanzas/protección

condiciones generales *según Ordenanzas*

condiciones particulares

Las intervenciones deberán tender a recuperar el estado originario de la construcción. Se incluyen los dos volúmenes de la manzana ya que, pese a su dispar situación actual, forman un único conjunto con unas características primigenias idénticas.

LUNES, 14 DE JULIO DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 33



foto



plano

El Castillón V.07

categoría arquitectónico

nivel de protección estructural

descripción

situación:

referencia catastral: -

referencia plano: PO-2.2

valoración

uso actual: -

tipología: -

estado conservación: ruina

elementos sobresalientes:

ordenanzas/protección

condiciones generales según Ordenanzas

condiciones particulares

Las ruinas de la fortificación (torre o atalaya de vigilancia) se ubican en la cumbre de un bloque caliz. Posee un foso adaptado a la configuración alargada de la Peña (3 m de profundidad y 6 m de anchura). El edificio se adapta a la topografía inclinada de la cumbre, apoyándose directamente los cimientos sobre la roca.

La fortificación se encuentra arruinada, hasta el punto que sólo los muros Este y Sur ofrecen alguna entidad. Posee una planta rectangular de 8,60 m por 7,30 m. La anchura de muros es de 80 cm. Altura máxima conservada 3,06 m.

Se conservan dos saeteras (una en el muro E y otra en el S) en lo que sería la planta baja. El muro se construye con mampostería de piedra caliza, con mortero de cal.

LUNES, 14 DE JULIO DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 33



foto



plano

Molino de Cieza V.08

categoría	arquitectónico
nivel de protección	ambiental
descripción	
situación:	Vilayuso
referencia catastral:	000300800VN18E
referencia plano:	PO-2.2
valoración	
uso actual:	residencial
tipología:	antiguo molino (ingenio hidráulico)
estado conservación:	desconocido
elementos sobresalientes:	-
ordenanzas/protección	
condiciones generales	según Ordenanzas
condiciones particulares	

Las estructuras hidráulicas están ocultas o no se conservan.
La catalogación debe entenderse destinada a proteger y conservar los vestigios que pudieran existir del ingenio hidráulico primigenio y, en ningún caso, será extensible al inmueble, pues carece de un valor arquitectónico significativo.

CVE-2014-9838

LUNES, 14 DE JULIO DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 33



foto

plano

Villayuso 34 V.09

categoría	arquitectónico
nivel de protección	ambiental
descripción	
situación:	Villayuso
referencia catastral:	1761127VN1816S00012B
referencia plano:	PO-2.2
valoración	
uso actual:	residencial
tipología:	casona
estado conservación:	regular
elementos sobresalientes:	arcos de medio punto y solana en esquina
ordenanzas/protección	
condiciones generales	según Ordenanzas
condiciones particulares	La construcción conserva trazas y elementos que denotan la significación y categoría arquitectónica que tuvo en el pasado. Solana de cuatro tramos en esquina. Cuenta con dos arcos de medio punto, uno de ellos abierto al estragal de la planta baja –anulado en la actualidad.

CVE-2014-9838

LUNES, 14 DE JULIO DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 33



foto

plano

Villayuso 18 V.10

categoría arquitectónico

nivel de protección ambiental

descripción

situación: Villayuso

referencia catastral: 1761122VN1816S0001XB

referencia plano: PO-2.2

valoración

uso actual: residencial

tipología: casona

estado conservación: regular

elementos sobresalientes: balcón de hierro forjado en fachada norte

ordenanzas/protección


condiciones generales: según Ordenanzas

condiciones particulares

La construcción conserva trazas y elementos que denotan la significación y categoría arquitectónica que tuvo en el pasado

CVE-2014-9838

LUNES, 14 DE JULIO DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 33



foto



plano

Villayuso 7 V.11

categoría	arquitectónico
nivel de protección	ambiental
descripción	
situación:	Villayuso
referencia catastral:	1761122VN1816S0001XB
referencia plano:	PO-2.2
valoración	
uso actual:	residencial
tipología:	casa con las antiguas cuadras adosadas
estado conservación:	bueno
elementos sobresalientes:	solana en esquina
ordenanzas/protección	
condiciones generales	según Ordenanzas
condiciones particulares	
	Solana de cuatro tramos en esquina.

CVE-2014-9838

LUNES, 14 DE JULIO DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 33



foto



plano

Villayuso 95 V.13

categoría	arquitectónico
nivel de protección	ambiental
descripción	
situación:	Villayuso
referencia catastral:	1462543VN1816S0001KB
referencia plano:	PO-2.2
valoración	
uso actual:	residencial
tipología:	casa
estado conservación:	bueno
elementos sobresalientes:	solana y estragal
ordenanzas/protección	
condiciones generales	según Ordenanzas
condiciones particulares	
	No se establecen

CVE-2014-9838

LUNES, 14 DE JULIO DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 33



foto



plano

Villayuso 104 y 105 V.14

categoría arquitectónico

nivel de protección ambiental

descripción

situación: *villayuso*

referencia catastral: 1462530/N/1816S0001BB y 1462529/N/1816S0001GB

referencia plano: PO-2.2

valoración

uso actual: *residencial*

tipología: *casas adosadas*

estado conservación: *bueno*

elementos sobresalientes:

ordenanzas/protección

condiciones generales *según Ordenanzas*

condiciones particulares

No se establecen

CVE-2014-9838

LUNES, 14 DE JULIO DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 33

Villayuso 104 y 105 V.14



Código: C14.1 Ref. catastral: 1462529VN1816S0001GB



Código: C14.2 Ref. catastral: 1462530VN1816S0001BB

CVE-2014-9838

LUNES, 14 DE JULIO DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 33



foto



plano

Villayuso 91 y 159 V.15

categoría arquitectónico

nivel de protección ambiental

descripción

situación: *villayuso*

referencia catastral: 1462538/V1816S0001MB y 1462537/V1816S0001FB

referencia plano: PO-2.2

valoración

uso actual: *residencial*

tipología: *casas adosadas*

estado conservación: *bueno*

elementos sobresalientes:

ordenanzas/protección

condiciones generales *según Ordenanzas*



condiciones particulares

*En la planta baja de la
fachada principal del
edificio V17.2 aparecen
unos grabados en el
dintel y jambas que
deberán conservarse.*



LUNES, 14 DE JULIO DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 33

Vilayuso 90, 91 y 159 V.15



Código:	C15.1	Ref. catastral:	1462538VN1816S0001MB
Código:	C15.2	Ref. catastral:	1462538VN1816S0001MB

LUNES, 14 DE JULIO DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 33



foto



plano

Villayuso 90 V.16

categoría arquitectónico

nivel de protección ambiental

descripción

situación: villayuso

referencia catastral: 1462536/N/1816S0001TB

referencia plano: PO-2.2

valoración

uso actual: almacén

tipología: construcción adosada

estado conservación: bueno

elementos sobresalientes:

ordenanzas/protección

condiciones generales según Ordenanzas

condiciones particulares

No se establecen