

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO 9

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

Dirección

Botín

Ref-catastral

9860026

Fecha construcción

uso

vivienda/comercial(p.b.)

tipología

vivienda urbana

alturas

2+sotabanco

situación

en esquina

estado conservación

bueno

int-histórico

no

int-ambiental

si

int-arquitectónico

si


int-representativo

no

FOTOGRAFÍA



PLANO de SITUACIÓN



OBRAS PERMITIDAS

conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación

si

reestructuración

si

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no

descripción

Composición simétrica, proporción de huecos. Sillería en planta baja, esquinales y recercado de huecos.

observaciones

No se permite la construcción de buhardillones.

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **10**

nivel de protección

ESTRUCTURAL

Denominación

Dirección

Botín

Ref-catastral

9860002

Fecha construcción

uso

vivienda/comercial(p.b.)

tipología

alturas

4

situación

estado conservación

excelente

int-histórico

no

int-ambiental

no

int-arquitectónico

si


int-representativo

no

FOTOGRAFÍA



PLANO de SITUACIÓN



OBRAS PERMITIDAS

conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación

si

reestructuración

si

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no

descripción

Planta baja de sillería, composición de huecos de proporción vertical, con alero a la misma altura del colindante y composición unitaria de huecos, fachada pintada lateral y posterior con recercados de rejería metálica.

observaciones

No se permitirá la construcción de buhardillones en cubierta, ni modificar el tipo de cubierta a 2 aguas.

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **11**

nivel de protección

ESTRUCTURAL

Denominación **Casa de los arcos**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Botín** **2**

Ref-catastral **9860001**

Fecha construcción

uso **vivienda/comercial(p.b.)**

tipología **Casona palaciega urbana**

alturas **2+sotabanco**

situación **en esquina**

estado conservación **excelente**

int-histórico **no**

int-ambiental **si**

int-arquitectónico **si**

int-representativo **no**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**

restauración **si**

consolidación **si**

rehabilitación **si**

reestructuración **si**

reconstrucción **no**

sustitución **no**


ampliación **no**

obras exteriores **no**

adición plantas **no**

nueva planta **no**

demolición **no**



descripción Fachada de sillería con arcada en soportal. Composición de huecos clásica. Balcón sobrelevado en cubierta. Carpinterías de madera enrasadas en fachada.

observaciones No se permitirá la construcción de buhardillones en cubierta, ni modificar el tipo de cubierta a 3 aguas.

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO 12

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación **Casa del Pueblo**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Concha Espina** 25
Ref-catastral **9961211**

Fecha construcción
uso **vivienda**
tipología
alturas **3**
situación **exento**
estado conservación **bueno**

int-histórico **no**
int-ambiental **si**
int-arquitectónico **si**
int-representativo **si**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación **si**
reestructuración **si**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **no**
obras exteriores **no**
adición plantas **no**
nueva planta **no**
demolición **no**



descripción Composición de fachadas, cerramiento, espacio libre de parcela. Rotundidad volumétrica y compositiva.

observaciones

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO 13

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación **Antigua casa de correos**

FOTOGRAFÍA

Dirección Conde de San Diego 11
Ref-catastral 59703

Fecha construcción
uso vivienda/comercial(p.b.)
tipología
alturas 3
situación en esquina
estado conservación regular


int-histórico si
int-ambiental si
int-arquitectónico no
int-representativo no



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación si
restauración si
consolidación si
rehabilitación si
reestructuración si
reconstrucción no
sustitución no
ampliación no
obras exteriores no
adición plantas no
nueva planta no
demolición no



descripción Sillería en planta baja y primera. La segunda presumiblemente de mampostería, enfoscada y pintada. Arcada en planta baja se encuentra cegada, así como parte de algunos huecos. Galería posterior. Recercado de piedra en huecos.

observaciones

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO 14

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación **Centro de Estudios Rurales de Cantabria**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Doctor Arines**

Ref-catastral **9855602**

Fecha construcción **primer tercio s. XX**

uso **dotacional**

tipología **palacete estilo pintoresco**

alturas **3**

situación **exento**

estado conservación **excelente**

int-histórico **si**

int-ambiental **si**

int-arquitectónico **si**

int-representativo **si**

PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**

restauración **si**

consolidación **si**

rehabilitación **si**

reestructuración **si**

reconstrucción **no**

sustitución **no**


ampliación **si**

obras exteriores **no**

adición plantas **no**

nueva planta **si**

demolición **no**



descripción Presenta planta básicamente cuadrada y se desarrolla en tres alturas, la última abuhardillada y con cubierta de pizarra a dos aguas en la parte anterior y a una en la posterior. En el interior se puede contemplar la maravillosa armadura sustentante de la misma, con hileras, nudillos, pares y tirantes de madera, todos ellos al descubierto.

observaciones Espacio libre de parcela incluido en la protección ("Jardines de María Blanchard"). Se permiten obras de ampliación y nueva planta por su uso público, siempre que se respete el edificio catalogado.

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO 15

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación **Escuela Taller**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Doctor Arines** 19
Ref-catastral **9755208**

Fecha construcción **1901**
uso **dotacional educativo**
tipología **neogótico**
alturas **2**
situación **exento**
estado conservación **excelente**

int-histórico **si**
int-ambiental **si**
int-arquitectónico **si**
int-representativo **si**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación **si**
reestructuración **si**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **si**
obras exteriores **no**
adición plantas **no**
nueva planta **si**
demolición **no**



descripción Fachadas de mampostería con recercado de huecos con sillería, cierre de piedra y rejería, espacio libre de parcela.

observaciones Se permiten obras de ampliación y nueva planta por su uso público, siempre que se respete el edificio catalogado, especialmente a la fachada principal. No se permitirá la construcción de buhardillones en cubierta.

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO 17

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

Dirección Igareda 13

Ref-catastral 9860007

Fecha construcción

uso hostelero

tipología

alturas 3

situación medianero

estado conservación bueno

int-histórico no

int-ambiental si

int-arquitectónico no

int-representativo no

FOTOGRAFÍA



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación si

restauración si

consolidación si

rehabilitación si

reestructuración si

reconstrucción no

sustitución no

ampliación no

obras exteriores no

adición plantas no

nueva planta no

demolición no



descripción Recercado de huecos y composición simétrica de galerías y balcones.

observaciones

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **18**

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

Dirección **Igareda** **15**

Ref-catastral **9560028**

Fecha construcción

uso **vivienda/comercial(p.b.)**

tipología

alturas **3**

situación **medianero**

estado conservación **excelente**

int-histórico **no**

int-ambiental **si**

int-arquitectónico **no**

int-representativo **no**

FOTOGRAFÍA



PLANO de SITUACIÓN



OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**

restauración **si**

consolidación **si**

rehabilitación **si**

reestructuración **si**

reconstrucción **no**

sustitución **no**

ampliación **no**

obras exteriores **no**

adición plantas **no**

nueva planta **no**

demolición **no**

descripción Muros formeros, balconada corrida en fachada parcialmente cerrada en galería, huecos verticales y alero de doble orden.

observaciones

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO 19

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

Dirección Igareda 16

Ref-catastral 9560027

Fecha construcción

uso vivienda/comercial(p.b.)

tipología

alturas 4

situación medianero

estado conservación bueno

int-histórico no

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo no

FOTOGRAFÍA



PLANO de SITUACIÓN



OBRAS PERMITIDAS

conservación si

restauración si

consolidación si

rehabilitación si

reestructuración si

reconstrucción no

sustitución no

ampliación no

obras exteriores no

adición plantas no

nueva planta no

demolición no

descripción Composición simétrica con galería central y cuerpo elevado en remate de cubierta.

observaciones No se permitirá la construcción de buhardillones en cubierta, ni modificar el tipo de cubierta.

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO 20

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

Dirección Igareda 17
Ref-catastral 9560029
Fecha construcción
uso vivienda/comercial(p.b.)
tipología
alturas 3
situación medianero
estado conservación excelente

int-histórico no
int-ambiental si
int-arquitectónico no
int-representativo no

OBRAS PERMITIDAS

conservación si
restauración si
consolidación si
rehabilitación si
reestructuración si
reconstrucción no
sustitución no
ampliación no
obras exteriores no
adición plantas no
nueva planta no
demolición no

descripción Galería rematada en balconada con huecos verticales rematados en arquillos.

observaciones

FOTOGRAFÍA



PLANO de SITUACIÓN



MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **21**

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

Dirección **Igareda** **18**
Ref-catastral **9560026**

Fecha construcción **s. XIX**
uso **vivienda**
tipología **vivienda urbana**
alturas **3+bajocubierta**
situación **medianero**
estado conservación **regular**

int-histórico **no**
int-ambiental **si**
int-arquitectónico **si**
int-representativo **no**

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación **si**
reestructuración **si**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **no**
obras exteriores **no**
adición plantas **no**
nueva planta **no**
demolición **no**

descripción **Vivienda entre medianeras con composición simétrica rotunda: dos bandas de miradores flanquean un buhardillón acristalado que corta la línea de alero. Huecos verticales.**

observaciones

FOTOGRAFÍA



PLANO de SITUACIÓN



MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **22**

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

Dirección **Igareda** **20**

Ref-catastral **9560025**

Fecha construcción

uso **comercial**

tipología

alturas **3+sotabanco**

situación **medianero**

estado conservación **malo**

int-histórico **no**

int-ambiental **no**

int-arquitectónico **no**

int-representativo **no**

FOTOGRAFÍA



PLANO de SITUACIÓN



OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**

restauración **si**

consolidación **si**

rehabilitación **si**

reestructuración **si**

reconstrucción **no**

sustitución **no**

ampliación **no**

obras exteriores **no**

adición plantas **no**

nueva planta **no**

demolición **no**

descripción **Proporción vertical de huecos y sillería en planta baja, balcones centrales.**

observaciones

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **23**

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

Dirección **Igareda** **21**

Ref-catastral **9560031**

Fecha construcción

uso **vivienda/comercial(p.b.)**

tipología

alturas **3+bajocubierta**

situación **medianero**

estado conservación **bueno**

int-histórico **no**

int-ambiental **si**

int-arquitectónico **si**

int-representativo **no**

FOTOGRAFÍA



PLANO de SITUACIÓN



OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**

restauración **si**

consolidación **si**

rehabilitación **si**

reestructuración **si**

reconstrucción **no**

sustitución **no**

ampliación **no**

obras exteriores **no**

adición plantas **no**

nueva planta **no**

demolición **no**

descripción Composición de huecos verticales, galerías y balcones de madera y rejería metálica, composición de buhardillones, fachada revocada y pintada en rojo venecia claro.

observaciones

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **24**

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

Dirección **Igareda** **22**
Ref-catastral **9560024**

Fecha construcción
uso **vivienda**
tipología
alturas **3**
situación **medianero**
estado conservación **bueno**

int-histórico **no**
int-ambiental **si**
int-arquitectónico **no**
int-representativo **no**

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación **si**
reestructuración **si**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **no**
obras exteriores **no**
adición plantas **no**
nueva planta **no**
demolición **no**

descripción Forma composición simétrica con la finca 9560023, galería y balcón corrido con rejería de madera, fachada de sillería con la junta remarcada, pilares de sillería en planta baja.

observaciones

FOTOGRAFÍA



PLANO de SITUACIÓN



MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO 25

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

Dirección Igareda 23

Ref-catastral 9560032

Fecha construcción

uso vivienda/comercial(p.b.)

tipología

alturas 3

situación

medianero

estado conservación

regular

int-histórico

no

int-ambiental

si

int-arquitectónico

no

int-representativo

no

FOTOGRAFÍA



PLANO de SITUACIÓN



OBRAS PERMITIDAS

conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación

si

reestructuración

si

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no

descripción

Composición simétrica, galería central, proporción vertical de huecos con rejería, continuidad del plano bajo cubierta.

observaciones

Posibilidad de aprovechamiento del bajocubierta con incorporación de buhardillón que remate el cuerpo de la galería central.

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO 26

nivel de protección ESTRUCTURAL

Denominación

Dirección Igareda 25
Ref-catastral 9560033

Fecha construcción
uso vivienda/comercial(p.b.)
tipología
alturas 4
situación medianero
estado conservación malo

int-histórico no
int-ambiental si
int-arquitectónico si
int-representativo no

OBRAS PERMITIDAS

conservación si
restauración si
consolidación si
rehabilitación si
reestructuración si
reconstrucción no
sustitución no
ampliación no
obras exteriores no
adición plantas no
nueva planta no
demolición no

descripción Composición simétrica de tres vanos con dos galerías simétricas, proporción vertical de huecos, remate de alero.

observaciones No se permitirá la construcción de buhardillones en cubierta.

FOTOGRAFÍA



PLANO de SITUACIÓN



MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO 27

nivel de protección

ESTRUCTURAL

Denominación

Dirección Igareda 5

Ref-catastral 9860003

Fecha construcción

uso vivienda/comercial(p.b.)

tipología

alturas 4+bajocubierta

situación en esquina

estado conservación excelene

int-histórico no

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo no

FOTOGRAFÍA



PLANO de SITUACIÓN



OBRAS PERMITIDAS

conservación si

restauración si

consolidación si

rehabilitación si

reestructuración si

reconstrucción no

sustitución no

ampliación no

obras exteriores no

adición plantas no

nueva planta no

demolición no

descripción Fachada con composición frontal y lateral de miradores y balcones de madera pintados en blanco, planos de fachada en revoco rojo venecia.

observaciones

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **28**

nivel de protección **ESTRUCTURAL**

Denominación **Biblioteca Municipal**

FOTOGRAFÍA

Dirección **La Iglesia** **1**

Ref-catastral **9859106**

Fecha construcción **1804**

uso **biblioteca**

tipología

alturas **2**

situación **en esquina**

estado conservación **excelente**

int-histórico **si**

int-ambiental **si**

int-arquitectónico **si**

int-representativo **si**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**

restauración **si**

consolidación **si**

rehabilitación **si**

reestructuración **si**

reconstrucción **no**

sustitución **no**


ampliación **no**

obras exteriores **no**

adición plantas **no**

nueva planta **no**

demolición **no**



descripción Alineaciones y configuración de accesos con pórtico.

observaciones No se permitirá la construcción de buhardillones en cubierta, ni modificar el tipo de cubierta.

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO 29

nivel de protección

INTEGRAL

Denominación **Iglesia Parroquial de San Martín**

FOTOGRAFÍA

Dirección La Iglesia s/n
Ref-catastral 9859108

Fecha construcción s. XVIII (1724-1729)
uso religioso
tipología Iglesia
alturas 1+coro/ torre de 5 cuerpos
situación exenta
estado conservación bueno


int-histórico si
int-ambiental si
int-arquitectónico si
int-representativo si



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación si
restauración si
consolidación si
rehabilitación no
reestructuración no
reconstrucción no
sustitución no
ampliación no
obras exteriores no
adición plantas no
nueva planta no
demolición no



descripción Es de estilo barroco montañés. Consta de tres naves; la planta es basilical, con cruz latina inscrita. Los pórticos norte y sur tienen la misma estructura: entrada realizada con portada de arco de medio punto y sobre él, un tímpano y hornacina. Torre con remate de piedra en estilo modernista (reconstruida en 1904). Fachadas de sillería y mampostería.

observaciones

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **30**

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

Dirección **Matias Montero** **1**

Ref-catastral **9860025**

Fecha construcción

uso **vivienda/comercial(p.b.)**

tipología

alturas **3**

situación **en esquina**

estado conservación **bueno**

int-histórico **no**

int-ambiental **no**

int-arquitectónico **no**

int-representativo **no**

FOTOGRAFÍA



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**

restauración **si**

consolidación **si**

rehabilitación **si**

reestructuración **si**

reconstrucción **no**

sustitución **no**


ampliación **no**

obras exteriores **no**

adición plantas **no**

nueva planta **no**

demolición **no**



descripción **Alineación de fachadas, composición vertical de huecos, balconadas a la plaza.**

observaciones **La fachada trasera podrá modificarse siguiendo criterios de composición de otros edificios del Catálogo.**

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **31**

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

Dirección **Matias Montero** **2**

Ref-catastral **9860024**

Fecha construcción

uso **vivienda/comercial(p.b.)**

tipología

alturas **3**

situación **medianero**

estado conservación **excelente**

int-histórico **no**

int-ambiental **si**

int-arquitectónico **si**

int-representativo **no**

FOTOGRAFÍA



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**

restauración **si**

consolidación **si**

rehabilitación **si**

reestructuración **si**

reconstrucción **no**

sustitución **no**


ampliación **no**

obras exteriores **no**

adición plantas **no**

nueva planta **no**

demolición **no**



descripción Galería con balcón superpuesto, alineaciones, bajo de sillería con arco escarzano, composición vertical de huecos.

observaciones La fachada trasera podrá modificarse siguiendo criterios de composición de otros edificios del Catálogo.

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **32**

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

Dirección **Matias Montero** **3**
Ref-catastral **9860023**

Fecha construcción
uso **vivienda/comercial(p.b.)**
tipología
alturas **3**
situación **medianero**
estado conservación **bueno**

int-histórico **no**
int-ambiental **si**
int-arquitectónico **si**
int-representativo **no**


FOTOGRAFÍA



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación **si**
reestructuración **si**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **no**
obras exteriores **no**
adición plantas **no**
nueva planta **no**
demolición **no**



descripción Frente de galerías de madera, huecos verticales de acceso al mismo. Balconadas a la plaza de Matías Montero.

observaciones

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **33**

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

Dirección **Matias Montero** **4**
Ref-catastral **9860022**


Fecha construcción
uso **vivienda/comercial(p.b.)**
tipología
alturas **4**
situación **medianero**
estado conservación **bueno**

int-histórico **no**
int-ambiental **si**
int-arquitectónico **si**
int-representativo **no**

FOTOGRAFÍA



PLANO de SITUACIÓN



OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación **si**
reestructuración **si**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **no**
obras exteriores **no**
adición plantas **no**
nueva planta **no**
demolición **no**

descripción Galería frontal, sillería de planta primera, composición axial de huecos y galerías.

observaciones

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **34**

nivel de protección

ESTRUCTURAL

Denominación

Dirección **Matias Montero** **5**
Ref-catastral **9860021**

Fecha construcción
uso **vivienda/comercial(p.b.)**
tipología
alturas **3+sotabanco**
situación **en esquina**
estado conservación **excelente**

int-histórico **si**
int-ambiental **si**
int-arquitectónico **si**
int-representativo **si**


FOTOGRAFÍA



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación **si**
reestructuración **si**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **no**
obras exteriores **no**
adición plantas **no**
nueva planta **no**
demolición **no**



descripción Sillería curva en esquinas, fachadas de revoco de mortero rojo venecia, carpinterías y aparejo de huecos en blanco, rejería, galerías.

observaciones No se permitirá la construcción de buhardillones en cubierta, ni modificar el tipo de cubierta a 3 aguas.

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **35**

nivel de protección **ESTRUCTURAL**

Denominación **Edificio La Torre (antiguo Ayuntamiento)**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Padre Gomez** **10**
Ref-catastral **9560012**

Fecha construcción **torre s. XV/ ampliada 1849**
uso **dotacional**
tipología **torre señorial**
alturas **4**
situación **exento**
estado conservación **bueno**


int-histórico **si**
int-ambiental **si**
int-arquitectónico **si**
int-representativo **si**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación **si**
reestructuración **si**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **no**
obras exteriores **no**
adición plantas **no**
nueva planta **no**
demolición **no**



descripción **Planta baja y primera de mampostería con sillería en recercado de los huecos, escudos de labra. Plantas superiores de entramado con cerramiento de ladrillo visto.**

observaciones **No se permitirá la construcción de buhardillones, ni modificar el tipo de cubierta.**

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **36**

nivel de protección

ESTRUCTURAL

Denominación

Dirección **Padre Gomez** 2-4
Ref-catastral **9560017-18**

Fecha construcción
uso **vivienda**
tipología
alturas **4+sotabanco**
situación **en esquina**
estado conservación **regular**

int-histórico **no**
int-ambiental **si**
int-arquitectónico **si**
int-representativo **no**

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación **si**
reestructuración **si**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **no**
obras exteriores **no**
adición plantas **no**
nueva planta **no**
demolición **no**


descripción Composición simétrica de fachada con dos galerías y balconadas centrales, composición de huecos verticales, con recercado de huecos, planta baja de sillería.

observaciones

FOTOGRAFÍA



PLANO de SITUACIÓN



MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **37**

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

Dirección **Padre Gomez** **6**

Ref-catastral **9560016**

Fecha construcción

uso **vivienda**

tipología

alturas **3**

situación **en esquina**

estado conservación **regular**

int-histórico **no**

int-ambiental **si**

int-arquitectónico **si**

int-representativo **si**

FOTOGRAFÍA



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**

restauración **si**

consolidación **si**

rehabilitación **si**

reestructuración **si**

reconstrucción **no**

sustitución **no**


ampliación **no**

obras exteriores **no**

adición plantas **no**

nueva planta **no**

demolición **no**



descripción Composición simétrica de fachada, con dos galerías, balcones centrales con remate central de alero con casetón, galería acristalada en la fachada trasera, recercado de huecos con rejería metálica y fachadas revocadas en gris.

observaciones No se permitirá la construcción de buhardillones, ni modificar el tipo de cubierta.

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **38**

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

Dirección **Padre Gomez** **8**

Ref-catastral **9560004**

Fecha construcción

uso **vivienda/comercial(p.b.)**

tipología

alturas **3**

situación **exento**

estado conservación **bueno**

int-histórico **no**

int-ambiental **no**

int-arquitectónico **si**

int-representativo **no**

FOTOGRAFÍA



PLANO de SITUACIÓN



OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**

restauración **si**

consolidación **si**

rehabilitación **si**

reestructuración **si**

reconstrucción **no**

sustitución **no**

ampliación **no**

obras exteriores **no**

adición plantas **no**

nueva planta **no**

demolición **no**

descripción Planta baja de sillería, galería de madera, recercado de huecos, fachadas revocadas en rojo venecia, configuración de cubierta con casetón a todas las aguas del ancho de la fachada.

observaciones No se permitirá la construcción de buhardillones, ni modificar el tipo de cubierta.

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **39**

nivel de protección

INTEGRAL

Denominación **Molino de la Cabroja. Molino de la Braña.**

FOTOGRAFÍA

Dirección	Pernalejo
Ref-catastral	57001
Fecha construcción	s. XVIII
uso	vivienda/comercial
tipología	molino
alturas	2
situación	exento
estado conservación	bueno



int-histórico	si
int-ambiental	si
int-arquitectónico	si
int-representativo	si

PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación	si
restauración	si
consolidación	si
rehabilitación	si
reestructuración	no
reconstrucción	no
sustitución	no
ampliación	no
obras exteriores	no
adición plantas	no
nueva planta	no
demolición	no



descripción Incluye varias piezas que forman parte de un conjunto. Un molino con un canal en muy buen estado y de factura impecable con sistema de compuertas y una casona de gran interés por tener innumerables peculiaridades que la distinguen del resto.

observaciones Incluido en el Inventario General del Patrimonio Cultural de Cantabria como Bien Inventariado (BOC nº 122, de 26 de junio de 2002). Ver ficha en correspondiente de arqueología preindustrial.

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **40**

nivel de protección

ESTRUCTURAL

Denominación **Colegio Sagrado Corazón**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Pernalejo** s/n
Ref-catastral **9858306**

Fecha construcción **1903**
uso **dotacional educativo**
tipología **convento**
alturas **2**
situación **exento**
estado conservación **bueno**


int-histórico **si**
int-ambiental **si**
int-arquitectónico **si**
int-representativo **si**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación **si**
reestructuración **si**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **si**
obras exteriores **no**
adición plantas **no**
nueva planta **si**
demolición **no**



descripción Fachada de sillar. La simetría le confiere una gran rotundidad. Edificio ecléctico de gran interés.

observaciones Se permiten obras de ampliación y nueva planta por su uso público, siempre que se respete el edificio catalogado.

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO 42

nivel de protección

ESTRUCTURAL

Denominación **Palacio de Ceballos. Palacio de Bodega**

FOTOGRAFÍA

Dirección Plaza Ángel de la Bodega 2
Ref-catastral 9961425

Fecha construcción finales s. XVIII
uso vivienda
tipología Palacio urbano/neoclásico
alturas 3+sotabanco
situación exento
estado conservación excelente

int-histórico si
int-ambiental si
int-arquitectónico si
int-representativo si



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación si
restauración si
consolidación si
rehabilitación si
reestructuración si
reconstrucción no
sustitución no
ampliación no
obras exteriores no
adición plantas no
nueva planta no
demolición no



descripción Disposición en cinco calles y cuatro alturas. En fachada principal portada cinco arcos de medio punto (marcan las calles), pseudopilastras adosadas al muro. Zona superior, rematada por un tímpano, con escudo blasonado (Ceballos). Destacan las fachadas de excelente fábrica y el trazado de la cubierta así como la rejería.

observaciones

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO 43

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

FOTOGRAFÍA

Dirección Plaza de los Caídos
Ref-catastral 9859105




Fecha construcción
uso vivienda
tipología
alturas 2
situación medianero
estado conservación bueno

int-histórico no
int-ambiental si
int-arquitectónico no
int-representativo no

PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación si
restauración si
consolidación si
rehabilitación si
reestructuración si
reconstrucción no
sustitución no
ampliación no
obras exteriores no
adición plantas si
nueva planta no
demolición no



descripción Ritmo en el ancho de los huecos, continuidad del alero, recercado de huecos, galerías de madera.

observaciones Se permite el aumento de una planta, siempre que se respete la parte existente.

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **44**

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

Dirección **Plaza de los Caídos**

Ref-catastral **9859104**

Fecha construcción

uso **vivienda**

tipología

alturas **2+bajocubierta**

situación **medianero**

estado conservación **bueno**

int-histórico **no**

int-ambiental **si**

int-arquitectónico **no**

int-representativo **no**

FOTOGRAFÍA



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**

restauración **si**

consolidación **si**

rehabilitación **si**

reestructuración **si**

reconstrucción **no**

sustitución **no**


ampliación **no**

obras exteriores **no**

adición plantas **si**

nueva planta **no**

demolición **no**



descripción Continuidad con la composición del edificio colindante, ritmo vertical de huecos, balconadas corridas.

observaciones Se permite el aumento de una planta, siempre que se respete la parte existente.

CVE-2020-6811