

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **80**

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

Dirección

Casar

Ref-catastral

4589004

Fecha construcción

s. XIX

uso

vivienda

tipología

vivienda urbana

alturas

3

situación

exento

estado conservación

bueno

int-histórico

no

int-ambiental

si

int-arquitectónico

si

int-representativo

no

FOTOGRAFÍA



PLANO de SITUACIÓN



OBRAS PERMITIDAS

conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación

si

reestructuración

si

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no

descripción

Vivienda urbana de composición sobria y rotunda, con esquinales y recercados de huecos en sillera y bien revocado el resto de la fachada.

observaciones

No se permitirá la construcción de buhardillones en cubierta, ni modificar el tipo de cubierta a 4 aguas.

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **81**

nivel de protección

ESTRUCTURAL

Denominación **Humilladero de Casar**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Casar**

Ref-catastral **4586623**

Fecha construcción **estimada s. XVIII**

uso **dotacional religioso**

tipología **humilladero**

alturas **1**

situación **exento**

estado conservación **bueno**

int-histórico **si**

int-ambiental **si**

int-arquitectónico **no**

int-representativo **si**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**

restauración **si**

consolidación **si**

rehabilitación **si**

reestructuración **si**

reconstrucción **no**

sustitución **no**

ampliación **no**

obras exteriores **no**

adición plantas **no**

nueva planta **no**

demolición **no**



descripción Pequeño humilladero de arquitectura popular; a modo de ermita aloja una cruz de madera, pintada de manera artesanal.

observaciones

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **82**

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación **Colegio Público Antonio Muñoz y Gómez**

FOTOGRAFÍA

Dirección	Casar
Ref-catastral	4487014
Fecha construcción	1888
uso	dotacional educativo
tipología	escuela
alturas	2
situación	exento
estado conservación	bueno



int-histórico	si
int-ambiental	si
int-arquitectónico	si
int-representativo	si

PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación	si
restauración	si
consolidación	si
rehabilitación	si
reestructuración	si
reconstrucción	no
sustitución	no
ampliación	si
obras exteriores	no
adición plantas	no
nueva planta	si
demolición	no



descripción Edificio sencillo con influencias de la arquitectura industrial de finales del XIX. Arcos escarzanos en remate de huecos. Fachada de mampostería con esquinales de piedra de sillería. Inscripción conmemorativa de la fundación.

observacion es Las fachadas de mampostería deben ir revocadas, salvo esquinales y recercado de huecos, que sobresalen. Se permiten obras de ampliación y nueva planta por su uso público, siempre que se respete el edificio catalogado.

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **83**

nivel de protección

INTEGRAL

Denominación **Palacio Jesús de Monasterio. Palacio Gómez de la Torre**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Casar** **115**
Ref-catastral **4591411**

Fecha construcción **1730**
uso **vivienda**
tipología **palacio**
alturas **2+torre**
situación **exento**
estado conservación **regular**

int-histórico **si**
int-ambiental **si**
int-arquitectónico **si**
int-representativo **si**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación **si**
reestructuración **si**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **si**
obras exteriores **no**
adición plantas **no**
nueva planta **si**
demolición **no**



descripción **Palacio barroco, con volumen nítido de planta cuadrada, con torre adosada en el ángulo suroeste, y con capilla, exenta, al sureste. dos plantas y va cubierta a cuatro aguas. En la planta baja y en la fachada sur (principal) se observan una serie de arcadas que darían paso a un soportal, hoy cegadas. Junto al dintel de la habitación principal aparece el escudo.**

observacion
es **Se extiende la protección al resto de la parcela y al cierre de la misma. Se permiten obras de ampliación y nueva planta por su uso público, siempre que se respete el edificio catalogado. Mediante resolución del director general de Cultura, de fecha 16 de julio de 2003, se incluyó en el Inventario General del Patrimonio Cultural de Cantabria, la Casa de Jesús de Monasterio, en Casar de Periedo, perteneciente al término municipal de Cabezón de la Sal. La declaración se publicó en el B.O.C. nº 227, de fecha 27 de noviembre de 2006.**

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **85**

nivel de protección **ESTRUCTURAL**

Denominación **Ermita de la Virgen de la Barca**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Casar** **49**
Ref-catastral **4791201**

Fecha construcción **s. XVII**
uso **dotacional religioso**
tipología **Capilla**
alturas **1**
situación **exento**
estado conservación **bueno**

int-histórico **si**
int-ambiental **si**
int-arquitectónico **si**
int-representativo **si**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación **si**
reestructuración **si**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **no**
obras exteriores **no**
adición plantas **no**
nueva planta **no**
demolición **no**



descripción Ermita tipológicamente correspondiente a la arquitectura popular barroca montañesa, de una sola nave, con un cuerpo lateral (sacristía), muros formeros formando el pórtico de acceso y espadaña central. Cubierta a cuatro aguas. Sillería en los cercos de los vanos y remate de muros formeros y mampostería en el resto de las fachadas.

observaciones

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **86**

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

Dirección **Casar** **86**
Ref-catastral **4692709**

Fecha construcción **finales s. XVII**
uso **vivienda**
tipología **vivienda tradicional**
alturas **2**
situación **en esquina**
estado conservación **bueno**

int-histórico **si**
int-ambiental **si**
int-arquitectónico **si**
int-representativo **no**

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación **si**
reestructuración **si**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **no**
obras exteriores **no**
adición plantas **no**
nueva planta **no**
demolición **no**

descripción **Vivienda rural de origen noble, con una fachada en sillería y arco de entrada de gran tamaño. En segunda planta protosolana, retranqueada con balcón de tornos de madera.**

observaciones

FOTOGRAFÍA



PLANO de SITUACIÓN



MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO 87

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación **Casona de Rubín de Celis**

FOTOGRAFÍA

Dirección Casar 90-A

Ref-catastral 4791707

Fecha construcción s. XVIII

uso vivienda

tipología casona

alturas 2

situación en esquina

estado conservación bueno

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo no



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación si

restauración si

consolidación si

rehabilitación si

reestructuración si

reconstrucción no

sustitución no

ampliación no

obras exteriores no

adición plantas no

nueva planta no

demolición no



descripción Vivienda de la arquitectura tradicional, casona con solana y soportal; presenta sillería y escudo de labra en muro formero lateral a la plaza de la iglesia, correspondiente a la habitación noble.

observaciones No se permitirá la construcción de buhardillones en cubierta, ni modificar el tipo de cubierta a 4 aguas.

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **88**

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación **Ermita de la Virgen del Rosario y Horno**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Duña**

Ref-catastral **1490401**

Fecha construcción **¿finales s XVIII?**

uso **dotacional religioso**

tipología **capilla y horno**

alturas **1**

situación **exento**

estado conservación **bueno**



int-histórico **si**

int-ambiental **si**

int-arquitectónico **no**

int-representativo **si**

PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**

restauración **si**

consolidación **si**

rehabilitación **si**

reestructuración **si**

reconstrucción **no**

sustitución **no**


ampliación **no**

obras exteriores **no**

adición plantas **no**

nueva planta **no**

demolición **no**



descripción **Ermita de una sola nave en forma de capilla, con espadaña sobre pórtico cubierto con bóveda de cañón resultante de la prolongación de una portalada de medio punto. Adosado aparece el horno de la junta vecinal.**

observaciones

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **89**

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

Dirección **Ontoria** **109**

Ref-catastral **1659304**

Fecha construcción
uso **vivienda**
tipología **casona**
alturas **2**
situación **en esquina**
estado conservación **bueno**

int-histórico **no**
int-ambiental **si**
int-arquitectónico **si**
int-representativo **no**

FOTOGRAFÍA



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación **si**
reestructuración **si**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **no**
obras exteriores **no**
adición plantas **no**
nueva planta **no**
demolición **no**



descripción Casona montañesa con soportal adintelado en planta baja y solana corrida en la alta. Planta baja en sillería con el tradicional cuarto del peregrino a uno de los lados del soportal.

observaciones No se permitirá la construcción de buhardillones en cubierta, ni modificar el tipo de cubierta a 2 aguas.

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **90**

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

Dirección **Ontoria** **169**
Ref-catastral **1763210**

Fecha construcción **s. XVI**
uso **vivienda**
tipología **casa con pajareta**
alturas **2**
situación **en esquina**
estado conservación **bueno**

int-histórico **no**
int-ambiental **si**
int-arquitectónico **si**
int-representativo **no**


FOTOGRAFÍA



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación **si**
reestructuración **si**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **no**
obras exteriores **no**
adición plantas **no**
nueva planta **no**
demolición **no**



descripción Vivienda tradicional de pajareta, con un gran soportal de doble altura, acceso por puerta en arco de medio punto, probablemente medieval, resto de la casa original. Muros mixtos de sillaría y mampostería. Cubierta a dos aguas sobre los lados mayores

observaciones No se permitirá la construcción de buhardillones en cubierta, ni modificar el tipo de cubierta a 2 aguas.

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **91**

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

Dirección **Ontoria** **179**
Ref-catastral **1964007**
Fecha construcción **s. XVII**
uso **vivienda**
tipología **casa con pajareta**
alturas **2**
situación **exento**
estado conservación **bueno**

int-histórico **no**
int-ambiental **si**
int-arquitectónico **si**
int-representativo **no**

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación **si**
reestructuración **si**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **no**
obras exteriores **no**
adición plantas **no**
nueva planta **no**
demolición **no**


descripción **Vivienda tradicional de pajareta, con un gran soportal de doble altura, acceso por puerta en arco de medio punto, probablemente medieval, resto de la casa original. Muros mixtos de sillaría y mampostería.**

observaciones **No se permitirá la construcción de buhardillones en cubierta, ni modificar el tipo de cubierta a 2 aguas.**

FOTOGRAFÍA



PLANO de SITUACIÓN



MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **92**

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

Dirección **Ontoria** **18**

Ref-catastral **1560504**

Fecha construcción **s. XIX**

uso **vivienda**

tipología

alturas **2+sotabanco**

situación

estado conservación

int-histórico

int-ambiental

int-arquitectónico

int-representativo

FOTOGRAFÍA



PLANO de SITUACIÓN



OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**

restauración **si**

consolidación **si**

rehabilitación **si**

reestructuración **si**

reconstrucción **no**

sustitución **no**

ampliación **no**

obras exteriores **no**

adición plantas **no**

nueva planta **no**

demolición **no**

descripción

observaciones

No se permitirá la construcción de buhardillones en cubierta, ni modificar el tipo de cubierta.

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO 94

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación **Ermita de San Sebastián**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Ontoria** 212
Ref-catastral **1568202**

Fecha construcción **¿s. XVIII?**
uso **dotacional religioso**
tipología **ermita**
alturas **1**
situación **exento**
estado conservación **bueno**

int-histórico **si**
int-ambiental **si**
int-arquitectónico **si**
int-representativo **si**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación **si**
reestructuración **si**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **no**
obras exteriores **no**
adición plantas **no**
nueva planta **no**
demolición **no**



descripción Capilla sencilla, reconstruida siguiendo la tipología tradicional, con puerta y espadaña en fachada principal

observaciones

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO 95

nivel de protección

INTEGRAL


Denominación **Iglesia de San Bartolomé**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Ontoria** 219
Ref-catastral **1461008**

Fecha construcción **s. XVII / restaurada 60's**
uso **dotacional religioso**
tipología **Iglesia**
alturas **1+coro / 3+campanario**
situación **exento**
estado conservación **bueno**

int-histórico **si**
int-ambiental **si**
int-arquitectónico **si**
int-representativo **si**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación **no**
reestructuración **no**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **no**
obras exteriores **no**
adición plantas **no**
nueva planta **no**
demolición **no**



descripción **iglesia de planta basilical en cuatro tramos, con dos ábsides paralelos (originales) orientados al noroeste y torre a los pies, centrada respecto a la nave central, con acceso lateral por pórtico abierto. La intervención de los años sesenta desvirtúa el aspecto original; al ser modificadas las cubiertas (ahora de pizarra) y abrirse vanos sobre el pórtico.**

observaciones **En el interior cabe reseñar la cubrición mediante bóvedas de terceletes de los ábsides. La imaginería sufrió también intervención en los años sesenta y completada con un retablo salido de los talleres de Compostela en el año 1962.**

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO 96

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación **Casona de García**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Ontoria** 33

Ref-catastral **1660013**

Fecha construcción **1ª mitad s. XVIII**

uso **vivienda**

tipología **casona**

alturas **2**

situación **en esquina**

estado conservación **bueno**

int-histórico **si**

int-ambiental **si**

int-arquitectónico **si**

int-representativo **si**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**

restauración **si**

consolidación **si**

rehabilitación **si**

reestructuración **si**

reconstrucción **no**

sustitución **no**

ampliación **no**

obras exteriores **no**

adición plantas **no**

nueva planta **no**

demolición **no**



descripción Casona montañesa con soportal adintelado en planta baja y solana corrida en la alta, retranqueada y entre dos habitaciones, que siguen la línea de las existentes en la planta baja. Planta baja en sillería con el tradicional cuarto del peregrino a uno de los lados del soportal. Escudo de labra y epigrafe en sillar.

observaciones No se permitirá la construcción de buhardillones en cubierta, ni modificar el tipo de cubierta a 2 aguas.

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO 97

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

Dirección Ontoria 61

Ref-catastral 1762015

Fecha construcción s. XVIII

uso vivienda

tipología casona

alturas 2

situación en esquina

estado conservación bueno

int-histórico no

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo no

FOTOGRAFÍA



PLANO de SITUACIÓN



OBRAS PERMITIDAS

conservación si

restauración si

consolidación si

rehabilitación si

reestructuración si

reconstrucción no

sustitución no

ampliación no

obras exteriores no

adición plantas no

nueva planta no

demolición no

descripción Casona montañesa con soportal adintelado en planta baja y solana corrida en la alta. Planta baja en sillera.

observaciones La protección se extiende a la portalada.

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO 98

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación **Molino de Ontoria**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Ontoria** 75

Ref-catastral **1765101**

Fecha construcción **s. XVIII**

uso **vivienda**

tipología **molino**

alturas **1**

situación **exento**

estado conservación **bueno**

int-histórico **no**

int-ambiental **si**

int-arquitectónico **no**

int-representativo **no**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**

restauración **si**

consolidación **si**

rehabilitación **si**

reestructuración **si**

reconstrucción **no**

sustitución **no**


ampliación **no**

obras exteriores **si**

adición plantas **no**

nueva planta **no**

demolición **no**



descripción Antíguo molino hidráulico utilizado actualmente como vivienda. En planta cuadrangular un brazo discurre transversal al calce, elevado sobre el mismo, donde se encuentran los cárcavos

observaciones El canal de entrada y salida de agua se encuentran colmatados y probablemente destruidos.. No se permitirá la construcción de buhardillones en cubierta, ni modificar el tipo de cubierta a 2 aguas. La protección se extiende al canal de entrada y salida de agua. Ver ficha en correspondiente de arqueología preindustrial.

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO 99

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación **Ermita de San Roque**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Ontoria** s/n

Ref-catastral **1861601**

Fecha construcción **s. XVII**

uso **dotacional religioso**

tipología **Iglesia**

alturas **1**

situación **exento**

estado conservación **bueno**

int-histórico **si**

int-ambiental **si**

int-arquitectónico **si**

int-representativo **si**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**

restauración **si**

consolidación **si**

rehabilitación **si**

reestructuración **si**

reconstrucción **no**

sustitución **no**

ampliación **no**

obras exteriores **no**

adición plantas **no**

nueva planta **no**

demolición **no**



descripción **Ermita de la arquitectura popular, de planta rectangular y una sola nave, cubierta a cuatro aguas, con pórtico adosado en el lado este que da acceso a la sacristía. El cabecero es recto, inusualmente orientado al norte y enfrentadas al mismo aparecen a los pies la portada clasicista y la espadaña de una sola tronera. Esquinales en sillería y muros de mampostería.**

observaciones

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **100**

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación **Casona de Ríos**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Ontoria** s/n

Ref-catastral **1662503**

Fecha construcción **1793**

uso **vivienda**

tipología **casona**

alturas **2**

situación **exento**

estado conservación **excelente**

int-histórico **si**

int-ambiental **si**

int-arquitectónico **si**

int-representativo **no**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**

restauración **si**

consolidación **si**

rehabilitación **si**

reestructuración **si**

reconstrucción **no**

sustitución **no**


ampliación **no**

obras exteriores **no**

adición plantas **no**

nueva planta **no**

demolición **no**



descripción Casona montañesa con soportal adintelado en planta baja y solana corrida a lo largo de toda la fachada en la alta, sustentada en pies derechos de madera. Planta baja y lateral al camino en sillería con el tradicional cuarto del peregrino a uno de los lados del soportal. Escudo de labra en segunda planta, en la habitación noble.

observaciones No se permitirá la construcción de buhardillones en cubierta, ni modificar el tipo de cubierta a 2 aguas.

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **101**

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

Dirección **Periedo** **18**

Ref-catastral **4182112**

Fecha construcción **s. XVIII**

uso **vivienda**

tipología **casona**

alturas **2**

situación **medianero**

estado conservación **bueno**

int-histórico **no**

int-ambiental **si**

int-arquitectónico **si**

int-representativo **no**

FOTOGRAFÍA



PLANO de SITUACIÓN



OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**

restauración **si**

consolidación **si**

rehabilitación **si**

reestructuración **si**

reconstrucción **no**

sustitución **no**

ampliación **no**

obras exteriores **no**

adición plantas **no**

nueva planta **no**

demolición **no**

descripción Casona que presenta la estructura habitual de la arquitectura montañesa barroca; planta rectangular; dos plantas y altillo, estragal y solana corrida. Estragal delimitado por tres arcadas de medio punto en las que se establece un interesante juego cromático en las dovelas

observaciones No se permitirá la construcción de buhardillones en cubierta, ni modificar el tipo de cubierta a 4 aguas.

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **102**

nivel de protección

ESTRUCTURAL

Denominación **Ermita de San Roque**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Periedo** **20**
Ref-catastral **4081205**

Fecha construcción **1902**
uso **dotacional religioso**
tipología **Capilla**
alturas **1**
situación **exento**
estado conservación **bueno**

int-histórico **si**
int-ambiental **si**
int-arquitectónico **si**
int-representativo **si**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación **si**
reestructuración **si**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **no**
obras exteriores **no**
adición plantas **no**
nueva planta **no**
demolición **no**



descripción **Ermita que mantiene la estructura tradicional, salvo en la portada, de estilo neogótico, sustituida probablemente tras las inundaciones que destruyeron la original.**

observaciones

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **103**

nivel de protección

INTEGRAL

Denominación **Iglesia Parroquial de San Lorenzo**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Periedo** **74**
Ref-catastral **4585028**

Fecha construcción **s. XVI añadidos s. XVII**
uso **dotacional religioso**
tipología **Iglesia**
alturas
situación **exento**
estado conservación **bueno**


int-histórico **si**
int-ambiental **si**
int-arquitectónico **si**
int-representativo **si**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación **no**
reestructuración **no**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **no**
obras exteriores **no**
adición plantas **no**
nueva planta **no**
demolición **no**



descripción Iglesia con planta de cruz griega, resultante de la intersección de la nave y el crucero; cabecero de testero plano orientado al este. En lado sur presenta un soportal columnado. La portada contiene arco apuntado con arquivolta sobre falsas columnas, enmarcado por un alfiz que descansa sobre dos lobos. A los pies torre-campanario, baptisterio.,

observaciones La protección alcanza también al arbolado que rodea al edificio.

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **104**

nivel de protección

AMBIENTAL


Denominación **Ermita de Santa Lucía**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Santibañez**
Ref-catastral

Fecha construcción **1705**
uso **dotacional religioso**
tipología **Capilla**
alturas **1**
situación **exento**
estado conservación **bueno**

int-histórico **si**
int-ambiental **si**
int-arquitectónico **si**
int-representativo **si**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación **si**
reestructuración **si**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **no**
obras exteriores **no**
adición plantas **no**
nueva planta **no**
demolición **no**



descripción **Ermita de planta rectangular y testero plano, con nave cubierta a dos aguas dividida en dos tramos por un arco triunfal que delimita un presbiterio elevado. A los pies un pequeño atrio de ingreso precede la portada de medio punto. En el interior hemos de destacar la cubrición del ábside; una bóveda estrellada de terceletes y combados con nervadura.**

observaciones **La protección se amplía al cierre de piedra y fundición.**

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **105**

nivel de protección

INTEGRAL


Denominación **Iglesia de San Pedro**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Santibañez** 28
Ref-catastral **9537801**

Fecha construcción **s. XVII / añadidos s. XVIII**
uso **dotacional religioso**
tipología **Iglesia**
alturas **1/campanario 4 cuerpos**
situación **exento**
estado conservación **bueno**

int-histórico **si**
int-ambiental **si**
int-arquitectónico **si**
int-representativo **si**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación **no**
reestructuración **no**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **no**
obras exteriores **no**
adición plantas **no**
nueva planta **no**
demolición **no**



descripción Iglesia típica del barroco montañés.

observaciones

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **106**

nivel de protección

ESTRUCTURAL

Denominación **Palacio de Gayón**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Santibañez** **32**
Ref-catastral **9336202**

Fecha construcción **mediados del s. XVII**
uso **vivienda**
tipología **casona-palacio**
alturas **2**
situación **exento**
estado conservación **bueno**

int-histórico **si**
int-ambiental **si**
int-arquitectónico **si**
int-representativo **si**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación **si**
reestructuración **si**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **no**
obras exteriores **no**
adición plantas **no**
nueva planta **no**
demolición **no**



descripción Casona-palacio del barroco montañés. Fachada de sillería, con arcada en planta baja, pilastras verticales dividiendo la fachada en fragmentos iguales y rematadas con botaaguas en piedra. Cubierta palaciega, a cuatro aguas.

observaciones Se considera incluida en la protección la parte de la finca contigua al edificio y aquella afectada por la unión visual de la casona y la iglesia de San Pedro. No se permitirá la construcción de buhardillones en cubierta, ni modificar la cubierta.

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **107**

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación **Ermita de San Pedro**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Santibañez** s/n
Ref-catastral **9235103**

Fecha construcción **s.XVIII**
uso **dotacional religioso**
tipología **Ermita**
alturas **1**
situación **exento**
estado conservación **bueno**

int-histórico **si**
int-ambiental **si**
int-arquitectónico **si**
int-representativo **si**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación **si**
reestructuración **si**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **no**
obras exteriores **no**
adición plantas **no**
nueva planta **no**
demolición **no**



descripción **Pequeña capilla de la arquitectura popular con cierre de entramado de madera en fachada principal. Muros de sillería y cubierta de teja curva.**

observaciones

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **108**

nivel de protección

ESTRUCTURAL

Denominación **Ermita de la Virgen de la Castañera**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Vernejo** **28**
Ref-catastral **185103**

Fecha construcción **s. XVIII**
uso **dotacional religioso**
tipología **Iglesia**
alturas **1**
situación **exento**
estado conservación **bueno**

int-histórico **si**
int-ambiental **si**
int-arquitectónico **si**
int-representativo **si**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación **si**
reestructuración **si**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **no**
obras exteriores **no**
adición plantas **no**
nueva planta **no**
demolición **no**



descripción **Ermita que sigue el modelo propio de la arquitectura popular; de nave única, de testero plano, con muros formeros adelantados a modo de pórtico de acceso y espadaña central. Cubierta a cuatro aguas. Sillería en esquinales y recercado de huecos y mampostería en el resto de las fachadas.**

observaciones

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **109**

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación **Casona**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Vernejo** **65**
Ref-catastral **085506**

Fecha construcción **s. XVIII / restauración 1948**

uso **vivienda**

tipología **casona**

alturas **2**

situación **exento**

estado conservación **regular**

int-histórico **no**

int-ambiental **si**

int-arquitectónico **si**

int-representativo **no**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**

restauración **si**

consolidación **si**

rehabilitación **si**

reestructuración **si**

reconstrucción **no**

sustitución **no**


ampliación **no**

obras exteriores **no**

adición plantas **no**

nueva planta **no**

demolición **no**



descripción Casona prototípica de dos arcos y cuatro crujías, con solana corrida en los vanos centrales de planta alta y soportal tras los arcos. Recercados de huecos y esquinales en piedra de sillaría. Resto revoco.

observaciones No se permitirá la construcción de buhardillones en cubierta, ni modificar el tipo de cubierta a 4 aguas.

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **110**

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación **Casa renacentista de Carrejo**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Carrejo** **35**
Ref-catastral **9744610**

Fecha construcción **s. XVI**
uso **vivienda**
tipología **casa con pajareta**
alturas **1**
situación **en esquina**
estado conservación **bueno**


int-histórico **si**
int-ambiental **si**
int-arquitectónico **si**
int-representativo **si**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación **si**
reestructuración **si**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **no**
obras exteriores **no**
adición plantas **no**
nueva planta **no**
demolición **no**



descripción En la principal, bajo cubierta soportada por pies derechos de madera se encuentra el zaguán cerrado a ambos lados por muros de mampostería. La portada, enmarcada por alfiz, es de medio punto con dovelas de gran tamaño y moldura de bocel en la rosca. Adaptación de la casa llana montañesa al gusto renacentista, racionalizador, equilibrado y sobrio.

observaciones

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **111**

nivel de protección

ESTRUCTURAL

Denominación **Ermita de la Virgen de las Nieves**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Cabrojo** s/n
Ref-catastral

Fecha construcción **s. XVIII**
uso **dotacional religioso**
tipología **ermita**
alturas **1**
situación **exenta**
estado conservación **bueno**


int-histórico **si**
int-ambiental **si**
int-arquitectónico **si**
int-representativo **si**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación **si**
reestructuración **no**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **no**
obras exteriores **no**
adición plantas **no**
nueva planta **no**
demolición **no**



descripción Ermita de una sola nave en dos tramos, con cubierta a dos aguas. La portada, orientada al sur se estructura en dos alturas; en la baja aparecen delimitadas por pseudopilastras tres calles; la central aloja el arco de medio punto decorado con casetones a través del cual se ingresa. vanos, abocinados al exterior en segunda altura.

observaciones En el interior ábside cuadrangular, delimitado por arco triunfal de medio punto muy abierto, que descansa sobre pilastras rehundidas con imposta de talón. Junto a éste, como añadido, se encuentra una pequeña sacristía. A los pies se conserva una benditera a proteger.

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **113**

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

Dirección **Santiago Galas** **35**
Ref-catastral **1660011**

Fecha construcción **s. XVII/ s. XX**
uso **vivienda**
tipología **casa llana tradicional**
alturas **1+bajocubierta**
situación **adosada**
estado conservación **regular**

int-histórico **si**
int-ambiental **si**
int-arquitectónico **si**
int-representativo **si**


FOTOGRAFÍA



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación **si**
reestructuración **si**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **no**
obras exteriores **no**
adición plantas **no**
nueva planta **no**
demolición **no**



descripción Casa llana que aunque muy remozada conserva en buena medida su espíritu original. La planta originariamente rectangular ha variado al añadir un módulo en uno de los flancos. estragal; amplio y en el que se encuentra la portada de acceso a la vivienda, de medio punto con buenas dovelas.

observaciones Acceso a la parcela original a través de una portalada que debe considerarse como elemento incluido en la protección.

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **114**

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

Dirección **Santiago Galas** **36**

Ref-catastral **1660012**

Fecha construcción **finales s. XVIII**

uso **vivienda**

tipología **casona**

alturas **2**

situación **exenta**

estado conservación **bueno**

int-histórico **no**

int-ambiental **no**

int-arquitectónico **si**

int-representativo **no**

FOTOGRAFÍA



PLANO de SITUACIÓN



OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**

restauración **si**

consolidación **si**

rehabilitación **si**

reestructuración **si**

reconstrucción **no**

sustitución **no**

ampliación **no**

obras exteriores **no**

adición plantas **no**

nueva planta **no**

demolición **no**

descripción casona de planta rectangular, con dos plantas y pequeño altillo cubiertos a dos aguas sobre la principal. Cuenta con una amplia solana entre muros cortavientos sobre los que cae la cubierta, apoyada en hastiales decorados con molduras. El vuelo del balcón da lugar a un mínimo espacio cubierto de soportal, resultado del cierre del zaguán para ganar en espacio de habitación

observaciones

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **115**

nivel de protección

ESTRUCTURAL

Denominación **Humilladero de Ontoria**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Santiago Galas** **34**
Ref-catastral **1660013**

Fecha construcción **estimada s. XVIII**
uso **dotacional religioso**
tipología **humilladero**
alturas **1**
situación **adosado**
estado conservación **bueno**


int-histórico **si**
int-ambiental **si**
int-arquitectónico **si**
int-representativo **si**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación **si**
reestructuración **no**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **no**
obras exteriores **no**
adición plantas **no**
nueva planta **no**
demolición **no**



descripción Hornacina sobre basamento de piedra (todo el conjunto es de sillería) enmarcada por una pequeña portada o arco con pseudopilastras decoradas con casetones.

observaciones En el interior de la hornacina podemos contemplar un pequeño retablo con diversas escenas de la Pasión, contemporáneo de la arquitectura que debiera ser protegido mediante acristalamiento. Se recomienda igualmente su restauración urgente.

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **116**

nivel de protección

ESTRUCTURAL

Denominación **Portalada de Carrejo**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Carrejo** **90**
Ref-catastral **9843701**

Fecha construcción **s. XVIII**
uso
tipología **clasicista**
alturas **1**
situación **exenta**
estado conservación **excelente**

int-histórico **si**
int-ambiental **si**
int-arquitectónico **si**
int-representativo **si**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación **si**
reestructuración **no**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **no**
obras exteriores **no**
adición plantas **no**
nueva planta **no**
demolición **no**



descripción Esta portalada clasicista presenta estructura en tres calles, delimitadas por falsas pilastras y dos alturas. En la calle central y en el primer cuerpo se encuentra la arcada de medio punto entre pilastras rehundidas. En el segundo cuerpo y en la calle central se ubica el escudo (armas de Campa, Cos y Villegas). Remate: cruz latina y bolas herrerianas.

observaciones

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **117**

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación **Molino de Casar**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Periedo** s/n

Ref-catastral **rústica 272**

Fecha construcción **s. XVIII**

uso **ninguno**

tipología **molino harinero**

alturas **2+bajocubierta**

situación **ruina**

estado conservación **malo**

int-histórico **si**

int-ambiental **si**

int-arquitectónico **si**

int-representativo **si**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**

restauración **si**

consolidación **si**

rehabilitación **si**

reestructuración **si**

reconstrucción **si**

sustitución **no**


ampliación **no**

obras exteriores **no**

adición plantas **no**

nueva planta **no**

demolición **no**



descripción Molino de planta rectangular y dos alturas; aparece dispuesto longitudinalmente sobre el calce. El agua incidía sobre los rodets tras ser presurizado en una balsa de sillería que aun se conserva.

observaciones La calcera y la balsa se incluyen como elementos protegidos.

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **118**

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación **Molino del Chocolate**

FOTOGRAFÍA

Dirección **General Vigón**

Ref-catastral **9850037**

Fecha construcción **s. XVIII**

uso **ninguno**

tipología **molino harinero**

alturas **1**

situación **exento**

estado conservación **regular**

int-histórico **si**

int-ambiental **si**

int-arquitectónico **si**

int-representativo **si**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**

restauración **si**

consolidación **si**

rehabilitación **si**

reestructuración **no**

reconstrucción **no**

sustitución **no**


ampliación **no**

obras exteriores **no**

adición plantas **no**

nueva planta **no**

demolición **no**



descripción Construcción con planta de tendencia rectangular, cubierta a dos aguas sobre los lados mayores. Actualmente no conserva ninguno de los mecanismos originales de molinero de maíz ni los mecanismos para el chocolate. Sillería en esquinales y cercos de los vanos. Mampostería en los paños de los muros.

observaciones El calce y el canal de alivio se incluyen en la protección. Ver ficha en correspondiente de arqueología preindustrial.

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **119**

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

Dirección **Casar** **51**

Ref-catastral **4792406**

Fecha construcción **s. XV**

uso **agrícola**

tipología **casa llana**

alturas **1+bajocubierta**

situación **adosada**

estado conservación **bueno**

int-histórico **si**

int-ambiental **si**

int-arquitectónico **si**

int-representativo **si**

FOTOGRAFÍA



PLANO de SITUACIÓN



OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**

restauración **si**

consolidación **si**

rehabilitación **si**

reestructuración **no**

reconstrucción **no**

sustitución **no**

ampliación **no**

obras exteriores **no**

adición plantas **no**

nueva planta **no**

demolición **no**

descripción Es una de las construcciones más antiguas del municipio, con una sola planta y altillo cubierta a dos aguas, con amplio estragal abierto en todo el frente delimitado por cortavientos bajo la cubierta que descansa en un pie derecho de madera. La portada es el elemento más singular; arco apuntado, grandes dovelas y amplia rosca.

observaciones

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **120**

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

Dirección **Casar** **121**

Ref-catastral **4591104**

Fecha construcción **2ª mitad s. XVIII**

uso **vivienda**

tipología **casona doble**

alturas **2+sotabanco**

situación **exenta**

estado conservación **excelente**

int-histórico **si**

int-ambiental **no**

int-arquitectónico **si**

int-representativo **si**

FOTOGRAFÍA



PLANO de SITUACIÓN



OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**

restauración **si**

consolidación **si**

rehabilitación **si**

reestructuración **no**

reconstrucción **no**

sustitución **no**

ampliación **no**

obras exteriores **no**

adición plantas **no**

nueva planta **no**

demolición **no**

descripción Casona, que pese a haber sido construida como si se tratase de una sola (como evidencia la existencia de sólo dos hastiales en toda la línea de fachada y la excepcional simetría del conjunto) fue desde su origen proyectada para albergar más de un núcleo familiar. magnífico ejemplo de adaptación del modelo de arquitectura popular montañesa a otras necesidades.

observaciones

CVE-2020-6811