

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **121**

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

Dirección **Casar** s/n
Ref-catastral **4589002**

Fecha construcción **sXVI/ampliada ss. XVIII y XIX**

uso **vivienda**

tipología **casona**

alturas **2+sotabanco**

situación **adosada**

estado conservación **regular**

int-histórico **si**

int-ambiental **si**

int-arquitectónico **si**

int-representativo **si**

FOTOGRAFÍA



PLANO de SITUACIÓN



OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**

restauración **si**

consolidación **si**

rehabilitación **si**

reestructuración **si**

reconstrucción **no**

sustitución **no**

ampliación **no**

obras exteriores **no**

adición plantas **no**

nueva planta **no**

demolición **no**

descripción Casona construida sobre la base de una casa llana de finales del siglo XVI, de modo que en la primera planta se conserva la morfología de ésta, pese a la asimilación a modelos arquitectónicos posteriores. La portada de arco de medio punto queda retranqueada tras el zaguán, junto a ella destaca una ventana geminada de buena fábrica.

observaciones

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **122**

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación **Casa llana de Vega**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Periedo** **31**
Ref-catastral **4282601**

Fecha construcción **s. XVI**
uso **vivienda**
tipología **casa llana**
alturas **1+bajocubierta**
situación **adosada**
estado conservación **excelente**

int-histórico **si**
int-ambiental **si**
int-arquitectónico **si**
int-representativo **si**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación **si**
reestructuración **no**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **no**
obras exteriores **no**
adición plantas **no**
nueva planta **no**
demolición **no**



descripción Tipológicamente se corresponde con la casa llana evolucionada del siglo XVI. Conserva un amplísimo estragal enlosado. Merece reseña la magnífica portada con arco de medio punto de grandes dovelas (6 en despiece) en arenisca rosada. En la portalada de acceso aparece un escudo con las armas de Vega.

observaciones La portalada queda incluida en la protección. La propiedad niega el acceso para realizar las fotografías. Cualquier permiso de intervención requerirá de la elaboración de un informe previo.

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **123**

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

Dirección **Periedo** **36**

Ref-catastral **4382601**

Fecha construcción **s. XVIII**

uso **vivienda**

tipología **casona montañesa**

alturas **2**

situación **exenta**

estado conservación **bueno**

int-histórico **si**

int-ambiental **no**

int-arquitectónico **si**

int-representativo **si**

FOTOGRAFÍA



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**

restauración **si**

consolidación **si**

rehabilitación **si**

reestructuración **no**

reconstrucción **no**

sustitución **no**

ampliación **no**

obras exteriores **no**

adición plantas **no**

nueva planta **no**

demolición **n**



descripción Casona barroca, de planta rectangular, con caballete paralelo a las fachadas principales situadas en los lados menores. No conserva restos de estragal por la remoción de que fue objeto la fachada; por el contrario la solana y el magnífico alero se han conservado de manera excepcional. En la fachada posterior donde se conservan restos del desagüe en forma de boca de cañón que desde la pileta de la cocina (aun conservada).

observaciones El corral en la parte anterior de la parcela (sur) va cerrado por una portalada que se incluye como elemento protegido

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **124**

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

Dirección **Periedo** **66**
Ref-catastral **4482707**

Fecha construcción **s. XVIII**
uso **vivienda**
tipología **casona montañesa**
alturas **2+bajocubierta**
situación **exenta**
estado conservación **excelente**

int-histórico **no**
int-ambiental **si**
int-arquitectónico **si**
int-representativo **si**

FOTOGRAFÍA



PLANO de SITUACIÓN



OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación **si**
reestructuración **no**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **no**
obras exteriores **no**
adición plantas **no**
nueva planta **no**
demolición **no**

descripción Casona de restauración reciente, pero que conserva el espíritu original de este tipo de construcciones; planta rectangular y dos alturas, con cubierta a doble vertiente sobre los lados mayores o fachadas (se han abierto dos casetones). En fachada principal un enorme corral y amplio zaguán en tres tramos, con dos pies derechos.

observaciones

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **125**

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

Dirección **Periedo** **1**

Ref-catastral **4181002**

Fecha construcción **mediados x. XVIII**

uso **vivienda**

tipología **casona**

alturas **2**

situación **exenta**

estado conservación **excelente**

int-histórico **si**

int-ambiental **si**

int-arquitectónico **si**

int-representativo **si**

FOTOGRAFÍA



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**

restauración **si**

consolidación **si**

rehabilitación **si**

reestructuración **no**

reconstrucción **no**

sustitución **no**

ampliación **no**

obras exteriores **no**

adición plantas **no**

nueva planta **no**

demolición **no**



descripción La fachada principal se encuentra en uno de los lados menores (suroeste), al sureste encontramos un pequeño balcón. Conserva el corral al que se accede lateralmente a través de una portalada cubierta. En el lado este gran balconada volada, cerrada por muros cortavientos.

observaciones

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **126**

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación **Casona de Bartolomé Díaz**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Cabrojo** **25**
Ref-catastral **3183004**

Fecha construcción **1ª mitad s. XVIII**
uso **vivienda**
tipología **casona**
alturas **2+bajocubierta**
situación **adosada**
estado conservación **regular**


int-histórico **si**
int-ambiental **no**
int-arquitectónico **si**
int-representativo **no**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación **si**
reestructuración **no**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **no**
obras exteriores **si**
adición plantas **no**
nueva planta **no**
demolición **no**



descripción Casona montañesa con la morfología habitual para esta tipología arquitectónica, de planta rectangular, con dos alturas y altillo cubiertos a dos aguas, si bien el zaguán es más pequeño de lo que viene siendo común por su escaso fondo. Sobre éste está la solana balconada, con tornos de madera encuadrada entre muros cortavientos de sillería. Escudo de armas de Díaz.

observaciones Resulta conveniente la retirada del azulejo en fachada; elemento claramente discordante respecto al espíritu original de la construcción.

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **127**

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación **Casa Rectoral**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Cabrojo** 48
Ref-catastral **3082109**

Fecha construcción **inicios del s. XVIII**
uso **cuadra**
tipología **casa rectoral**
alturas **2+ bajocubierta**
situación **adosada**
estado conservación **malo**

int-histórico **si**
int-ambiental **no**
int-arquitectónico **si**
int-representativo **si**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación **si**
reestructuración **si**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **no**
obras exteriores **si**
adición plantas **no**
nueva planta **no**
demolición **no**



descripción Casona de planta rectangular y dos alturas, con altillo cubierto a doble vertiente sobre los lados mayores. En la planta baja presenta zaguán que fue cerrado parcialmente en ladrillo desvirtuando la estructura original. Algo parecido ha sucedido con el aspecto de la segunda planta, originalmente habría existido una solana, con balconada de tornos en cuatro tramos.

observaciones Las modificaciones estructurales debieran ser respetuosas con la estructura original del conjunto, retirando las construcciones laterales y la puerta existentes.

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **128**

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación **Casona de Díaz**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Cabrojo** **41**
Ref-catastral **3082117**

Fecha construcción **1ª mitad s. XVIII**
uso **vivienda**
tipología **casona**
alturas **2+bajocubierta**
situación **adosada**
estado conservación **regular**

int-histórico **si**
int-ambiental **si**
int-arquitectónico **si**
int-representativo **si**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación **si**
reestructuración **no**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **no**
obras exteriores **no**
adición plantas **no**
nueva planta **no**
demolición **no**



descripción Casona de planta rectangular, con dos alturas y cubierta a doble vertiente. No tiene desarrollado el estragal y aparece en fachada como único elemento reseñable el escudo de armas de Díaz. Sillería en esquinales, muros cortavientos, cercos de los vanos y el muro del lado de la fachada de la estancia noble; mampostería empleada como aparejo de los muros.

observaciones

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **129**

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación **Casona de Rubín de Celis**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Cabrojo** **38**
Ref-catastral **3082115**

Fecha construcción **1ª mitad s. XVIII**
uso **vivenda**
tipología **casona**
alturas **2+bajocubierta**
situación **adosada**
estado conservación **bueno**

int-histórico **si**
int-ambiental **si**
int-arquitectónico **si**
int-representativo **si**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación **si**
reestructuración **no**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **no**
obras exteriores **no**
adición plantas **no**
nueva planta **no**
demolición **no**



descripción Un tercio de la fachada principal se encuentra adelantado y cerrado en sillería. En la primera planta probablemente fue empleada como "habitación del caminante". En la segunda planta este se corresponde con la estancia noble cuyo muro aloja el escudo de armas de Rubín de Celis. . Sillería en la principal de la estancia noble y en los esquinales; sillarejo y mampostería en laterales.

observaciones

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **130**

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

Dirección **Ontoria** **50**

Ref-catastral **1762009**

Fecha construcción **s. XVI**

uso **vivienda**

tipología **casa llana**

alturas **1+bajocubierta**

situación **adosada**

estado conservación **regular**

int-histórico **si**

int-ambiental **si**

int-arquitectónico **si**

int-representativo **si**

FOTOGRAFÍA



PLANO de SITUACIÓN



OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**

restauración **si**

consolidación **si**

rehabilitación **si**

reestructuración **no**

reconstrucción **no**

sustitución **no**

ampliación **no**

obras exteriores **no**

adición plantas **no**

nueva planta **no**

demolición **no**

descripción Casa llana. De planta rectangular y caballete paralelo a la fachada principal. La fachada presenta un arco de medio punto con grandes dovelas. Sillería en la fachada principal, esquinales y cercos de los vanos; sillarejo empleado como aparejo de los muros en las fachadas laterales.

observaciones En caso de intervención en fachada, debiera contemplarse la sustitución del cargadero de hormigón sobre la ventana por otro más adecuado, de piedra o madera.

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **131**

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

Dirección **Vernejo** **139**

Ref-catastral **1054057**


Fecha construcción **finales s. XVII**
uso **vivienda**
tipología **casa llana con pajareta**
alturas **1+bajocubierta**
situación **exenta**
estado conservación **excelente**

int-histórico **si**
int-ambiental **si**
int-arquitectónico **si**
int-representativo **si**

FOTOGRAFÍA



PLANO de SITUACIÓN



OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación **si**
reestructuración **si**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **no**
obras exteriores **no**
adición plantas **no**
nueva planta **no**
demolición **no**

descripción Tipológicamente podemos encuadrar ésta entre las casas llanas montaÑesas; en su último estadio de evolución hacia la casona. Cubierta a dos aguas con caballete paralelo a la fachada principal. Entre un módulo lateral y un muro cortavientos se desarrolla el estragal, muy amplio y cubierto por techumbre sustentada por pie derecho de madera.

observaciones

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **132**

nivel de protección

NATURAL

Denominación **Tejo de Periedo nº 22**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Periedo** **74**
Ref-catastral **4585028**

Fecha construcción
uso **Ornamental**
tipología
alturas
situación **Pie aislado en parque-jardín**
estado conservación **Bueno**


int-histórico
int-ambiental **si**
int-arquitectónico
int-representativo **si**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación
reestructuración
reconstrucción
sustitución
ampliación
obras exteriores
adición plantas
nueva planta
demolición



descripción **Tejo (Taxus baccata Linnaeus) varias veces centenario incluido con el N°22 en el Catálogo de Árboles Singulares de Cantabria: 4 m. de perímetro a 1,3 m. de altura, ramificación a 1,8 m., y 10 m. de altura. Ubicado en el recinto de la Iglesia de San Lorenzo.**

observaciones **Fue declarada especie forestal protegida en el BOC de 13 de Marzo de 1986. Ubicado en un entorno digno de visitar, se trata de una especie perennifolia muy longeva pero de crecimiento lento, y que no suele superar los 15 m. de altura. Presenta ramas retorcidas y hojas aciculares verde oscuras. Tronco de corteza rojiza y escamosa. Algunas de sus partes son tóxicas, como sus semillas.**

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **133**

nivel de protección

NATURAL

Denominación **Tejo Bustablado**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Bustablado** s/n
Ref-catastral **1990505**

Fecha construcción
uso **Ornamental**
tipología
alturas
situación **Pie aislado en recinto**
estado conservación **Muy bueno**


int-histórico
int-ambiental **si**
int-arquitectónico
int-representativo **si**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación
reestructuración
reconstrucción
sustitución
ampliación
obras exteriores
adición plantas
nueva planta
demolición



descripción Tejo (*Taxus baccata* Linnaeus) de carácter centenario y con una cuerda de 1,7 m., situado en el interior del recinto de la ermita de San Ildefonso.

observaciones Fue declarada especie forestal protegida en el BOC de 13 de Marzo de 1986. Ubicado en un entorno digno de visitar, se trata de una especie perennifolia muy longeva pero de crecimiento lento, y que no suele superar los 15 m. de altura. Presenta ramas retorcidas y hojas aciculares verde oscuras. Tronco de corteza rojiza y escamosa. Algunas de sus partes son tóxicas, como sus semillas.

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **134**

nivel de protección

NATURAL

Denominación **Plátanos de sombra Ontoria**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Ontoria** s/n

Ref-catastral **1861602**

Fecha construcción

uso **Ornamental**

tipología

alturas

situación **Varios pies en 2 hileras**

estado conservación **Muy bueno**

int-histórico

int-ambiental **si**

int-arquitectónico **si**

int-representativo **si**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**

restauración **si**

consolidación **si**

rehabilitación

reestructuración

reconstrucción

sustitución

ampliación

obras exteriores

adición plantas

nueva planta

demolición



descripción Plátanos de sombra (*Platanus hispanica* Miller) de carácter centenario rodeando a una bolera en un bonito entorno.

observaciones Especie caducifolia longeva y que, con su copa redondeada, puede llegar a los 40 m. de altura. Hojas simples y alternas, lobuladas, de color verde claro. Florece en primavera, adquiriendo tonalidad amarillenta. Corteza delgada, grisácea-amarillenta, moteada y caediza.

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **135**

nivel de protección

NATURAL

Denominación **Plátano de sombra Casar de Periedo**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Casar de Periedo** s/n
Ref-catastral **4590706**

Fecha construcción
uso **Ornamental**
tipología
alturas
situación **Pie aislado en acera**
estado conservación **Muy bueno**

int-histórico
int-ambiental **si**
int-arquitectónico **si**
int-representativo **si**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación
reestructuración
reconstrucción
sustitución
ampliación
obras exteriores
adición plantas
nueva planta
demolición



descripción **Plátano de sombra (Platanus hispanica Miller) de carácter centenario, en la parte posterior de las cocheras pertenecientes al Palacio Gómez de la Torre.**

observaciones **Especie caducifolia longeva y que, con su copa redondeada, puede llegar a los 40 m. de altura. Hojas simples y alternas, lobuladas, de color verde claro. Florece en primavera, adquiriendo tonalidad amarillenta. Corteza delgada, grisácea-amarillenta, moteada y caediza.**

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **136**

nivel de protección

NATURAL

Denominación **Plátanos de sombra Cabezón de la Sal**

FOTOGRAFÍA

Dirección **General Vigón** s/n

Ref-catastral **9850017**

Fecha construcción

uso **Ornamental**

tipología

alturas

situación **Varios pies en 2 hileras**

estado conservación **Bueno**

int-histórico

int-ambiental **si**

int-arquitectónico

int-representativo **si**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**

restauración **si**

consolidación **si**

rehabilitación

reestructuración

reconstrucción

sustitución

ampliación

obras exteriores

adición plantas

nueva planta

demolición



descripción Varios ejemplares centenarios de plátanos de sombra (*Platanus hispanica* Miller), que restan de un número mayor. Dispuestos en 2 hileras en lo que era el camino al molino de chocolate.

observaciones Especie caducifolia longeva y que, con su copa redondeada, puede llegar a los 40 m. de altura. Hojas simples y alternas, lobuladas, de color verde claro. Florece en primavera, adquiriendo tonalidad amarillenta. Corteza delgada, grisácea-amarillenta, moteada y caediza.

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **137**

nivel de protección

NATURAL

Denominación **Olivo Casar de Periedo**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Casar de Periedo** **107**
Ref-catastral **4591407**

Fecha construcción
uso **Ornamental**
tipología
alturas
situación **Pie aislado en recinto verde**
estado conservación **Precario**

int-histórico
int-ambiental **si**
int-arquitectónico
int-representativo **si**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación
reestructuración
reconstrucción
sustitución
ampliación
obras exteriores
adición plantas
nueva planta
demolición



descripción **Olivo (Olea europaea Linnaeus var. Europaea) de carácter centenario, en el interior de una huerta particular.**

observaciones **Planta arbórea, perennifolia, siempreverde y de crecimiento lento. Puede alcanzar los 15 m. de altura, ramificándose desde bien abajo. Hojas lanceoladas verdes-grisáceas. Florece entre junio y agosto. Tronco leñoso y retorcido.**

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **138**

nivel de protección

NATURAL

Denominación **Castaño Ontoria**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Ontoria** **302**
Ref-catastral **1367902**

Fecha construcción
uso **Ornamental**
tipología
alturas
situación **Pie aislado en recinto verde**
estado conservación **Precario**

int-histórico
int-ambiental **si**
int-arquitectónico
int-representativo **si**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación
reestructuración
reconstrucción
sustitución
ampliación
obras exteriores
adición plantas
nueva planta
demolición



descripción Castaño (*Castanea sativa* Miller) de carácter varias veces centenario, presentando un tronco hueco y de 4 m. de cuerda. Ubicado en el interior de una huerta particular.

observaciones Especie caducifolia de gran longevidad que puede llegar a los 30 m. de altura. Su corteza pardo-rojiza se agrieta con los años y se oscurece. Hojas lanceoladas y dentadas, de color verde intenso. Florece entre junio-julio.

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **139**

nivel de protección

NATURAL

Denominación **Jardín María Blanchard**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Doctor Arines** s/n
Ref-catastral **9855602**

Fecha construcción
uso **Ornamental**
tipología
alturas
situación **Jardín en recinto privado**
estado conservación **Muy bueno**

int-histórico **si**
int-ambiental **si**
int-arquitectónico **si**
int-representativo **si**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación
reestructuración
reconstrucción
sustitución
ampliación
obras exteriores
adición plantas
nueva planta
demolición



descripción Ejemplares de arce, magnolio, palmera, tilo... así como un cegre glauco (*Cedrus atlantica glauca*) de 3,3 m. de cuerda y un ginkgo (*Ginkgo biloba Linnaeus*) o árbol de los 40 escudos, única especie viva representativa de las gimnospermas y de la que apenas se encuentran ejemplares en estado natural o silvestre.

observaciones Jardín dedicado a la pintora María Blanchard, en el Centro de Estudios Rurales adscrito a la Universidad de Cantabria.

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **140**

nivel de protección

NATURAL

Denominación **Parque de La Losa**

FOTOGRAFÍA

Dirección **La Losa** s/n

Ref-catastral

Fecha construcción

uso **Ornamental-Ocio**

tipología

alturas

situación **Parque de ocio**

estado conservación **Muy bueno**

int-histórico **si**

int-ambiental **si**

int-arquitectónico **si**

int-representativo **si**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**

restauración **si**

consolidación **si**

rehabilitación

reestructuración

reconstrucción

sustitución

ampliación

obras exteriores

adición plantas

nueva planta

demolición



descripción Nos encontramos con ejemplares de plátanos (*Platanus hispanica* Miller) y de cajigas (*Quercus robur* Linnaeus) de más de 3 m. de cuerda y 20 m. de altura.

observaciones Se trata del parque utilizado como antiguo recinto de las ferias de ganado en el S. XIX y período entresiglos. En la actualidad, es un parque público para disfrute del tiempo de ocio.

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **141**

nivel de protección

NATURAL

Denominación **Parque-Jardín Conde San Diego**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Generalísimo** 12
Ref-catastral **0059713**

Fecha construcción
uso **Ornamental**
tipología
alturas
situación **Parque-jardín en recinto**
estado conservación **Muy bueno**

int-histórico **si**
int-ambiental **si**
int-arquitectónico **si**
int-representativo **si**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación
reestructuración
reconstrucción
sustitución
ampliación
obras exteriores
adición plantas
nueva planta
demolición



descripción Parque-jardín con ejemplares de distintas especies arbóreas exóticas, difíciles de observar en nuestra región y, en algunos casos, destacados por sus dimensiones: cedro del Himalaya (*Cedrus deodara* G. Don), cordiline de Nueva Zelanda (*Cordyline australis* Endlicher), criptomeria del Japón (*Cryptomeria japonica* D. Don), tuya gigante (*Thuja plicata* D. Don), etc...

observaciones En el parque-jardín de la actual Casa de la Cultura, también podemos observar ejemplares de abedul, abeto rojo, arce real, avellano, avellano purpúreo, chopo americano, laurel, pino real americano...

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **142**

nivel de protección

NATURAL

Denominación **Bosque de Sequoyas**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Monte Corona**

Ref-catastral

Fecha construcción

uso **Ornamental-repoblación**

tipología

alturas

situación **Masa forestal**

estado conservación **Muy bueno**

int-histórico **si**

int-ambiental **si**

int-arquitectónico

int-representativo **si**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**

restauración **si**

consolidación **si**

rehabilitación

reestructuración

reconstrucción

sustitución


ampliación

obras exteriores

adición plantas

nueva planta

demolición



descripción Plantación de secuoyas siempreverdes (*Sequoias sempervirens* (Lambert) Endlicher) que data de finales de los '40. Se compone de unos 900 pies, de los que menos de una centena son pinos (*Pinus radiata* D. Don). Además, nos encontramos con ejemplares de hasta 40 m. de altura y diámetros superiores a 1 metro. Extensión de alrededor de 40 Has.

observaciones Declarado Monumento Natural por el Decreto 41/2003 de 30 de Abril.

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **143**

nivel de protección

NATURAL

Denominación **Bosque de roble americano**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Monte Corona**

Ref-catastral

Fecha construcción

uso **Ornamental-repoblación**

tipología

alturas

situación **Masa forestal**


estado conservación **Muy bueno**

int-histórico

int-ambiental **si**

int-arquitectónico

int-representativo **si**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**

restauración **si**

consolidación **si**

rehabilitación

reestructuración

reconstrucción

sustitución


ampliación

obras exteriores

adición plantas

nueva planta

demolición



descripción **Formación boscosa con ejemplares de gran envergadura y excelso porte. Especie caducifolia de crecimiento rápido, que puede llegar a los 30 m. Hojas elípticas y sinuosas en los bordes, color glabro que pasa a marrón-rojizo en el otoño. Tronco liso color grisáceo.**

observaciones **Ubicado junto al bosque de secuoyas en el mismo Monte Corona.**

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **144**

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación **Ermita del Angel**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Carrejo** s/n
Ref-catastral **266**

Fecha construcción **s. XVIII**
uso **dotacional-religioso**
tipología **ermita**
alturas **1**
situación **exenta**
estado conservación **bueno**


int-histórico **si**
int-ambiental **si**
int-arquitectónico **si**
int-representativo **si**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación **si**
reestructuración **si**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **no**
obras exteriores **si**
adición plantas **no**
nueva planta **no**
demolición **no**



descripción Pequeña ermita de planta cuadrada; no aparece ábside; el altar es el único delimitador de espacios. Los muros cortavientos suben hasta la cubierta procurando un pequeño soportal. La portalada se cierra con zócalo desillaría y tornos de madera. Cubierta a 4 aguas.

observaciones

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **145**

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación **Casona de Gayón**

FOTOGRAFÍA

Dirección	San Fernando
Ref-catastral	9657002
Fecha construcción	s. XIII
uso	vivienda
tipología	casona barroca
alturas	2+bajocubierta
situación	adosada
estado conservación	bueno




int-histórico	si
int-ambiental	no
int-arquitectónico	si
int-representativo	si

PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación	si
restauración	si
consolidación	si
rehabilitación	si
reestructuración	no
reconstrucción	no
sustitución	no
ampliación	no
obras exteriores	no
adición plantas	no
nueva planta	no
demolición	no



descripción Casona de planta rectangular y cubierta a dos aguas que mantiene las características propias de la arquitectura montañesa de este período. Característica casa de labranza con zaguan y solana erguida sobre pies derechos de madera cerrada por balconada de tornos de dos tramos y muros cortavientos de sillería. Sillería y sillarejo como aparejo de muro.

observaciones Presenta múltiples adiciones: hornacina (S. XX), balconada volada (s. XIX) y reloj de sol (¿s. XVIII?) que debieran conservarse como testimonio de la evolución del modelo y las necesidades arquitectónicas.

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **146**

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación **Casona La Cagiga**

FOTOGRAFÍA

Dirección	San Pedro
Ref-catastral	9858308
Fecha construcción	finales s. XVIII
uso	comercial/vivienda
tipología	casona
alturas	2+1
situación	exenta
estado conservación	bueno




int-histórico	si
int-ambiental	no
int-arquitectónico	si
int-representativo	si

PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación	si
restauración	si
consolidación	si
rehabilitación	si
reestructuración	no
reconstrucción	no
sustitución	no
ampliación	no
obras exteriores	no
adición plantas	no
nueva planta	no
demolición	no



descripción La singularidad del edificio radica en la amplitud de la fachada principal, con proporciones lejanas a las habituales para su morfología; aún así no se trata de dos viviendas sino de una única y no hay constancia de que hubiera alojado dos núcleos procedentes de una misma familia. El estragal no ha sido cerrado por arquerías quedando abierto en dos de sus tercios.

observaciones Escudos en los hastiales. Última planta añadido del s. XX.

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **147**

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

Dirección **Santibáñez** s/n

Ref-catastral

Fecha construcción **1ª mitad s. XVIII**

uso **hostelero**

tipología **casona barroca**

alturas **2+bajocubierta**

situación **exenta**

estado conservación **excelente**

int-histórico **si**

int-ambiental **si**

int-arquitectónico **si**

int-representativo **si**

FOTOGRAFÍA



PLANO de SITUACIÓN



OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**

restauración **si**

consolidación **si**

rehabilitación **si**

reestructuración **no**

reconstrucción **no**

sustitución **no**

ampliación **no**

obras exteriores **no**

adición plantas **no**

nueva planta **no**

demolición **no**

descripción Fue promotor D. Fernando de la Campa y Cos, con el fin de alojar una escuela de primeras letras para los niños de los pueblos de Santibáñez, Cos y Carrejo. Guarda la morfología característica de la casona barroca montañesa; con estragal o zaguán (prolongado como soportal bajo arcada en un lateral) y solana entre muros cortavientos. Sillería y mampostería.

observaciones En los cortavientos figuran los escudos de armas del fundador.

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **148**

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación **Casona Solariega. Venta Sta. Lucia**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Santibañez** s/n
Ref-catastral

Fecha construcción **s. XVIII**
uso **hostelero**
tipología **casona solariega**
alturas **2+bajocubierta**
situación **exenta**
estado conservación **excelente**

int-histórico **si**
int-ambiental **si**
int-arquitectónico **si**
int-representativo **si**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación **si**
reestructuración **no**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **no**
obras exteriores **no**
adición plantas **no**
nueva planta **no**
demolición **no**



descripción En la planta baja y en la fachada principal, centrado, aparece un zaguán tras arcadas geminadas de medio punto que descansan sobre columna y falsas pilastras con imposta muy marcada. A ambos lados presenta cuartos laterales como cierre del estragal. En la segunda planta encontramos solana de cuatro tramos, retranqueada.

observaciones El edificio en origen fue una venta; de ahí la existencia de estas habitaciones en el cierre del estragal y en la segunda planta, para ganar en número de habitaciones.

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **149**

nivel de protección **ESTRUCTURAL**

Denominación **Residencia "Sagrada Familia"**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Carrejo** s/n
Ref-catastral **9547901**

Fecha construcción **1904**
uso **dotacional/residencia**
tipología **neogótica**
alturas **2+bajocubierta**
situación **exenta**
estado conservación **excelente**

int-histórico **si**
int-ambiental **si**
int-arquitectónico **si**
int-representativo **si**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **si**
restauración **si**
consolidación **si**
rehabilitación **si**
reestructuración **no**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **no**
obras exteriores **no**
adición plantas **no**
nueva planta **no**
demolición **no**



descripción De estilo neogótico, está en la línea de los "revivals" propios de la España de finales del siglo XIX e inicios del XX. Tratamiento diferenciado de los vanos; primera planta con arcos de mitra, segunda escarzanos; en bajocubierta casetones rematados por frontón. La portada arco de medio punto, con arquivoltas partiendo del trasdós y arco conopial. Completamente de sillería.

observaciones Debe conservarse también el entorno ajardinado y la portalada de acceso.

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **152**

nivel de protección

ESTRUCTURAL

Denominación **Portalada, vivienda tradicional y casa llana**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Carrejo** **90**
Ref-catastral **9843701**

Fecha construcción **s. XVI-XVIII**
uso **hostería-vivienda**
tipología **portalada, vivienda tradicional**
alturas **1**
situación **exenta**
estado conservación **excelente**

int-histórico **sí**
int-ambiental **sí**
int-arquitectónico **sí**
int-representativo **no**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **sí**
restauración **no**
consolidación **sí**
rehabilitación **sí**
reestructuración **sí**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **no**
obras exteriores **no**
adición plantas **no**
nueva planta **no**
demolición **no**



descripción

observaciones
No se permitirá la construcción de buhardillones en cubierta, ni modificar el tipo de cubierta. El escudo goza de protección en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE de 29 de junio de 1985), basada en el Decreto 571/1963, de 14 de marzo (BOE núm. 77, de 20 de marzo).

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **153**

nivel de protección **ESTRUCTURAL**

Denominación **Casa**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Casar** **51**
Ref-catastral **4792406**

Fecha construcción **s. XV**
uso **agrícola**
tipología **casa llana**
alturas **1+bajocubierta**
situación **adosada**
estado conservación **regular**


int-histórico **sí**
int-ambiental **sí**
int-arquitectónico **sí**
int-representativo **sí**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **sí**
restauración **no**
consolidación **sí**
rehabilitación **sí**
reestructuración **no**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **no**
obras exteriores **no**
adición plantas **no**
nueva planta **no**
demolición **no**



descripción Una de las construcciones más antiguas del municipio, con una sola planta y altillo, cubierta a dos aguas, amplio estragal abierto en todo el frente y entre muros cortavientos. La cubierta descansa en un pie derecho de madera. La portada es el elemento más singular: arco apuntado, grandes dovelas y amplia rosca.

observaciones Reseñar el interés de su ubicación frente al único hórreo del municipio y, casi, de CANTABRIA.

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **154**

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación **La Torre**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Ontoria**

Ref-catastral

Fecha construcción **s. XVIII**

uso

tipología **portalada**

alturas **1**

situación **exenta**

estado conservación **regular**



int-histórico **sí**

int-ambiental **sí**

int-arquitectónico **sí**

int-representativo **no**

PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **sí**

restauración **no**

consolidación **sí**

rehabilitación **sí**

reestructuración **sí**

reconstrucción **sí**

sustitución **no**

ampliación **sí**

obras exteriores **sí**

adición plantas **no**

nueva planta **no**

demolición **no**



descripción Portalada de dos tramos: el inferior formado por un vano de entrada de medio punto enmarcado por dobles pilastras y rematado por cornisa de doble entablamento. El cuerpo superior tiene una estructura de aletas y conserva un escudo en mal estado y los remates de pináculos piramidales, junto con una cruz.

observaciones El escudo goza de protección en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE de 29 de junio de 1985), basada en el Decreto 571/1963, de 14 de marzo (BOE núm. 77, de 20 de marzo).

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **155**

nivel de protección

ESTRUCTURAL

Denominación **Panteon de los Condes de san Diego**

FOTOGRAFÍA

Dirección	Cementerio de Cabezón
Ref-catastral	
Fecha construcción	principios s.XX
uso	funerario
tipología	panteón
alturas	1+cripta
situación	exento
estado conservación	bueno


int-histórico	sí
int-ambiental	sí
int-arquitectónico	sí
int-representativo	sí



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación	sí
restauración	sí
consolidación	sí
rehabilitación	sí
reestructuración	no
reconstrucción	no
sustitución	no
ampliación	no
obras exteriores	no
adición plantas	no
nueva planta	no
demolición	no



descripción Panteón de familia de estilo neobizantino. Es un edificio realizado en sillería y rematado con cúpula y cruz. En la portada se abre un arco de medio punto enmarcado con alfiz. Sobre él se sitúan dos escudetes sin tallar. Todo ello entre pilastras cajeadas y cornisa. Destaca igualmente la reja de la puerta de entrada.

observaciones

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **156**

nivel de protección

ESTRUCTURAL

Denominación **Panteón de Gutiérrez de Celis**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Cementerio de Cabezón**

Ref-catastral

Fecha construcción **principios s.XX**

uso **funerario**

tipología **panteón**

alturas **1+cripta**

situación **exento**


estado conservación **bueno**

int-histórico **sí**

int-ambiental **sí**

int-arquitectónico **sí**

int-representativo **sí**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **sí**

restauración **sí**

consolidación **sí**

rehabilitación **sí**

reestructuración **no**

reconstrucción **no**

sustitución **no**


ampliación **no**

obras exteriores **no**

adición plantas **no**

nueva planta **no**

demolición **no**



descripción De estilo historicista neogótico. Se estructura en dos cuerpos. El bajo con la cripta a la que se accede por una puerta de arco carpanel entre pilastras con capitel. El segundo cuerpo tiene una puerta en arco angular, flanqueado de pilastras con capitel, frontones, almenas y arcos cegados que recuerdan a las ventanas góticas.

observaciones

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **157**

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación **Fuente de Ricardo Botín**

FOTOGRAFÍA

Dirección	Plaza de los Caídos
Ref-catastral	
Fecha construcción	1926
uso	dotacional
tipología	fuelle
alturas	
situación	exenta
estado conservación	bueno



int-histórico	sí
int-ambiental	sí
int-arquitectónico	no
int-representativo	sí

PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación	sí
restauración	sí
consolidación	sí
rehabilitación	sí
reestructuración	no
reconstrucción	no
sustitución	no
ampliación	no
obras exteriores	no
adición plantas	no
nueva planta	no
demolición	no



descripción Fuente en piedra arenisca de dos grifos. Consta de un pilar cuadrado con cornisa y remate en bola. Tiene una planta de cruz griega. La fuente posee una placa con la siguiente inscripción: ".... En agradecimiento al alcalde D. Ricardo Botín y Sánchez de Porrua. Año de 1926"

observaciones Se permite su traslado

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **158**

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación **Casona**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Virgen del Campo** **3**

Ref-catastral **9961402**

Fecha construcción **s.XVIII**

uso **vivienda/comercial (p.b.)**

tipología **casona**

alturas **3**

situación **medianero**

estado conservación **regular**

int-histórico **no**

int-ambiental **sí**

int-arquitectónico **no**

int-representativo **no**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **sí**

restauración **sí**

consolidación **sí**

rehabilitación **sí**

reestructuración **sí**

reconstrucción **no**

sustitución **no**


ampliación **no**

obras exteriores **no**

adición plantas **no**

nueva planta **no**

demolición **no**



descripción Casona urbana con levante. Consta de una fachada plana de donde solo se adelantan los muros cortavientos mensulados y una balconada abalaustrada de madera. Los huecos en la fachada son adintelados con distribución equilibrada, vano de entrada adintelado con ménsulas y levante del siglo XIX.

observaciones Se recomienda el enfoscado de la fachada principal para tapar la mampostería, dejando vista únicamente la sillería.

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **159**

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación **Fuente de 1903**

FOTOGRAFÍA

Dirección **plaza de San Pedro**

Ref-catastral

Fecha construcción **1903**

uso **dotacional**

tipología **fuentes**

alturas

situación **exenta**

estado conservación **buena**

int-histórico **sí**

int-ambiental **sí**

int-arquitectónico **no**

int-representativo **sí**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **sí**

restauración **sí**

consolidación **sí**

rehabilitación **sí**

reestructuración **no**

reconstrucción **no**

sustitución **no**

ampliación **no**

obras exteriores **no**

adición plantas **no**

nueva planta **no**

demolición **no**



descripción Fuente de inspiración clásica con pilar de sección cuadrada acabado en un pináculo octogonal rematado en bola. Contiene una inscripción de 1903. La fuente estuvo instalada anteriormente en la calle Botín.

observaciones Se permite su traslado

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **160**

nivel de protección

ESTRUCTURAL

Denominación **Portalada**

FOTOGRAFÍA

Dirección	Periedo
Ref-catastral	
Fecha construcción	s.XVIII
uso	
tipología	portalada
alturas	1
situación	exenta
estado conservación	bueno




int-histórico	no
int-ambiental	sí
int-arquitectónico	sí
int-representativo	no

PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación	sí
restauración	sí
consolidación	sí
rehabilitación	sí
reestructuración	no
reconstrucción	no
sustitución	no
ampliación	no
obras exteriores	no
adición plantas	no
nueva planta	no
demolición	no



descripción Es una portalada formada por un arco de medio punto enmarcada en pilastras cajeadas, coronado de un establamiento quebrado. La clave del arco esta decorada con un motivo eclesiastico: cáliz con la forma y las llaves de San Pedro. Junto al arco existe otra entrada adintelada peonil.

observaciones

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **161**

nivel de protección

INTEGRAL

Denominación **Puente de Santa Lucía**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Santa Lucía (Santibañez)**

Ref-catastral

Fecha construcción **1590 a mediados s. XVII**

uso

tipología **puente**

alturas

situación **exento**

estado conservación **regular**

int-histórico **sí**

int-ambiental **sí**

int-arquitectónico **sí**

int-representativo **sí**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **sí**

restauración **sí**

consolidación **sí**

rehabilitación **sí**

reestructuración **no**

reconstrucción **no**

sustitución **no**


ampliación **no**

obras exteriores **no**

adición plantas **no**

nueva planta **no**

demolición **no**



descripción El puente conserva en la actualidad solo dos arcos de lo que debió ser un largo puente. Tiene tajamares en forma de huso y espolones cúbicos con apartaderos; es decir un esquema tradicional castellano en la construcción de puentes. El puente fue diseñado en 1590 para sustituir a uno de madera.

observaciones En caso de restauración deberán recuperarse el petril de piedra que hoy en día está rehaprovechado como pasamanos para bajar a la campa de Santa Lucía. Deberá eliminarse urgentemente el poste de la luz que se ha colocado encima.

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **162**

nivel de protección

ESTRUCTURAL

Denominación **Cruz de camino**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Santibaéz**
Ref-catastral

Fecha construcción **s.XVIII**
uso **religioso**
tipología **cruz**
alturas
situación **exenta**
estado conservación **bueno**


int-histórico **sí**
int-ambiental **sí**
int-arquitectónico **no**
int-representativo **sí**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **sí**
restauración **sí**
consolidación **sí**
rehabilitación **no**
reestructuración **no**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **no**
obras exteriores **no**
adición plantas **no**
nueva planta **no**
demolición **no**



descripción Cruz latina en piedra sobre 3 gradas y pedestal de sección octogonal. En la base de la cruz está grabado una calavera que representa el calvario.

observaciones Se permite su traslado

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **163**

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación **Portalada**

FOTOGRAFÍA

Dirección	Santibañez
Ref-catastral	
Fecha construcción	s.XVII-XVIII
uso	
tipología	portalada
alturas	1
situación	exenta
estado conservación	bueno




int-histórico	no
int-ambiental	sí
int-arquitectónico	no
int-representativo	no

PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación	sí
restauración	sí
consolidación	sí
rehabilitación	sí
reestructuración	no
reconstrucción	no
sustitución	no
ampliación	no
obras exteriores	no
adición plantas	no
nueva planta	no
demolición	no



descripción Portalada adintelada sobre ménsulas. Esta rematada por una cornisa y pináculos herrerianos y cruz.

observaciones La protección es exclusiva para la portalada.

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO	164
--------------	-----

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación	Fuente modernista
--------------	--------------------------

Dirección	plaza de San Roque
-----------	--------------------

Ref-catastral

Fecha construcción	1926
--------------------	------

uso	dotacional
-----	------------

tipología	fuentes
-----------	---------

alturas

situación	exenta
-----------	--------

estado conservación	bueno
---------------------	-------

int-histórico	SÍ
---------------	-----------

int-ambiental	sí
---------------	-----------

int-arquitectónico	no
--------------------	----

int-representativo	no
--------------------	----

FOTOGRAFÍA



PLANO de SITUACIÓN



OBRAS PERMITIDAS

conservación	sí
--------------	----

restauración	sí
--------------	----

consolidación	sí
---------------	----

rehabilitación	sí
----------------	----

reestructuración	no
------------------	----

reconstrucción	no
----------------	----

sustitución	no
-------------	----

ampliación	no
------------	----

obras exteriores	no
------------------	----

adición plantas	no
-----------------	----

nueva planta	no
--------------	----

demolición	no
------------	----

descripción	Fuente de tipo modernista con cartela de inscripción de 1926. Tiene una planta polilobulada donde se instala un monolito.
-------------	---

observacion es	Se permite su traslado
-------------------	------------------------

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **165**

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación **Casona**

Dirección **Calle Sn. Martín** **26**
Ref-catastral

Fecha construcción **s. XVIII**
uso **vivienda / comercial (p.b.)**
tipología **casona**
alturas **2**
situación **medianero**
estado conservación **bueno**

int-histórico **sí**
int-ambiental **sí**
int-arquitectónico **no**
int-representativo **no**

FOTOGRAFÍA



PLANO de SITUACIÓN



OBRAS PERMITIDAS

conservación **sí**
restauración **sí**
consolidación **sí**
rehabilitación **sí**
reestructuración **sí**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **no**
obras exteriores **no**
adición plantas **no**
nueva planta **no**
demolición **no**

descripción Casona blasonada en el cortavientos, correspondiente al modelo característico del s. XVIII. Armas de Vega.

observaciones

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **166**

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación **Casona**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Calle Sn. Martín** **22**
Ref-catastral

Fecha construcción **s. XIX**
uso **vivienda / comercial (p.b.)**
tipología
alturas **3 + sotabanco**
situación **medianero**
estado conservación **bueno**

int-histórico **no**
int-ambiental **sí**
int-arquitectónico **sí**
int-representativo **no**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **sí**
restauración **sí**
consolidación **sí**
rehabilitación **sí**
reestructuración **sí**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **no**
obras exteriores **no**
adición plantas **no**
nueva planta **no**
demolición **no**



descripción Composición simétrica de fachada a partir de huecos verticales, con recercado de sillería. Pequeño escudo en situación central.

observaciones

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **167**

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación **Casona**

FOTOGRAFÍA

Dirección **Calle Sn. Martín** 18
Ref-catastral

Fecha construcción **s. XVIII, remodelada s. XX**
uso **vivienda / comercial (p.b.)**
tipología **casona recrecida**
alturas **3**
situación **en esquina**
estado conservación **malo**

int-histórico **sí**
int-ambiental **sí**
int-arquitectónico **no**
int-representativo **no**



PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación **sí**
restauración **sí**
consolidación **sí**
rehabilitación **sí**
reestructuración **sí**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **no**
obras exteriores **sí**
adición plantas **no**
nueva planta **no**
demolición **no**



descripción El cierre del zaguán y la adición de una planta sobre las dos originales, desvirtúa el modelo arquitectónico al que corresponde. El cierre y revestimiento de fachada, ha dejado como único valor el escudo presente en el cortavientos. Armas de Vega.

observaciones Habrán de retirarse el cartel de la fachada.

CVE-2020-6811

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

FICHA NÚMERO **168**

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

Dirección **Santibáñez** **61**
Ref-catastral

Fecha construcción **S. XVIII**
uso **vivienda**
tipología **casona con portalada**
alturas **2**
situación **en esquina**
estado conservación **bueno**

int-histórico **sí**
int-ambiental **sí**
int-arquitectónico **no**
int-representativo **no**

OBRAS PERMITIDAS

conservación **sí**
restauración **sí**
consolidación **sí**
rehabilitación **sí**
reestructuración **sí**
reconstrucción **no**
sustitución **no**
ampliación **no**
obras exteriores **no**
adición plantas **no**
nueva planta **no**
demolición **no**

descripción Casona barroca montañesa, con portalada y corral.

observaciones

FOTOGRAFÍA



PLANO de SITUACIÓN

