FICHA NÚMERO	6

nivel de protección	ESTRUCTURAL

Denominación	Casa de Cultura Conde de San Diego

FOTOGRAFÍA

Dirección	Generalisimo	12
Ref-catastral	0059713	

Fecha construcción	1.901
uso	dotacional/casa de cultura
tipología	Hotel de familia
alturas	3
situación	exento
estado conservación	excelente

int-histórico	si
int-ambiental	si
int-arquitectónico	si
int-representativo	si

PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación	si
restauración	si
consolidación	si
rehabilitación	si
reestructuración	no
reconstrucción	no
sustitución	no
ampliación	si
obras exteriores	no
adición plantas	no
nueva planta	si
demolición	no

descripción	Se trata de una casa de descanso de estilo centroeuropeo, con una configuración de huecos muy característica.

observaciones	La protección se extiende al arbolado y a los jardines. Se permiten obras de ampliación y nueva planta por su uso público, siempre que se respete el edificio catalogado.

CVE-2013-18913

FICHA NÚMERO	7	nivel de protección	NATURAL

Denominación	**Plátano Conde San Diego nº 37**

FOTOGRAFÍA

Dirección	Generalísimo	12
Ref-catastral	0059713	

Fecha construcción	
uso	Ornamental
tipología	
alturas	
situación	Pie aislado en parque-jardín
estado conservación	Muy bueno

int-histórico	
int-ambiental	si
int-arquitectónico	
int-representativo	si

PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación	si
restauración	si
consolidación	si
rehabilitación	
reestructuración	
reconstrucción	
sustitución	
ampliación	
obras exteriores	
adición plantas	
nueva planta	
demolición	

descripción	Plátano (Platanus hispanica Miller ex. Munch) de 35 m. de altura, 7,2 m. de perímetro en la base y perímetro a 1,30 metros de 4,80 m., recogido con el nº 37 en el Catálogo de Árboles Singulares del Gobierno de Cantabria. En el interior del Parque Conde San Diego, junto a otros varios ejemplares de especies singulares.

observaciones	Especie caducifolia de crecimiento rápido, que puede alcanzar los 40 m. de altura. Hojas simples y alternas, de color verde claro. Florece en primavera, adquiriendo una tonalidad amarillenta. Tronco de corteza moteada y color gris amarillento.

CVE-2013-18913

FICHA NÚMERO	8	nivel de protección	ESTRUCTURAL

Denominación	

FOTOGRAFÍA

Dirección	Generalisimo	8
Ref-catastral	59711	

Fecha construcción	
uso	vivienda
tipología	Palacete urbano
alturas	3
situación	exento
estado conservación	excelente

int-histórico	si
int-ambiental	si
int-arquitectónico	si
int-representativo	si

PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS	
conservación	si
restauración	si
consolidación	si
rehabilitación	si
reestructuración	si
reconstrucción	no
sustitución	no
ampliación	no
obras exteriores	no
adición plantas	no
nueva planta	no
demolición	no

descripción	Hotel de familia de gran volumen y limpieza ornamental. La pureza volumétrica, con la cubierta a cuatro aguas y la simetría en la composición le confieren una presencia que no pasa desapercibida.

observaciones	La protección se extiende al arbolado, a los jardines y a la capilla. No se permitirá la construcción de buhardillones en cubierta, ni modificar el tipo de cubierta a 4 aguas.

CVE-2013-18913

FICHA NÚMERO	9	nivel de protección	AMBIENTAL

Denominación	

FOTOGRAFÍA

Dirección	Botín	
Ref-catastral	9860026	

Fecha construcción	
uso	vivienda/comercial(p.b.)
tipología	vivienda urbana
alturas	2+sotabanco
situación	en esquina
estado conservación	bueno

int-histórico	no
int-ambiental	si
int-arquitectónico	si
int-representativo	no

PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación	si
restauración	si
consolidación	si
rehabilitación	si
reestructuración	si
reconstrucción	no
sustitución	no
ampliación	no
obras exteriores	no
adición plantas	no
nueva planta	no
demolición	no

descripción	Composición simétrica, proporción de huecos. Sillería en planta baja, esquinales y recercado de huecos.

observaciones	No se permite la construcción de buhardillones.

CVE-2013-18913

FICHA NÚMERO	10	nivel de protección	ESTRUCTURAL

Denominación	

FOTOGRAFÍA

Dirección	Botín	
Ref-catastral	9860002	

Fecha construcción	
uso	vivienda/comercial(p.b.)
tipología	
alturas	4
situación	
estado conservación	excelente

int-histórico	no
int-ambiental	no
int-arquitectónico	si
int-representativo	no

PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación	si
restauración	si
consolidación	si
rehabilitación	si
reestructuración	si
reconstrucción	no
sustitución	no
ampliación	no
obras exteriores	no
adición plantas	no
nueva planta	no
demolición	no

descripción	Planta baja de sillería, composición de huecos de proporción vertical, con alero a la misma altura del colindante y composición unitaria de huecos, fachada pintada lateral y posterior con recercados de rejería metálica.

observaciones	No se permitirá la construcción de buhardillones en cubierta, ni modificar el tipo de cubierta a 2 aguas.

CVE-2013-18913

FICHA NÚMERO	11	nivel de protección	ESTRUCTURAL

Denominación	Casa de los arcos

FOTOGRAFÍA

Dirección	Botín	2
Ref-catastral	9860001	

Fecha construcción	
uso	vivienda/comercial(p.b.)
tipología	Casona palaciega urbana
alturas	2+sotabanco
situación	en esquina
estado conservación	excelente

int-histórico	no
int-ambiental	si
int-arquitectónico	si
int-representativo	no

PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación	si
restauración	si
consolidación	si
rehabilitación	si
reestructuración	si
reconstrucción	no
sustitución	no
ampliación	no
obras exteriores	no
adición plantas	no
nueva planta	no
demolición	no

descripción	Fachada de sillería con arcada en soportal. Composición de huecos clásica. Balcón sobreelevado en cubierta. Carpinterías de madera enrasadas en fachada.
observaciones	No se permitirá la construcción de buhardillones en cubierta, ni modificar el tipo de cubierta a 3 aguas.

CVE-2013-18913

FICHA NÚMERO	12	nivel de protección	AMBIENTAL

Denominación	Casa del Pueblo

FOTOGRAFÍA

Dirección	Concha Espina	25
Ref-catastral	9961211	

Fecha construcción	
uso	vivienda
tipología	
alturas	3
situación	exento
estado conservación	bueno

int-histórico	no
int-ambiental	si
int-arquitectónico	si
int-representativo	si

PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación	si
restauración	si
consolidación	si
rehabilitación	si
reestructuración	si
reconstrucción	no
sustitución	no
ampliación	no
obras exteriores	no
adición plantas	no
nueva planta	no
demolición	no

descripción	Composición de fachadas, cerramiento, espacio libre de parcela. Rotundidad volumétrica y compositiva.

observaciones	

CVE-2013-18913

FICHA NÚMERO	13	nivel de protección	AMBIENTAL

Denominación	Antigua casa de correos

Dirección	Conde de San Diego	11
Ref-catastral	59703	

FOTOGRAFÍA

Fecha construcción	
uso	vivienda/comercial(p.b.)
tipología	
alturas	3
situación	en esquina
estado conservación	regular

int-histórico	si
int-ambiental	si
int-arquitectónico	no
int-representativo	no

PLANO de SITUACIÓN



OBRAS PERMITIDAS

conservación	si
restauración	si
consolidación	si
rehabilitación	si
reestructuración	si
reconstrucción	no
sustitución	no
ampliación	no
obras exteriores	no
adición plantas	no
nueva planta	no
demolición	no

descripción	Sillería en planta baja y primera. La segunda presumiblemente de mampostería, enfoscada y pintada. Arcada en planta baja se encuentra cegada, asi como parte de algunos huecos. Galería posterior. Recercado de piedra en huecos.

observaciones	

CVE-2013-18913

FICHA NÚMERO	14	nivel de protección	AMBIENTAL

Denominación	Centro de Estudios Rurales de Cantabria

FOTOGRAFÍA

Dirección	Doctor Arines	
Ref-catastral	9855602	

Fecha construcción	primer tercio s. XX
uso	dotacional
tipología	palacete estilo pintoresco
alturas	3
situación	exento
estado conservación	excelente

int-histórico	si
int-ambiental	si
int-arquitectónico	si
int-representativo	si

PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación	si
restauración	si
consolidación	si
rehabilitación	si
reestructuración	si
reconstrucción	no
sustitución	no
ampliación	si
obras exteriores	no
adición plantas	no
nueva planta	si
demolición	no

descripción	Presenta planta básicamente cuadrada y se desarrolla en tres alturas, la última abuhardillada y con cubierta de pizarra a dos aguas en la parte anterior y a una en la posterior. En el interior se puede contemplar la maravillosa armadura sustentante de la misma, con hileras, nudillos, pares y tirantes de madera, todos ellos al descubierto.

observaciones	Espacio libre de parcela incluido en la protección ("Jardines de María Blanchard"). Se permiten obras de ampliación y nueva planta por su uso público, siempre que se respete el edificio catalogado.

CVE-2013-18913

FICHA NÚMERO	15	nivel de protección	AMBIENTAL

Denominación	Escuela Taller

FOTOGRAFÍA

Dirección	Doctor Arines	19
Ref-catastral	9755208	

Fecha construcción	1901
uso	dotacional educativo
tipología	neogótico
alturas	2
situación	exento
estado conservación	excelente

int-histórico	si
int-ambiental	si
int-arquitectónico	si
int-representativo	si

PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación	si
restauración	si
consolidación	si
rehabilitación	si
reestructuración	si
reconstrucción	no
sustitución	no
ampliación	si
obras exteriores	no
adición plantas	no
nueva planta	si
demolición	no

descripción	Fachadas de mampostería con recercado de huecos con sillería, cierre de piedra y rejería, espacio libre de parcela.

observaciones	Se permiten obras de ampliación y nueva planta por su uso público, siempre que se respete el edificio catalogado, especialmente a la fachada principal. No se permitirá la construcción de buhardillones en cubierta.

CVE-2013-18913

FICHA NÚMERO	17	nivel de protección	AMBIENTAL

Denominación	

FOTOGRAFÍA

Dirección	Igareda	13
Ref-catastral	9860007	

Fecha construcción	
uso	hostelero
tipología	
alturas	3
situación	medianero
estado conservación	bueno

int-histórico	no
int-ambiental	si
int-arquitectónico	no
int-representativo	no

PLANO de SITUACIÓN



OBRAS PERMITIDAS

conservación	si
restauración	si
consolidación	si
rehabilitación	si
reestructuración	si
reconstrucción	no
sustitución	no
ampliación	no
obras exteriores	no
adición plantas	no
nueva planta	no
demolición	no

descripción	Recercado de huecos y composición simétrica de galerías y balcones.

observaciones	

CVE-2013-18913

FICHA NÚMERO	18	nivel de protección	AMBIENTAL

Denominación	

FOTOGRAFÍA

Dirección	Igareda	15
Ref-catastral	9560028	

Fecha construcción	
uso	vivienda/comercial(p.b.)
tipología	
alturas	3
situación	medianero
estado conservación	excelente

int-histórico	no
int-ambiental	si
int-arquitectónico	no
int-representativo	no

PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación	si
restauración	si
consolidación	si
rehabilitación	si
reestructuración	si
reconstrucción	no
sustitución	no
ampliación	no
obras exteriores	no
adición plantas	no
nueva planta	no
demolición	no

descripción	Muros formeros, balconada corrida en fachada parcialmente cerrada en galería, huecos verticales y alero de doble orden.

observaciones	

CVE-2013-18913

FICHA NÚMERO	19	nivel de protección	AMBIENTAL

Denominación	

FOTOGRAFÍA

Dirección	Igareda	16
Ref-catastral	9560027	

Fecha construcción	
uso	vivienda/comercial(p.b.)
tipología	
alturas	4
situación	medianero
estado conservación	bueno

int-histórico	no
int-ambiental	si
int-arquitectónico	si
int-representativo	no

PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación	si
restauración	si
consolidación	si
rehabilitación	si
reestructuración	si
reconstrucción	no
sustitución	no
ampliación	no
obras exteriores	no
adición plantas	no
nueva planta	no
demolición	no

descripción	Composición simétrica con galería central y cuerpo elevado en remate de cubierta.

observaciones	No se permitirá la construcción de buhardillones en cubierta, ni modificar el tipo de cubierta.

CVE-2013-18913

FICHA NÚMERO	20	nivel de protección	AMBIENTAL

Denominación	

FOTOGRAFÍA

Dirección	Igareda	17
Ref-catastral	9560029	

Fecha construcción	
uso	vivienda/comercial(p.b.)
tipología	
alturas	3
situación	medianero
estado conservación	excelente

int-histórico	no
int-ambiental	si
int-arquitectónico	no
int-representativo	no

PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación	si
restauración	si
consolidación	si
rehabilitación	si
reestructuración	si
reconstrucción	no
sustitución	no
ampliación	no
obras exteriores	no
adición plantas	no
nueva planta	no
demolición	no

descripción	Galería rematada en balconada con huecos verticales rematados en arquillos.

observaciones	

CVE-2013-18913

FICHA NÚMERO	21	nivel de protección	AMBIENTAL

Denominación	

FOTOGRAFÍA

Dirección	Igareda	18
Ref-catastral	9560026	

Fecha construcción	s. XIX
uso	vivienda
tipología	vivienda urbana
alturas	3+bajocubierta
situación	medianero
estado conservación	regular

int-histórico	no
int-ambiental	si
int-arquitectónico	si
int-representativo	no

PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS	
conservación	si
restauración	si
consolidación	si
rehabilitación	si
reestructuración	si
reconstrucción	no
sustitución	no
ampliación	no
obras exteriores	no
adición plantas	no
nueva planta	no
demolición	no

descripción	Vivienda entre medianeras con composición simétrica rotunda: dos bandas de miradores flanquean un buhardillón acristalado que corta la línea de alero. Huecos verticales.
observaciones	

CVE-2013-18913

FICHA NÚMERO	22	nivel de protección	AMBIENTAL

Denominación	

FOTOGRAFÍA

Dirección	Igareda	20
Ref-catastral	9560025	

Fecha construcción	
uso	comercial
tipología	
alturas	3+sotabanco
situación	medianero
estado conservación	malo

int-histórico	no
int-ambiental	no
int-arquitectónico	no
int-representativo	no

PLANO de SITUACIÓN



OBRAS PERMITIDAS

conservación	si
restauración	si
consolidación	si
rehabilitación	si
reestructuración	si
reconstrucción	no
sustitución	no
ampliación	no
obras exteriores	no
adición plantas	no
nueva planta	no
demolición	no

descripción	Proporción vertical de huecos y sillería en planta baja, balcones centrales.

observaciones	

CVE-2013-18913

FICHA NÚMERO	23	nivel de protección	AMBIENTAL

Denominación	

FOTOGRAFÍA

Dirección	Igareda	21
Ref-catastral	9560031	

Fecha construcción	
uso	vivienda/comercial(p.b.)
tipología	
alturas	3+bajocubierta
situación	medianero
estado conservación	bueno

int-histórico	no
int-ambiental	si
int-arquitectónico	si
int-representativo	no

PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación	si
restauración	si
consolidación	si
rehabilitación	si
reestructuración	si
reconstrucción	no
sustitución	no
ampliación	no
obras exteriores	no
adición plantas	no
nueva planta	no
demolición	no

descripción	Composición de huecos verticales, galerías y balcones de madera y rejería metálica, composición de buhardillones, fachada revocada y pintada en rojo venecia claro.

observaciones	

CVE-2013-18913

FICHA NÚMERO	24	nivel de protección	AMBIENTAL

Denominación	

FOTOGRAFÍA

Dirección	Igareda	22
Ref-catastral	9560024	

Fecha construcción	
uso	vivienda
tipología	
alturas	3
situación	medianero
estado conservación	bueno

int-histórico	no
int-ambiental	si
int-arquitectónico	no
int-representativo	no

PLANO de SITUACIÓN



OBRAS PERMITIDAS

conservación	si
restauración	si
consolidación	si
rehabilitación	si
reestructuración	si
reconstrucción	no
sustitución	no
ampliación	no
obras exteriores	no
adición plantas	no
nueva planta	no
demolición	no

descripción	Forma composición simétrica con la finca 9560023, galería y balcón corrido con rejería de madera, fachada de sillería con la junta remarcada, pilares de sillería en planta baja.

observaciones	

CVE-2013-18913

FICHA NÚMERO	25	nivel de protección	AMBIENTAL

Denominación	

FOTOGRAFÍA

Dirección	Igareda	23
Ref-catastral	9560032	

Fecha construcción	
uso	vivienda/comercial(p.b.)
tipología	
alturas	3
situación	medianero
estado conservación	regular

int-histórico	no
int-ambiental	si
int-arquitectónico	no
int-representativo	no

PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación	si
restauración	si
consolidación	si
rehabilitación	si
reestructuración	si
reconstrucción	no
sustitución	no
ampliación	no
obras exteriores	no
adición plantas	no
nueva planta	no
demolición	no

descripción	Composición simétrica, galería central, proporción vertical de huecos con rejería, continuidad del plano bajo cubierta.

observaciones	Posibilidad de aprovechamiento del bajocubierta con incorporación de buhardillón que remate el cuerpo de la galería central.

CVE-2013-18913

FICHA NÚMERO	26	nivel de protección	ESTRUCTURAL

Denominación	

FOTOGRAFÍA

Dirección	Igareda	25
Ref-catastral	9560033	

Fecha construcción	
uso	vivienda/comercial(p.b.)
tipología	
alturas	4
situación	medianero
estado conservación	malo

int-histórico	no
int-ambiental	si
int-arquitectónico	si
int-representativo	no

PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación	si
restauración	si
consolidación	si
rehabilitación	si
reestructuración	si
reconstrucción	no
sustitución	no
ampliación	no
obras exteriores	no
adición plantas	no
nueva planta	no
demolición	no

descripción	Composición simétrica de tres vanos con dos galerías simétricas, proporción vertical de huecos, remate de alero.

observaciones	No se permitirá la construcción de buhardillones en cubierta.

CVE-2013-18913

FICHA NÚMERO	27	nivel de protección	ESTRUCTURAL

Denominación	

FOTOGRAFÍA

Dirección	Igareda	5
Ref-catastral	9860003	

Fecha construcción	
uso	vivienda/comercial(p.b.)
tipología	
alturas	4+bajocubierta
situación	en esquina
estado conservación	excelene

int-histórico	no
int-ambiental	si
int-arquitectónico	si
int-representativo	no

PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación	si
restauración	si
consolidación	si
rehabilitación	si
reestructuración	si
reconstrucción	no
sustitución	no
ampliación	no
obras exteriores	no
adición plantas	no
nueva planta	no
demolición	no

descripción	Fachada con composición frontal y lateral de miradores y balcones de madera pintados en blanco, planos de fachada en revoco rojo venecia.

observaciones	

CVE-2013-18913

FICHA NÚMERO	28

nivel de protección	ESTRUCTURAL

Denominación	Biblioteca Municipal

FOTOGRAFÍA

Dirección	La Iglesia	1
Ref-catastral	9859106	

Fecha construcción	1804
uso	biblioteca
tipología	
alturas	2
situación	en esquina
estado conservación	excelente

int-histórico	si
int-ambiental	si
int-arquitectónico	si
int-representativo	si

PLANO de SITUACIÓN



OBRAS PERMITIDAS

conservación	si
restauración	si
consolidación	si
rehabilitación	si
reestructuración	si
reconstrucción	no
sustitución	no
ampliación	no
obras exteriores	no
adición plantas	no
nueva planta	no
demolición	no

descripción	Alineaciones y configuración de accesos con pórtico.

observaciones	No se permitirá la construcción de buhardillones en cubierta, ni modificar el tipo de cubierta.

CVE-2013-18913

FICHA NÚMERO	29	nivel de protección	INTEGRAL

Denominación	**Iglesia Parroquial de San Martín**

Dirección	La Iglesia	s/n
Ref-catastral	9859108	

Fecha construcción	s. XVIII (1724-1729)
uso	religioso
tipología	Iglesia
alturas	1+coro/ torre de 5 cuerpos
situación	exenta
estado conservación	bueno

int-histórico	si
int-ambiental	si
int-arquitectónico	si
int-representativo	si

FOTOGRAFÍA

PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación	si
restauración	si
consolidación	si
rehabilitación	no
reestructuración	no
reconstrucción	no
sustitución	no
ampliación	no
obras exteriores	no
adición plantas	no
nueva planta	no
demolición	no

descripción	Es de estilo barroco montañés. Consta de tres naves; la planta es basilical, con cruz latina inscrita. Los pórticos norte y sur tienen la misma estructura: entrada realzada con portada de arco de medio punto y sobre él, un tímpano y hornacina. Torre con remate de piedra en estilo modernista (reconstrudida en 1904). Fachadas de sillería y mampostería.

observaciones	

CVE-2013-18913

FICHA NÚMERO	30	nivel de protección	AMBIENTAL

Denominación	

FOTOGRAFÍA

Dirección	Matias Montero	1
Ref-catastral	9860025	

Fecha construcción	
uso	vivienda/comercial(p.b.)
tipología	
alturas	3
situación	en esquina
estado conservación	bueno

int-histórico	no
int-ambiental	no
int-arquitectónico	no
int-representativo	no

PLANO de SITUACIÓN



OBRAS PERMITIDAS	
conservación	si
restauración	si
consolidación	si
rehabilitación	si
reestructuración	si
reconstrucción	no
sustitución	no
ampliación	no
obras exteriores	no
adición plantas	no
nueva planta	no
demolición	no

descripción	Alineación de fachadas, composición vertical de huecos, balconadas a la plaza.

observaciones	La fachada trasera podrá modificarse siguiendo criterios de composición de otros edificios del Catálogo.

CVE-2013-18913

FICHA NÚMERO	31	nivel de protección	AMBIENTAL

Denominación	

FOTOGRAFÍA

Dirección	Matias Montero	2
Ref-catastral	9860024	

Fecha construcción	
uso	vivienda/comercial(p.b.)
tipología	
alturas	3
situación	medianero
estado conservación	excelente

int-histórico	no
int-ambiental	si
int-arquitectónico	si
int-representativo	no

PLANO de SITUACIÓN



OBRAS PERMITIDAS

conservación	si
restauración	si
consolidación	si
rehabilitación	si
reestructuración	si
reconstrucción	no
sustitución	no
ampliación	no
obras exteriores	no
adición plantas	no
nueva planta	no
demolición	no

descripción	Galería con balcón superpuesto, alineaciones, bajo de sillería con arco escarzano, composición vertical de huecos.

observaciones	La fachada trasera podrá modificarse siguiendo criterios de composición de otros edificios del Catálogo.

CVE-2013-18913

FICHA NÚMERO	32	nivel de protección	AMBIENTAL

Denominación	

FOTOGRAFÍA

Dirección	Matias Montero	3
Ref-catastral	9860023	

Fecha construcción	
uso	vivienda/comercial(p.b.)
tipología	
alturas	3
situación	medianero
estado conservación	bueno

int-histórico	no
int-ambiental	si
int-arquitectónico	si
int-representativo	no

PLANO de SITUACIÓN



OBRAS PERMITIDAS

conservación	si
restauración	si
consolidación	si
rehabilitación	si
reestructuración	si
reconstrucción	no
sustitución	no
ampliación	no
obras exteriores	no
adición plantas	no
nueva planta	no
demolición	no

descripción	Frente de galerías de madera, huecos verticales de acceso al mismo. Balconadas a la plaza de Matías Montero.

observaciones	

CVE-2013-18913

FICHA NÚMERO	33	nivel de protección	AMBIENTAL

Denominación	

FOTOGRAFÍA

Dirección	Matias Montero	4
Ref-catastral	9860022	

Fecha construcción	
uso	vivienda/comercial(p.b.)
tipología	
alturas	4
situación	medianero
estado conservación	bueno

int-histórico	no
int-ambiental	si
int-arquitectónico	si
int-representativo	no

PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación	si
restauración	si
consolidación	si
rehabilitación	si
reestructuración	si
reconstrucción	no
sustitución	no
ampliación	no
obras exteriores	no
adición plantas	no
nueva planta	no
demolición	no

descripción	Galería frontal, sillería de planta primera, composición axial de huecos y galerías.

observaciones	

CVE-2013-18913

FICHA NÚMERO	34	nivel de protección	ESTRUCTURAL

Denominación	

FOTOGRAFÍA

Dirección	Matias Montero	5
Ref-catastral	9860021	

Fecha construcción	
uso	vivienda/comercial(p.b.)
tipología	
alturas	3+sotabanco
situación	en esquina
estado conservación	excelente

int-histórico	si
int-ambiental	si
int-arquitectónico	si
int-representativo	si

PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación	si
restauración	si
consolidación	si
rehabilitación	si
reestructuración	si
reconstrucción	no
sustitución	no
ampliación	no
obras exteriores	no
adición plantas	no
nueva planta	no
demolición	no

descripción	Sillería curva en esquinas, fachadas de revoco de mortero rojo venecia, carpinterías y aparejo de huecos en blanco, rejería, galerías.
observaciones	No se permitirá la construcción de buhardillones en cubierta, ni modificar el tipo de cubierta a 3 aguas.

CVE-2013-18913

FICHA NÚMERO	35	nivel de protección	ESTRUCTURAL

Denominación	Edificio La Torre (antiguo Ayuntamiento)

FOTOGRAFÍA

Dirección	Padre Gomez	10
Ref-catastral	9560012	

Fecha construcción	torre s. XV/ ampliada 1849
uso	dotacional
tipología	torre señorial
alturas	4
situación	exento
estado conservación	bueno

int-histórico	si
int-ambiental	si
int-arquitectónico	si
int-representativo	si

PLANO de SITUACIÓN



OBRAS PERMITIDAS	
conservación	si
restauración	si
consolidación	si
rehabilitación	si
reestructuración	si
reconstrucción	no
sustitución	no
ampliación	no
obras exteriores	no
adición plantas	no
nueva planta	no
demolición	no

descripción	Planta baja y primera de mampostería con sillería en recercado de los huecos, escudos de labra. Plantas superiores de entramado con cerramiento de ladrillo visto.

observaciones	No se permitirá la construcción de buhardillones, ni modificar el tipo de cubierta.

CVE-2013-18913

FICHA NÚMERO	36	nivel de protección	ESTRUCTURAL

Denominación	

FOTOGRAFÍA

Dirección	Padre Gomez	2-4
Ref-catastral	9560017-18	

Fecha construcción	
uso	vivienda
tipología	
alturas	4+sotabanco
situación	en esquina
estado conservación	regular

int-histórico	no
int-ambiental	si
int-arquitectónico	si
int-representativo	no

PLANO de SITUACIÓN



OBRAS PERMITIDAS

conservación	si
restauración	si
consolidación	si
rehabilitación	si
reestructuración	si
reconstrucción	no
sustitución	no
ampliación	no
obras exteriores	no
adición plantas	no
nueva planta	no
demolición	no

descripción	Composición simétrica de fachada con dos galerías y balconadas centrales, composición de huecos verticales,con recercado de huecos, planta baja de sillería.

observaciones	

CVE-2013-18913

FICHA NÚMERO	37	nivel de protección	AMBIENTAL

Denominación	

FOTOGRAFÍA

Dirección	Padre Gomez	6
Ref-catastral	9560016	

Fecha construcción	
uso	vivienda
tipología	
alturas	3
situación	en esquina
estado conservación	regular

int-histórico	no
int-ambiental	si
int-arquitectónico	si
int-representativo	si

PLANO de SITUACIÓN



OBRAS PERMITIDAS

conservación	si
restauración	si
consolidación	si
rehabilitación	si
reestructuración	si
reconstrucción	no
sustitución	no
ampliación	no
obras exteriores	no
adición plantas	no
nueva planta	no
demolición	no

descripción	Composición simétrica de fachada, con dos galerías, balcones centrales con remate central de alero con casetón, galería acristalada en la fachada trasera, recercado de huecos con rejería metálica y fachadas revocadas en grís.

observaciones	No se permitirá la construcción de buhardillones, ni modificar el tipo de cubierta.

CVE-2013-18913

FICHA NÚMERO	38	nivel de protección	AMBIENTAL

Denominación	

FOTOGRAFÍA

Dirección	Padre Gomez	8
Ref-catastral	9560004	

Fecha construcción	
uso	vivienda/comercial(p.b.)
tipología	
alturas	3
situación	exento
estado conservación	bueno

int-histórico	no
int-ambiental	no
int-arquitectónico	si
int-representativo	no

PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación	si
restauración	si
consolidación	si
rehabilitación	si
reestructuración	si
reconstrucción	no
sustitución	no
ampliación	no
obras exteriores	no
adición plantas	no
nueva planta	no
demolición	no

descripción	Planta baja de sillería, galería de madera, recercado de huecos, fachadas revocadas en rojo venecia, configuracion de cubierta con casetón a todas las aguas del ancho de la fachada.

observaciones	No se permitirá la construcción de buhardillones, ni modificar el tipo de cubierta.

CVE-2013-18913

FICHA NÚMERO	39

nivel de protección	INTEGRAL

Denominación	Molino de la Cabroja. Molino de la Braña.

FOTOGRAFÍA

Dirección	Pernalejo	
Ref-catastral	57001	

Fecha construcción	s. XVIII
uso	vivienda/comercial
tipología	molino
alturas	2
situación	exento
estado conservación	bueno

int-histórico	si
int-ambiental	si
int-arquitectónico	si
int-representativo	si

PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS	
conservación	si
restauración	si
consolidación	si
rehabilitación	si
reestructuración	no
reconstrucción	no
sustitución	no
ampliación	no
obras exteriores	no
adición plantas	no
nueva planta	no
demolición	no

descripción	Incluye varias piezas que forman parte de un conjunto. Un molino con un canal en muy buen estado y de factura impecable con sistema de compuertas y una casona de gran interés por tener innumerables peculiaridades que la distinguen del resto.

observaciones	Incluido en el Inventario General del Patrimonio Cultural de Cantabria como Bien Inventariado (BOC nº 122, de 26 de junio de 2002). Ver ficha en correspondiente de arqueología preindustrial.

CVE-2013-18913

FICHA NÚMERO	40

nivel de protección	ESTRUCTURAL

Denominación	Colegio Sagrado Corazón

FOTOGRAFÍA

Dirección	Pernalejo	s/n
Ref-catastral	9858306	

Fecha construcción	1903
uso	dotacional educativo
tipología	convento
alturas	2
situación	exento
estado conservación	bueno

int-histórico	si
int-ambiental	si
int-arquitectónico	si
int-representativo	si

PLANO de SITUACIÓN



OBRAS PERMITIDAS

conservación	si
restauración	si
consolidación	si
rehabilitación	si
reestructuración	si
reconstrucción	no
sustitución	no
ampliación	si
obras exteriores	no
adición plantas	no
nueva planta	si
demolición	no

descripción	Fachada de sillería. La simetría le confiere una gran rotundidad. Edificio ecléctico de gran interés.

observaciones	Se permiten obras de ampliación y nueva planta por su uso público, siempre que se respete el edificio catalogado.

CVE-2013-18913

FICHA NÚMERO	42

nivel de protección	ESTRUCTURAL

Denominación	Palacio de Ceballos. Palacio de Bodega

FOTOGRAFÍA

Dirección	Plaza Ángel de la Bodega	2
Ref-catastral	9961425	

Fecha construcción	finales s. XVIII
uso	vivienda
tipología	Palacio urbano/neoclásico
alturas	3+sotabanco
situación	exento
estado conservación	excelente

int-histórico	si
int-ambiental	si
int-arquitectónico	si
int-representativo	si

PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación	si
restauración	si
consolidación	si
rehabilitación	si
reestructuración	si
reconstrucción	no
sustitución	no
ampliación	no
obras exteriores	no
adición plantas	no
nueva planta	no
demolición	no

descripción	Disposición en cinco calles y cuatro alturas. En fachada principal portada cinco arcos de medio punto (marcan las calles), pseudopilastras adosadas al muro. Zona superior, rematada por un tímpano, con escudo blasonado (Ceballos). Destacan las fachadas de excelente fábrica y el trazado de la cubiertaasí como la rejería.

observaciones	

CVE-2013-18913

FICHA NÚMERO	43	nivel de protección	AMBIENTAL

Denominación	

FOTOGRAFÍA

Dirección	Plaza de los Caídos	
Ref-catastral	9859105	

Fecha construcción	
uso	vivienda
tipología	
alturas	2
situación	medianero
estado conservación	bueno

int-histórico	no
int-ambiental	si
int-arquitectónico	no
int-representativo	no

PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación	si
restauración	si
consolidación	si
rehabilitación	si
reestructuración	si
reconstrucción	no
sustitución	no
ampliación	no
obras exteriores	no
adición plantas	no
nueva planta	no
demolición	no

descripción	Ritmo en el ancho de los huecos, continuidad del alero, recercado de huecos, galerías de madera.

observaciones	Se permite el aumento de una planta, siempre que se respete la parte existente.

CVE-2013-18913

FICHA NÚMERO	44	nivel de protección	AMBIENTAL

Denominación	

FOTOGRAFÍA

Dirección	Plaza de los Caídos	
Ref-catastral	9859104	

Fecha construcción	
uso	vivienda
tipología	
alturas	2+bajocubierta
situación	medianero
estado conservación	bueno

int-histórico	no
int-ambiental	si
int-arquitectónico	no
int-representativo	no

PLANO de SITUACIÓN



OBRAS PERMITIDAS

conservación	si
restauración	si
consolidación	si
rehabilitación	si
reestructuración	si
reconstrucción	no
sustitución	no
ampliación	no
obras exteriores	no
adición plantas	si
nueva planta	no
demolición	no

descripción	Continuidad con la composición del edificio colindante, ritmo vertical de huecos, balconadas corridas.

observaciones	Se permite el aumento de una planta, siempre que se respete la parte existente.

CVE-2013-18913

FICHA NÚMERO	45	nivel de protección	AMBIENTAL

Denominación	

FOTOGRAFÍA

Dirección	Plaza de los Caídos	2
Ref-catastral	9860018	

Fecha construcción	
uso	vivienda/comercial(p.b.)
tipología	
alturas	2+sotabanco
situación	en esquina
estado conservación	excelente

int-histórico	no
int-ambiental	si
int-arquitectónico	si
int-representativo	no

PLANO de SITUACIÓN



OBRAS PERMITIDAS

conservación	si
restauración	si
consolidación	si
rehabilitación	si
reestructuración	si
reconstrucción	no
sustitución	no
ampliación	no
obras exteriores	no
adición plantas	no
nueva planta	no
demolición	no

descripción	Galería y composición vertical de huecos, rejería.

observaciones	

CVE-2013-18913

FICHA NÚMERO	46	nivel de protección	AMBIENTAL

Denominación	

FOTOGRAFÍA

Dirección	Plaza de los Caídos	3
Ref-catastral	9880021	

Fecha construcción	finales s. XVIII
uso	vivienda/comercial(p.b.)
tipología	casona barroca
alturas	2
situación	en esquina
estado conservación	bueno

int-histórico	no
int-ambiental	si
int-arquitectónico	si
int-representativo	si

PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación	si
restauración	si
consolidación	si
rehabilitación	si
reestructuración	si
reconstrucción	no
sustitución	no
ampliación	no
obras exteriores	no
adición plantas	no
nueva planta	no
demolición	no

descripción	Fachadas de mampostería, sillería en esquinas, solana y balconada sobre pies derechos.

observaciones	

CVE-2013-18913

FICHA NÚMERO	47	nivel de protección	AMBIENTAL

Denominación	

FOTOGRAFÍA

Dirección	Principal	12
Ref-catastral	9860008	

Fecha construcción	
uso	vivienda/comercial(p.b.)
tipología	vivienda urbana
alturas	3+bajocubierta
situación	medianero
estado conservación	bueno

int-histórico	no
int-ambiental	si
int-arquitectónico	si
int-representativo	no

PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación	si
restauración	si
consolidación	si
rehabilitación	si
reestructuración	si
reconstrucción	no
sustitución	no
ampliación	no
obras exteriores	no
adición plantas	no
nueva planta	no
demolición	no

descripción	Edificio ordenado y simétrico con mirador central a doble altura rematado en buhardillón.

observaciones	

CVE-2013-18913

FICHA NÚMERO	48	nivel de protección	AMBIENTAL

Denominación	Casa del XVI

FOTOGRAFÍA

Dirección	San Dimas	2
Ref-catastral	9755010	

Fecha construcción	s. XVI
uso	vivienda
tipología	vivienda tradicional
alturas	2
situación	en esquina
estado conservación	regular

int-histórico	NO
int-ambiental	SI
int-arquitectónico	NO
int-representativo	NO

PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación	SI
restauración	SI
consolidación	SI
rehabilitación	SI
reestructuración	SI
reconstrucción	NO
sustitución	NO
ampliación	NO
obras exteriores	SI
adición plantas	NO
nueva planta	NO
demolición	NO

descripción	Vivienda tradicional del siglo XVI de arquitectura sencilla pero con transformaciones recientes lamentables.

observaciones	Cualquier obra permitida en esta vivienda deberá ir precedida de un proyecto de recuperación del espacio porticado o de cierre de la fachada en ese punto.

CVE-2013-18913

FICHA NÚMERO	49	nivel de protección	NATURAL

Denominación	**Sequoyas de Igareda nº 23**

FOTOGRAFÍA

Dirección	Tresano	s/n
Ref-catastral	9657001	

Fecha construcción	
uso	Ornamental
tipología	
alturas	
situación	Pies aislados en recinto
estado conservación	Excelente

int-histórico	
int-ambiental	si
int-arquitectónico	
int-representativo	si

PLANO de SITUACIÓN



OBRAS PERMITIDAS

conservación	si
restauración	si
consolidación	si
rehabilitación	
reestructuración	
reconstrucción	
sustitución	
ampliación	
obras exteriores	
adición plantas	
nueva planta	
demolición	

descripción	Sequoyas gigantes (Sequoiadendron giganteum (Lind.) Buchholz) de 30 y 32 m. de altura, 6,5 y 7,2 m. de perímetro en la base, recogidas con el nº 23 en el Catálogo de Árboles Singulares del Gobierno de Cantabria. Ubicadas en el recinto del Instituto de Educación Secundaria "Valle del Saja".

observaciones	Especie perennifolia, poco común en nuestra comunidad, de las que más altura y edad puede alcanzar: 100 m. y 3.500 años respectivamente. Forma cónica estrecha, con hojas aromáticas y escamosas de color verde oscuro. Florece en marzo-abril. Tronco rojizo-amarronado más grueso por la base y de corteza gruesa.

CVE-2013-18913

FICHA NÚMERO	50	nivel de protección	ESTRUCTURAL

Denominación	**Casona de la Reguera.**

FOTOGRAFÍA

Dirección	San Juan	s/n
Ref-catastral	9857302	

Fecha construcción	primera mitad s. XVIII
uso	vivienda
tipología	casona
alturas	2
situación	exenta
estado conservación	bueno

int-histórico	si
int-ambiental	si
int-arquitectónico	si
int-representativo	si

PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación	si
restauración	si
consolidación	si
rehabilitación	si
reestructuración	si
reconstrucción	no
sustitución	no
ampliación	no
obras exteriores	no
adición plantas	no
nueva planta	no
demolición	no

descripción	Espectacular casona señorial,desarrollada en dos alturas y altillo. Cubierta a dos aguas sobre una fachada principal con tres magníficas arcadas de medio punto, soportadas por pilastras que dan acceso al zaguán. Solana corrida en planta superior. Responde al prototipo de la casona barroca montañesa. Fachada principal en sillería, laterales mampostería.

observaciones	El entorno está muy deteriorado. Se deben acondicionar los cierres de bloque que empobrecen la imagen de uno de los mayores monumentos de la villa. No se permitirá la construcción de buhardillones en cubierta, ni modificar el tipo de cubierta a 2 aguas.

CVE-2013-18913

FICHA NÚMERO	51	nivel de protección	AMBIENTAL

Denominación	

FOTOGRAFÍA

Dirección	San Martín	10
Ref-catastral	9860010	

Fecha construcción	
uso	vivienda
tipología	
alturas	4
situación	en esquina
estado conservación	bueno

int-histórico	no
int-ambiental	si
int-arquitectónico	si
int-representativo	si

PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación	si
restauración	si
consolidación	si
rehabilitación	si
reestructuración	si
reconstrucción	no
sustitución	no
ampliación	no
obras exteriores	no
adición plantas	no
nueva planta	no
demolición	no

descripción	Alineaciones, diseño y ornamentación de fachada, composición vertical de huecos, barandillas de madera.

observaciones	Deberán eliminarse las juntas del revoco, que perjudican la imagen del edificio.

CVE-2013-18913

FICHA NÚMERO	52	nivel de protección	AMBIENTAL

Denominación	

FOTOGRAFÍA

Dirección	San Martín	12
Ref-catastral	9759301	

Fecha construcción	
uso	vivienda/comercial(p.b.)
tipología	
alturas	2
situación	en esquina
estado conservación	excelente

int-histórico	si
int-ambiental	si
int-arquitectónico	si
int-representativo	si

PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación	si
restauración	si
consolidación	si
rehabilitación	si
reestructuración	si
reconstrucción	no
sustitución	no
ampliación	no
obras exteriores	no
adición plantas	no
nueva planta	no
demolición	no

descripción	Sillería, composición de huecos, estructura de la cubierta, volumetría.

observaciones	

CVE-2013-18913

FICHA NÚMERO	53	nivel de protección	AMBIENTAL

Denominación	

FOTOGRAFÍA

Dirección	San Martín	14
Ref-catastral	9759302	

Fecha construcción	
uso	vivienda/comercial(p.b.)
tipología	
alturas	4
situación	en esquina
estado conservación	excelente

int-histórico	si
int-ambiental	si
int-arquitectónico	si
int-representativo	si

PLANO de SITUACIÓN



OBRAS PERMITIDAS

conservación	si
restauración	si
consolidación	si
rehabilitación	si
reestructuración	si
reconstrucción	no
sustitución	no
ampliación	no
obras exteriores	no
adición plantas	no
nueva planta	no
demolición	no

descripción	Composición de fachada con huecos verticales y galerías, rejería metálica, galerías carpinterías de madera pintadas en color rojo venecia, planta baja de sillería.

observaciones	

CVE-2013-18913

FICHA NÚMERO	54	nivel de protección	ESTRUCTURAL

Denominación	

FOTOGRAFÍA

Dirección	San Martín	8
Ref-catastral	9860011	

Fecha construcción	
uso	vivienda/comercial(p.b.)
tipología	
alturas	4
situación	medianero
estado conservación	malo

int-histórico	no
int-ambiental	si
int-arquitectónico	si
int-representativo	si

PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación	si
restauración	si
consolidación	si
rehabilitación	si
reestructuración	si
reconstrucción	no
sustitución	no
ampliación	no
obras exteriores	no
adición plantas	no
nueva planta	no
demolición	no

descripción	Fachada principal de piedra de sillería, alineaciones y composición vertical de huecos y líneas de impostas, planta baja y fachada principal con arquería de sillería, balcones de rejería.

observaciones	Fachada trasera muy modificada, precisa una actuación conjunta que le devuelva la uniformidad.

CVE-2013-18913

FICHA NÚMERO	55	nivel de protección	AMBIENTAL

Denominación	

FOTOGRAFÍA

Dirección	San Martín	s/n
Ref-catastral	9758208	

Fecha construcción	h. 1.900
uso	comercial
tipología	hotel de familia
alturas	2+sotabanco
situación	exento
estado conservación	bueno

int-histórico	no
int-ambiental	si
int-arquitectónico	si
int-representativo	no

PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación	si
restauración	si
consolidación	si
rehabilitación	si
reestructuración	si
reconstrucción	no
sustitución	no
ampliación	no
obras exteriores	no
adición plantas	no
nueva planta	no
demolición	no

descripción	Hotel de familia de volumen nítido y composición rotunda, reforzado por la cubierta a 4 aguas. Destacan el diseño de las carpinterías y el cierre exterior de la finca.

observaciones	

CVE-2013-18913

FICHA NÚMERO	56

nivel de protección	INTEGRAL

Denominación	Capilla de San Roque

FOTOGRAFÍA

Dirección	San Roque	
Ref-catastral	9755008	

Fecha construcción	s. XVIII
uso	dotacional religioso
tipología	ermita
alturas	1
situación	exento
estado conservación	bueno

int-histórico	si
int-ambiental	si
int-arquitectónico	si
int-representativo	si

PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación	si
restauración	si
consolidación	si
rehabilitación	no
reestructuración	no
reconstrucción	no
sustitución	no
ampliación	no
obras exteriores	no
adición plantas	no
nueva planta	no
demolición	no

descripción	Ermita acogida a la advocación de "San Roque", característica de arquitectura popular del s. XVIII. Planta rectangular y cabecero plano, de una sola nave y ábside cuadrangular. A los pies en la fachada principal, orientada al norte se encuentra la portada cerrada con tornos de madera. Sobre el arco triunfal se encuentra la espadaña de una sola tronera.

observaciones	El presbiterio, cuadrangular, queda cubierto por una magnífica bóveda estrellada de terceletes.

CVE-2013-18913

FICHA NÚMERO	57	nivel de protección	AMBIENTAL

Denominación	

FOTOGRAFÍA

Dirección	Santander	13
Ref-catastral	9961415	

Fecha construcción	
uso	vivienda
tipología	
alturas	2+sotabanco
situación	exento
estado conservación	bueno

int-histórico	
int-ambiental	
int-arquitectónico	
int-representativo	

PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS	
conservación	si
restauración	si
consolidación	si
rehabilitación	si
reestructuración	si
reconstrucción	no
sustitución	no
ampliación	no
obras exteriores	no
adición plantas	no
nueva planta	no
demolición	no

descripción	Composición clásica de pisos y huecos. Sillería de piedra local, carpintería enrasada a plano de fachada, proporción vertical de huecos, rejería metálica.

observaciones	La protección se extiende al jardín que circunda la edificación. No se permitirá la construcción de buhardillones en cubierta, ni modificar el tipo de cubierta a 4 aguas.

CVE-2013-18913

FICHA NÚMERO	58	nivel de protección	AMBIENTAL

Denominación	

FOTOGRAFÍA

Dirección	Santander	7
Ref-catastral	9961419	

Fecha construcción	
uso	vivienda/comercial(p.b.)
tipología	
alturas	3+sotabanco
situación	medianero
estado conservación	regular

int-histórico	no
int-ambiental	si
int-arquitectónico	si
int-representativo	no

PLANO de SITUACIÓN



OBRAS PERMITIDAS

conservación	si
restauración	si
consolidación	si
rehabilitación	si
reestructuración	si
reconstrucción	no
sustitución	no
ampliación	no
obras exteriores	no
adición plantas	no
nueva planta	no
demolición	no

descripción	Trazado de lineas de fachada, curvatura de las esquinas, composición vertical de la fachada, tipología de huecos, balcón en la esquina siguiendo la curvatura de la misma.

observaciones	

CVE-2013-18913

FICHA NÚMERO	59	nivel de protección	AMBIENTAL

Denominación	

FOTOGRAFÍA

Dirección	Santander	9
Ref-catastral	9961418	

Fecha construcción	
uso	vivienda/comercial(p.b.)
tipología	
alturas	3+sotabanco
situación	en esquina
estado conservación	bueno

int-histórico	si
int-ambiental	si
int-arquitectónico	si
int-representativo	no

PLANO de SITUACIÓN



OBRAS PERMITIDAS

conservación	si
restauración	si
consolidación	si
rehabilitación	si
reestructuración	si
reconstrucción	no
sustitución	no
ampliación	no
obras exteriores	no
adición plantas	no
nueva planta	no
demolición	no

descripción	Sillería en fachada, remates en curva de las esquinas, carpintería a paño de fachada con contraventanas interiores, tipología de huecos, volumetría de bloque y cubierta.

observaciones	Hay que buscar la uniformidad en la carpintería (blanca).

CVE-2013-18913

FICHA NÚMERO	60	nivel de protección	AMBIENTAL

Denominación	

FOTOGRAFÍA

Dirección	Sol	2
Ref-catastral	9955801	

Fecha construcción	s. XVIII
uso	vivienda
tipología	casona
alturas	2
situación	exenta
estado conservación	regular

int-histórico	no
int-ambiental	si
int-arquitectónico	si
int-representativo	no

PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación	si
restauración	si
consolidación	si
rehabilitación	si
reestructuración	si
reconstrucción	no
sustitución	no
ampliación	no
obras exteriores	no
adición plantas	no
nueva planta	no
demolición	no

descripción	Casona barroca, de estilo palaciego, con cubierta a tres aguas. No presenta la composición típica de una casona, un solo arco forma el soportal en la planta baja y solana corrida (sí característica) en la planta superior. En lado oeste, adosada pequeña capilla privada
observaciones	Se incluyen en la protección la portalada y el cierre de piedra. La mitad este de la parcela podrá soportar una edificación para agotar el aprovechamiento que le corresponda según el PERI de La Pesa.

CVE-2013-18913

FICHA NÚMERO	61	nivel de protección	AMBIENTAL

Denominación	

FOTOGRAFÍA

Dirección	Tresano	s/n
Ref-catastral	9658206	

Fecha construcción	s. XVII-XVIII
uso	vivienda
tipología	vivienda tradicional
alturas	2
situación	en esquina
estado conservación	bueno

int-histórico	no
int-ambiental	si
int-arquitectónico	si
int-representativo	no

PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS

conservación	si
restauración	si
consolidación	si
rehabilitación	si
reestructuración	si
reconstrucción	no
sustitución	no
ampliación	no
obras exteriores	si
adición plantas	no
nueva planta	no
demolición	no

descripción	Edificio característico de la arquitectura tradicional. La parcela no se encuentra cerrada más que por unos mojones de piedra.

observaciones	Se consideran protegidos los mojones de piedra y el cierre de la finca.

CVE-2013-18913

FICHA NÚMERO	62	nivel de protección	AMBIENTAL

Denominación	Casona de Tresano

FOTOGRAFÍA

Dirección	Tresano	s/n
Ref-catastral	9658205	

Fecha construcción	s. XVII-XVIII
uso	vivienda
tipología	vivienda tradicional
alturas	3
situación	en esquina
estado conservación	bueno

int-histórico	si
int-ambiental	si
int-arquitectónico	si
int-representativo	no

PLANO de SITUACIÓN



OBRAS PERMITIDAS

conservación	si
restauración	si
consolidación	si
rehabilitación	si
reestructuración	si
reconstrucción	no
sustitución	no
ampliación	no
obras exteriores	si
adición plantas	no
nueva planta	si
demolición	no

descripción	Edificio característico de la arquitectura tradicional, con una intervención sobre la planta superior que desvirtúa la imagen original. La parcela no se encuentra cerrada más que por unos mojones de piedra. Casona de planta de tendencia cuadrangular por agrupación de dos (en una única propiedad, anteriormente) con caballete a dos aguas paralelo a la principal.
observaciones	Se consideran protegidos los mojones de piedra y el cierre de la finca.

CVE-2013-18913