

LUNES, 14 DE JULIO DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 33



foto



plano

Villasuso 65, 62 y 64 S19

categoría arquitectónico

nivel de protección ambiental

descripción

situación: villasuso

referencia catastral: ver página siguiente

referencia plano: PO-02.1

valoración

uso actual: residencial y sin uso

tipología: casas adosadas en hilera

estado conservación: bueno y regular

elementos sobresalientes:

ordenanzas/protección

condiciones generales según Ordenanzas

condiciones particulares

CVE-2014-9838

LUNES, 14 DE JULIO DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 33

Villasuso 65, 62 y 64 S19



Código: S19.1 **Ref. catastral:** 0960559VN1806S0001EH
Observaciones: detalle de cornisa de cortafuegos labrados



Código: S19.2 **Ref. catastral:** 0960570VN1806S0001VWH
Observaciones: vivienda con establo adosado que mantiene los caracteres tradicionales con estragal



Código: S19.3 **Ref. catastral:** 0960557VN1806S0001IH
Observaciones: casa rehabilitada y modificada en sus caracteres originales

CVE-2014-9838

LUNES, 14 DE JULIO DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 33



foto



plano

Villasuso 74 a 79 S20

categoría arquitectónico

nivel de protección ambiental

descripción

situación: villasuso

referencia catastral: ver página siguiente

referencia plano: PO-02.1

valoración

uso actual: residencial y sin uso

tipología: casas adosadas en hilera

estado conservación: bueno y regular

elementos sobresalientes:

ordenanzas/protección

condiciones generales según Ordenanzas

condiciones particulares

CVE-2014-9838

LUNES, 14 DE JULIO DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 33

Villasuso 74 a 79 S20



Código: S20.1 Ref. catastral: 0960556VN1806S0001XH



Código: S20.2 Ref. catastral: 0960555VN1806S0001DH




Código: S20.3 Ref. catastral: 0960554VN1806S0001RH
Observaciones: casa rehabilitada y modificada en sus caracteres originales



Código: S20.4 Ref. catastral: 0960553VN1806S0001KH
Observaciones: casa rehabilitada y modificada en sus caracteres originales



Código: S20.5 Ref. catastral: 0960552VN1806S0001OH



Código: S20.6 Ref. catastral: 0960551VN1806S0001MH

LUNES, 14 DE JULIO DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 33



foto



plano

Villasuso 80 a 84 S21

categoría arquitectónico

nivel de protección ambiental

descripción

situación: villasuso

referencia catastral: ver página siguiente

referencia plano: PO-02.1

valoración

uso actual: residencial y sin uso

tipología: casas adosadas en hilera

estado conservación: bueno y regular

elementos sobresalientes:

ordenanzas/protección

condiciones generales según Ordenanzas

condiciones particulares

CVE-2014-9838

LUNES, 14 DE JULIO DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 33

Villasuso 80 a 84 S21



Código: S21.1 Ref. catastral: 0960540VN1806S0001BH



Código: S21.2 Ref. catastral: 0960539VN1806S0001GH



Código: S21.3 Ref. catastral: 0960538VN1806S0001YH



Código: S21.4 Ref. catastral: 0960537VN1806S0001BH



Código: S21.5 Ref. catastral: 0960536VN1806S0001AH

CVE-2014-9838

LUNES, 14 DE JULIO DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 33



foto



plano

Villasuso 89 a 94 S22

categoría arquitectónico

nivel de protección ambiental

descripción

situación: villasuso

referencia catastral: ver página siguiente

referencia plano: PO-02.1

valoración

uso actual: residencial y sin uso

tipología: casas adosadas en hilera

estado conservación: bueno y regular

elementos sobresalientes:

ordenanzas/protección

condiciones generales según Ordenanzas

condiciones particulares


CVE-2014-9838

LUNES, 14 DE JULIO DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 33


Villasuso 89 a 94 S22




Código: S22.1 Ref. catastral: 0960541VN1806S0001YH



Código: S22.2 Ref. catastral: 0960542VN1806S0001GH



Código: S22.3 Ref. catastral: 0960543VN1806S0001QH



Código: S22.4 Ref. catastral: 0960544VN1806S0001PH



Código: S22.5 Ref. catastral: 0960545VN1806S0001LH



Código: S22.6 Ref. catastral: 0960546VN1806S0001TH

LUNES, 14 DE JULIO DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 33



0101



piano

Villasuso 103 a 108 S23	categoría arquitectónico
nivel de protección ambiental	
descripción	situación: villasuso referencia catastral: ver página siguiente referencia plano: PO-02.1 valoración uso actual: residencial y sin uso tipología: casas adosadas en hilera estado conservación: bueno y regular elementos sobresalientes:
ordenanzas/protección	condiciones generales según Ordenanzas
condiciones particulares	

CVE-2014-9838

LUNES, 14 DE JULIO DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 33

Villasuso 103 a 108 S23



Código: S23.1 Ref. catastral: 0760186VN1806S0001RH



Código: S23.2 Ref. catastral: 0760187VN1806S0001DH




Código: S23.3 Ref. catastral: 0760188VN1806S0001XH



Código: S23.4 Ref. catastral: 0760189VN1806S0001IH



Código: S23.5 Ref. catastral: 0760190VN1806S0001DH



Código: S23.6 Ref. catastral: 0760191VN1806S0001XH

CVE-2014-9838

LUNES, 14 DE JULIO DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 33



foto



plano

Villasuso 68, 69 y 70 S24

categoría arquitectónico

nivel de protección ambiental

descripción

situación: villasuso

referencia catastral: *ver página siguiente*

referencia plano: PO-02.1

valoración

uso actual: *residencial y sin uso*

tipología: *casas adosadas en ángulo*

estado conservación: *bueno y regular*

elementos sobresalientes:

ordenanzas/protección

condiciones generales *según Ordenanzas*

condiciones particulares

CVE-2014-9838

LUNES, 14 DE JULIO DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 33

Villasuso 68, 69 y 70 S24



Código: S24.1 Ref. catastral: 0760175VN1806S0001OH



Código: S24.2 Ref. catastral: 0760176VN1806S0001PH



Código: S24.3 Ref. catastral: 0760178VN1806S0001TH

CVE-2014-9838

LUNES, 14 DE JULIO DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 33



foto



plano

Villasuso 127, 128 y 129 S25

categoría arquitectónico

nivel de protección ambiental

descripción

situación: Villasuso, al Este de la localidad

referencia catastral: ver página siguiente

referencia plano: PO-02.1

valoración

uso actual: residencial y sin uso

tipología: casas con establos y almacenes

estado conservación: bueno y regular

elementos sobresalientes:

ordenanzas/protección

condiciones generales según Ordenanzas

condiciones particulares

Ventana conservada en la fachada este del conjunto



LUNES, 14 DE JULIO DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 33

Villasuso 127, 128 y 129 S25



Código: S24.1 Ref. catastral: 0960513VN1806S0001LH



Código: S24.2 Ref. catastral: 0960512VN1806S0001PH



Código: S24.3 Ref. catastral: 0960509VN1806S0001PH

CVE-2014-9838

LUNES, 14 DE JULIO DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 33



foto



plano

Villasuso 121 a 124 S26

categoría	arquitectónico
nivel de protección	ambiental
descripción	situación: Villasuso, al Este de la localidad referencia catastral: ver página siguiente referencia plano: PO-02.1
valoración	uso actual: residencial tipología: casas en hilera estado conservación: bueno y regular elementos sobresalientes:
ordenanzas/protección	condiciones generales según Ordenanzas
condiciones particulares	

CVE-2014-9838

LUNES, 14 DE JULIO DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 33

Villasuso 121 a 124 S26



Código: S26.1 Ref. catastral: 1060108VN1816S00010B



Código: S24.2 Ref. catastral: 1060109VN1816S0001PB



Código: S24.3 Ref. catastral: 1060107VN1816S0001GB



Código: S26.4 Ref. catastral: 1060106VN1816S0001YB

CVE-2014-9838


LUNES, 14 DE JULIO DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 33



010



ourio

Villasuso 113 a 115 S27	categoría arquitectónico
nivel de protección ambiental	
descripción	situación: <i>Villasus, al Este de la localidad</i> referencia catastral: <i>ver página siguiente</i> referencia plano: <i>PO-02.1</i> valoración uso actual: <i>residencial</i> tipología: <i>casas en hilera</i> estado conservación: <i>bueno y regular</i> elementos sobresalientes: <i>arco de medio punto</i>
ordenanzas/protección	condiciones generales <i>según Ordenanzas</i>
condiciones particulares	<i>Fachada lateral con arco de medio punto</i> 

LUNES, 14 DE JULIO DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 33

Villasuso 113 a 115 S27




Código: S27.1 Ref. catastral: 0960527VN1806S0001EH



Código: S27.2 Ref. catastral: 0960526VN1806S0001JH



Código: S27.3 Ref. catastral: 0960525VN1806S0001IH



Código: S27.4 Ref. catastral: 0960524VN1806S0001XH

CVE-2014-9838

LUNES, 14 DE JULIO DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 33



0101



piano

Villasuso 116 a 120 S28	categoría arquitectónico
nivel de protección ambiental	
descripción	situación: <i>Villasuso, al Este de la localidad</i> referencia catastral: <i>ver página siguiente</i> referencia plano: <i>PO-02.1</i> valoración uso actual: <i>residencial</i> tipología: <i>casas en hilera</i> estado conservación: <i>bueno y regular</i> elementos sobresalientes: <i>fachada lateral y posterior con ventanas labradas</i> ordenanzas/protección condiciones generales <i>según Ordenanzas</i> condiciones particulares <i>Conjunto de viviendas que, en origen, debían de constituir una única casa-solar. Contiene significativas muestras de ventanas labradas y arco conopial.</i>



Conjunto de viviendas que, en origen, debían de constituir una única casa-solar. Contiene significativas muestras de ventanas labradas y arco conopial.

LUNES, 14 DE JULIO DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 33

Villasuso 116 a 120 S28




Código: S28.1 Ref. catastral: 1060108VN1816S00010B



Código: S28.2 Ref. catastral: 1060109VN1816S0001PB



Código: S28.3 Ref. catastral: 1060107VN1816S0001GB



Código: S28.4 Ref. catastral: 1060106VN1816S0001YB

CVE-2014-9838

LUNES, 14 DE JULIO DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 33



foto



plano

Villasuso 145 a 149 S29

categoría arquitectónico

nivel de protección ambiental

descripción

situación: Villasuso, al Este de la localidad

referencia catastral: ver página siguiente

referencia plano: PO-02.1

valoración

uso actual: residencial

tipología: casas en hilera

estado conservación: bueno

elementos sobresalientes:

ordenanzas/protección

condiciones generales según Ordenanzas

condiciones particulares

CVE-2014-9838

LUNES, 14 DE JULIO DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 33

Villasuso 145 a 149 S29



Código: S29.1 Ref. catastral: 1060108VN1816S0001QB



Código: S29.2 Ref. catastral: 1060109VN1816S0001PB



Código: S29.3 Ref. catastral: 1060107VN1816S0001GB



Código: S29.4 Ref. catastral: 1060106VN1816S0001YB



Código: S29.5 Ref. catastral: 0161002VN1806S0001LH

CVE-2014-9838

LUNES, 14 DE JULIO DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 33

LA RUEDA (VILLAYUSO)

CVE-2014-9838

LUNES, 14 DE JULIO DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 33

La Rueda 3, 4, 5 y 6 R.01

categoría	arquitectónico
nivel de protección	ambiental
descripción	situación: <i>La Rueda (Villayuso)</i> referencia catastral: <i>Ver página siguiente</i> referencia plano ordenación: <i>PO-02.2</i>
valoración	uso actual: <i>residencial</i> tipología: <i>Casas llanas en hilera tradicional</i> estado conservación: <i>bueno</i> elementos sobresalientes: <i>Solana y muros cortafuegos</i>
ordenanzas/protección	condiciones generales: <i>según Ordenanzas</i>
condiciones particulares:	



foto



plano

CVE-2014-9838

LUNES, 14 DE JULIO DE 2014 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 33

La Rueda 3, 4, 5 y6 R.01




Código: R01.1 Ref. catastral: 1061604VN1816S0001DB



Código: R01.2 Ref. catastral: 1061605VN1816S0001XB



Código: R01.3 Ref. catastral: 1061606VN1816S0001IB



Código: R01.4 Ref. catastral: 1061607VN1816S0001JB