RESTOS DEL PÓRTICO DE LA ERMITA DE LA HIGUERA

Nº: E.P. –C.17

FOTOGRAFÍA

INFORMACIÓN	
EMPLAZAMIENTO:	Carriazo
USOS:	Religioso (restos)
Nº DE PLANTAS:	
MATERIALES:	
- Cubierta:. - Fábrica: mampostería de piedra, sillares en esquinas. - Carpintería:.	
ESTADO DE CONSERVACIÓN:	
ELEMENTOS A DESTACAR:	
FECHA:	

PLANO DE LOCALIZACIÓN

ORDENACIÓN
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Integral
EDIFICABILIDAD:
La existente
ELEMENTOS A CONSERVAR:
CONDICIONES DE USO:
Ordenanza de Equipamientos y Servicios públicos (socio cultural)
OBRAS PERMITIDAS:
Ver apartado 2.2 del texto normativo
ELEMENTOS A ELIMINAR:

CVE-2021-1886

ARCO DE ENTRADA

Nº: E.P. –C.18

FOTOGRAFÍA

INFORMACIÓN	
EMPLAZAMIENTO:	Carriazo
USOS:	Cerramiento
Nº DE PLANTAS:	
MATERIALES:	
- Cubierta: teja curva. - Fábrica: mampostería de piedra. - Carpintería: madera.	
ESTADO DE CONSERVACIÓN:	
Bueno.	
ELEMENTOS A DESTACAR:	
Arco de sillería de medio punto.	
FECHA:	

PLANO DE LOCALIZACIÓN


ORDENACIÓN
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Integral
EDIFICABILIDAD:
ELEMENTOS A CONSERVAR:
CONDICIONES DE USO:
OBRAS PERMITIDAS:
Ver apartado 2.2 del texto normativo
ELEMENTOS A ELIMINAR:

CVE-2021-1886

DIRSUR

VIVIENDA

Nº: E.P. –C.19

FOTOGRAFÍAS

INFORMACIÓN	
EMPLAZAMIENTO:	Carriazo
USOS:	Residencial
Nº DE PLANTAS:	Baja + I
MATERIALES:	
- Cubierta: teja curva. - Fábrica: mampostería de piedra. - Carpintería: madera.	
ESTADO DE CONSERVACIÓN:	
Malo	
ELEMENTOS A DESTACAR:	
Escalera de piedra exterior Portalada	
FECHA:	Siglo XVIII

PLANO DE LOCALIZACIÓN



ORDENACIÓN
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Estructural
EDIFICABILIDAD:
0,2 m²/m²
ELEMENTOS A CONSERVAR:
CONDICIONES DE USO:
Ordenanza de Edificación unifamiliar
OBRAS PERMITIDAS:
Ver apartado 2.2 del texto normativo
ELEMENTOS A ELIMINAR:

CVE-2021-1886

CONJUNTO AGRARIO

Nº: E.P. –C.20

FOTOGRAFÍAS

INFORMACIÓN	
EMPLAZAMIENTO:	Carriazo
USOS:	Residencial
Nº DE PLANTAS:	Baja + I
MATERIALES:	
- Cubierta: teja curva. - Fábrica: mampostería de piedra. - Carpintería: madera.	
ESTADO DE CONSERVACIÓN:	
Bueno.	
ELEMENTOS A DESTACAR:	
Estragal configurado con arco carpanel	
FECHA:	S. XVIII-XIX

PLANO DE LOCALIZACIÓN



ORDENACIÓN
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Estructural
EDIFICABILIDAD:
0,2 m²/m²
ELEMENTOS A CONSERVAR:
CONDICIONES DE USO:
Ordenanza de Edificación unifamiliar
OBRAS PERMITIDAS:
Ver apartado 2.2 del texto normativo
ELEMENTOS A ELIMINAR:
Balcón en voladizo de hormigón y cuerpo anexo en ruina

Plan General de Ordenación Urbana de Ribamontán al Mar. Catálogo de Protección del Patrimonio Arquitectónico
Documento: Texto refundido. Octubre 2020

CVE-2021-1886

Vivienda en el Barrio La iglesia

Nº: E.P. –C.21

FOTOGRAFÍAS

INFORMACIÓN	
EMPLAZAMIENTO:	Carriazo
USOS:	Residencial
Nº DE PLANTAS:	Baja + II
MATERIALES:	
- Cubierta: teja curva. - Fábrica: mampostería de piedra. - Carpintería: madera.	
ESTADO DE CONSERVACIÓN:	
Bueno.	
ELEMENTOS A DESTACAR:	
Cuerpo adosado de la fachada norte	
FECHA:	Siglo XIX

PLANO DE LOCALIZACIÓN



ORDENACIÓN
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Estructural
EDIFICABILIDAD:
0,2 m²/m²
ELEMENTOS A CONSERVAR:
Decoración azulejada de las fachadas
CONDICIONES DE USO:
Ordenanza de Edificación unifamiliar
OBRAS PERMITIDAS:
Ver apartado 2.2 del texto normativo
ELEMENTOS A ELIMINAR:

Plan General de Ordenación Urbana de Ribamontán al Mar. Catálogo de Protección del Patrimonio Arquitectónico
Documento: Texto refundido. Octubre 2020

CVE-2021-1886

Vivienda en el Barrio La iglesia

Nº: E.P. –C.22

FOTOGRAFÍAS

INFORMACIÓN	
EMPLAZAMIENTO:	Carriazo
USOS:	Residencial
Nº DE PLANTAS:	Baja + I
MATERIALES:	
- Cubierta: teja curva - Fábrica: mampostería de piedra, sillares en esquinas. - Carpintería: madera	
ESTADO DE CONSERVACIÓN:	
ELEMENTOS A DESTACAR:	
Torre cuadrada	
FECHA:	Siglo

PLANO DE LOCALIZACIÓN



ORDENACIÓN
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Torre: integral / Resto: Ambiental
EDIFICABILIDAD:
0,2 m²/m² o la existente si fuera superior
ELEMENTOS A CONSERVAR:
La Torre y fachadas d piedra del resto
CONDICIONES DE USO:
Ordenanza de edificación unifamiliar
OBRAS PERMITIDAS:
Ver aparado 2.2 del texto normativa
ELEMENTOS A ELIMINAR:

Plan General de Ordenación Urbana de Ribamontán al Mar. Catálogo de Protección del Patrimonio Arquitectónico
Documento: Texto refundido. Octubre 2020

CVE-2021-1886

CASTANEDO

CVE-2021-1886

IGLESIA PARROQUIAL SAN SALVADOR	Nº: E.P. –CA.1

FOTOGRAFÍA

INFORMACIÓN

EMPLAZAMIENTO:	Castanedo
USOS:	Religioso
Nº DE PLANTAS:	Baja + I

MATERIALES:

- Cubierta: teja curva.
- Fábrica: mampostería en esquinas; revocado.
- Carpintería: madera.

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Bueno.

ELEMENTOS A DESTACAR:

Arco triunfal con columnas con capiteles decorados con temática animalística y de piñas.

FECHA:	Siglo XVI

PLANO DE LOCALIZACIÓN



ORDENACIÓN

NIVEL DE PROTECCIÓN:

Integral

EDIFICABILIDAD:

La existente

ELEMENTOS A CONSERVAR:

CONDICIONES DE USO:

Las correspondientes a la ordenanza de Equipamientos y Servicios Públicos

OBRAS PERMITIDAS:

Ver apartado 2.2 del texto normativo

ELEMENTOS A ELIMINAR:

CVE-2021-1886

VIVIENDA	Nº: E.P. –CA.2

FOTOGRAFÍA

INFORMACIÓN	
EMPLAZAMIENTO:	Castanedo
USOS:	Residencial
Nº DE PLANTAS:	Baja + I
MATERIALES:	
- Cubierta: teja curva. - Fábrica: mampostería en esquinas; revocado. - Carpintería: madera.	
ESTADO DE CONSERVACIÓN:	
Bueno.	
ELEMENTOS A DESTACAR:	
Soportal abierto con arco carpanel Solana	
FECHA:	Finales del S.XVI

PLANO DE LOCALIZACIÓN

ORDENACIÓN
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Estructural
EDIFICABILIDAD:
0,2 m2/m2
ELEMENTOS A CONSERVAR:
Fachada y volumen
CONDICIONES DE USO:
Ordenanza de edificación unifamiliar
OBRAS PERMITIDAS:
Ver apartado 2.2 del texto normativo
ELEMENTOS A ELIMINAR:

CVE-2021-1886

Quinta Maza	Nº: E.P. –CA.3

FOTOGRAFÍA

INFORMACIÓN	
EMPLAZAMIENTO:	Castanedo
USOS:	Residencial
Nº DE PLANTAS:	Baja + I
MATERIALES:	
- Cubierta: teja curva. - Fábrica: mampostería en esquinas; revocado. - Carpintería: madera.	
ESTADO DE CONSERVACIÓN:	
Bueno.	
ELEMENTOS A DESTACAR:	
Jardín	
FECHA:	Finales del S.XIX

PLANO DE LOCALIZACIÓN



ORDENACIÓN
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Estructural
EDIFICABILIDAD:
0,2 m2/m2
ELEMENTOS A CONSERVAR:
CONDICIONES DE USO:
Ordenanza de edificación unifamiliar
OBRAS PERMITIDAS:
Ver apartado 2.2 del texto normativo
ELEMENTOS A ELIMINAR:

CVE-2021-1886

DIRSUR

GALIZANO

CVE-2021-1886

ERMITA DE SAN PANTALEÓN	Nº: E.P. –G1

FOTOGRAFÍAS

INFORMACIÓN	
EMPLAZAMIENTO:	Galizano
USOS:	Religioso (ruinas)
Nº DE PLANTAS:	
MATERIALES:	
- Cubierta: Inexistente - Fábrica: Mampostería y sillería - Carpintería: Inexistente	
ESTADO DE CONSERVACIÓN:	
Malo	
ELEMENTOS A DESTACAR:	
Fachada incompleta	
FECHA:	

PLANO DE LOCALIZACIÓN



ORDENACIÓN
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Integral
EDIFICABILIDAD:
La existente
ELEMENTOS A CONSERVAR:
Lo existente
CONDICIONES DE USO:
Equipamiento socio cultural
OBRAS PERMITIDAS:
Mantenimiento y conservación
ELEMENTOS A ELIMINAR:

CVE-2021-1886

DIRSUR

CASA DE CALDERÓN DE LA BARCA	Nº: E.P. –G2

FOTOGRAFÍAS

INFORMACIÓN	
EMPLAZAMIENTO:	Galizano
USOS:	Hotelero
Nº DE PLANTAS:	Baja + I
MATERIALES:	
- Cubierta: teja curva. - Fábrica: de sillería con sillares en imposta y ménsula marcando vanos en la fachada. - Carpintería: madera.	
ESTADO DE CONSERVACIÓN:	
Bueno. Reciente restauración.	
ELEMENTOS A DESTACAR:	
Escudo con armas.	
FECHA:	S.XVIII

PLANO DE LOCALIZACIÓN

ORDENACIÓN
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Integral
EDIFICABILIDAD:
Existente
ELEMENTOS A CONSERVAR:
CONDICIONES DE USO:
Ordenanza de Edificación unifamiliar
OBRAS PERMITIDAS:
Mantenimiento y conservación
ELEMENTOS A ELIMINAR:

CVE-2021-1886

VIVIENDA	Nº: E.P. –G3

FOTOGRAFÍAS

INFORMACIÓN	
EMPLAZAMIENTO:	Barrio Romano- Galizano
USOS:	Residencial
Nº DE PLANTAS:	
MATERIALES:	
- Cubierta: Teja curva - Fábrica: - Carpintería: madera	
ESTADO DE CONSERVACIÓN:	
Bueno	
ELEMENTOS A DESTACAR:	
FECHA:	

PLANO DE LOCALIZACIÓN

ORDENACIÓN
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Estructural
EDIFICABILIDAD:
0,35 m2/m2
ELEMENTOS A CONSERVAR:
CONDICIONES DE USO:
Ordenanza edificación unifamiliar
OBRAS PERMITIDAS:
Rehabilitación
ELEMENTOS A ELIMINAR:

CVE-2021-1886

VIVIENDA	Nº: E.P. –G4

FOTOGRAFÍAS

INFORMACIÓN	
EMPLAZAMIENTO:	Galizano
USOS:	Residencial
Nº DE PLANTAS:	Baja + II
MATERIALES:	
- Cubierta: teja curva. - Fábrica: mampostería y sillería en esquinas y fachada. - Carpintería: madera.	
ESTADO DE CONSERVACIÓN:	
Bueno. Reciente restauración.	
ELEMENTOS A DESTACAR:	
FECHA:	S.XIX

PLANO DE LOCALIZACIÓN

ORDENACIÓN
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Ambiental
EDIFICABILIDAD:
0,15 m2/m2
ELEMENTOS A CONSERVAR:
CONDICIONES DE USO:
Edificación unifamiliar
OBRAS PERMITIDAS:
Mantenimiento y conservación
ELEMENTOS A ELIMINAR:

CVE-2021-1886

DIRSUR

CONJUNTO ARQUITECTÓNICO EN SAN PIRI

Nº: E.P. –G5

FOTOGRAFÍAS

INFORMACIÓN	
EMPLAZAMIENTO:	San Piri- Galizano
USOS:	Residencial
Nº DE PLANTAS:	Baja + II
MATERIALES:	
- Cubierta: teja curva. - Fábrica: mampostería y sillería en esquinas y fachada. - Carpintería: madera.	
ESTADO DE CONSERVACIÓN:	
Bueno.	
ELEMENTOS A DESTACAR:	
Arco de entrada Fachada	
FECHA:	S.XVII

PLANO DE LOCALIZACIÓN



ORDENACIÓN
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Estructural
EDIFICABILIDAD:
0,2 m2/m2
ELEMENTOS A CONSERVAR:
CONDICIONES DE USO:
Ordenanza de Barrio Tradicional
OBRAS PERMITIDAS:
Rehabilitación y mantenimiento
ELEMENTOS A ELIMINAR:

CVE-2021-1886

Antigua Casa de Postas	Nº: E.P. –G6

FOTOGRAFÍAS

INFORMACIÓN	
EMPLAZAMIENTO:	Barrio Romano -Galizano
USOS:	Residencial
Nº DE PLANTAS:	
MATERIALES:	
- Cubierta: teja curva. - Fábrica: mampostería y sillería en esquinas y fachada. - Carpintería: madera.	
ESTADO DE CONSERVACIÓN:	
Bueno.	
ELEMENTOS A DESTACAR:	
Arco de entrada	
FECHA:	

PLANO DE LOCALIZACIÓN

ORDENACIÓN
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Estructural
EDIFICABILIDAD:
0,35 m2/m2
ELEMENTOS A CONSERVAR:
Fachada principal
CONDICIONES DE USO:
Ordenanza de Edificación unifamiliar
OBRAS PERMITIDAS:
Mantenimiento y conservación
ELEMENTOS A ELIMINAR:

CVE-2021-1886

MOLINO	Nº: E.P. –G7

FOTOGRAFÍAS

INFORMACIÓN	
EMPLAZAMIENTO:	Galizano
USOS:	Ruinas
Nº DE PLANTAS:	
MATERIALES:	
- Cubierta: - Fábrica: - Carpintería:	
ESTADO DE CONSERVACIÓN:	
Ruinas.	
ELEMENTOS A DESTACAR:	
FECHA:	Siglo XVIII

PLANO DE LOCALIZACIÓN

ORDENACIÓN
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Integral
EDIFICABILIDAD:
Existente
ELEMENTOS A CONSERVAR:
Restos
CONDICIONES DE USO:
OBRAS PERMITIDAS:
Mantenimiento y conservación
ELEMENTOS A ELIMINAR:

CVE-2021-1886

CASONA	Nº: E.P. –G8

FOTOGRAFÍAS

INFORMACIÓN	
EMPLAZAMIENTO:	Galizano
USOS:	Agrario - Residencial
Nº DE PLANTAS:	Baja + II
MATERIALES:	
- Cubierta: teja curva. - Fábrica: mampostería y sillería en esquinas y fachada. - Carpintería: madera.	
ESTADO DE CONSERVACIÓN:	
Bueno.	
ELEMENTOS A DESTACAR:	
Escudo Puerta de acceso a finca	
FECHA:	S.XVIII

PLANO DE LOCALIZACIÓN



ORDENACIÓN
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Estructural
EDIFICABILIDAD:
Existente
ELEMENTOS A CONSERVAR:
CONDICIONES DE USO:
Ordenanza de Edificación unifamiliar
OBRAS PERMITIDAS:
Mantenimiento y conservación
ELEMENTOS A ELIMINAR:

CVE-2021-1886

DIRSUR

CASONA DE SIERRA

Nº: E.P. –G9

FOTOGRAFÍAS

INFORMACIÓN	
EMPLAZAMIENTO:	Galizano
USOS:	Residencial
Nº DE PLANTAS:	Baja + II
MATERIALES:	
- Cubierta: teja curva. - Fábrica: mampostería y sillería en esquinas y fachada. - Carpintería: madera.	
ESTADO DE CONSERVACIÓN:	
Bueno.	
ELEMENTOS A DESTACAR:	
Escudo de Sierra.	
FECHA:	S.XVIII

PLANO DE LOCALIZACIÓN



ORDENACIÓN
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Estructural
EDIFICABILIDAD:
Edificación unifamiliar
ELEMENTOS A CONSERVAR:
CONDICIONES DE USO:
Edificación unifamiliar
OBRAS PERMITIDAS:
Mantenimiento y conservación
ELEMENTOS A ELIMINAR:

CVE-2021-1886

CASA DE PONTÓN Y CALDERÓN DE LA BARCA

Nº: E.P. –G10

FOTOGRAFÍAS

INFORMACIÓN	
EMPLAZAMIENTO:	Galizano
USOS:	Residencial
Nº DE PLANTAS:	Baja + II

MATERIALES:

- Cubierta: teja curva.
- Fábrica: Mampostería y sillería en huecos y esquinas de fachada
- Carpintería: madera.

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Bueno.

ELEMENTOS A DESTACAR:

Escudo
Fachada sillería

FECHA:	S.XVIII

PLANO DE LOCALIZACIÓN

ORDENACIÓN

NIVEL DE PROTECCIÓN:

Estructural

EDIFICABILIDAD:

La existente

ELEMENTOS A CONSERVAR:

CONDICIONES DE USO:

Ordenanza de Edificación unifamiliar

OBRAS PERMITIDAS:

Mantenimiento

ELEMENTOS A ELIMINAR:

El acabado de la medianera entre el cuerpo de mayor altura y el de menor, realizado en teja plana.

Plan General de Ordenación Urbana de Ribamontán al Mar. Catálogo de Protección del Patrimonio Arquitectónico
Documento: Texto refundido. Octubre 2020

CVE-2021-1886

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN

Nº: E.P. –G11

FOTOGRAFÍAS

INFORMACIÓN	
EMPLAZAMIENTO:	Galizano
USOS:	Religioso
Nº DE PLANTAS:	Baja
MATERIALES:	
- Cubierta: teja curva y piedra en la cubierta del campanario - Fábrica: Mampostería en la nave principal con sillería enmarcando huecos y esquinas. El pórtico es de fábrica de sillería, al igual que la torre del campanario - Carpintería: madera.	
ESTADO DE CONSERVACIÓN:	
Bueno. Reciente rehabilitación.	
ELEMENTOS A DESTACAR:	
Retablos del siglo XVII Pórtico con arcos En la portada , friso con triglifos y metopas de motivos bucéfalos	
FECHA:	S.XVI

PLANO DE LOCALIZACIÓN

ORDENACIÓN
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Integral
EDIFICABILIDAD:
La existente
ELEMENTOS A CONSERVAR:
CONDICIONES DE USO:
Equipamiento socio cultural
OBRAS PERMITIDAS:
Mantenimiento
ELEMENTOS A ELIMINAR:

CVE-2021-1886

DIRSUR

Palacio de Galizano

Nº: E.P. –G12

FOTOGRAFÍAS

INFORMACIÓN	
EMPLAZAMIENTO:	Galizano
USOS:	Residencial
Nº DE PLANTAS:	Baja + II
MATERIALES:	
- Cubierta: teja curva. - Fábrica: - Carpintería: madera.	
ESTADO DE CONSERVACIÓN:	
Bueno.	
ELEMENTOS A DESTACAR:	
Torre de tres plantas	
FECHA:	

PLANO DE LOCALIZACIÓN

ORDENACIÓN
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Ambiental
EDIFICABILIDAD:
La existente
ELEMENTOS A CONSERVAR:
Torre y altura actual de la edificación. Estructura en L
CONDICIONES DE USO:
Ordenanza de Edificación unifamiliar
OBRAS PERMITIDAS:
Mantenimiento, rehabilitación
ELEMENTOS A ELIMINAR:

CVE-2021-1886

VIVIENDA	Nº: E.P. –G13

FOTOGRAFÍAS

INFORMACIÓN	
EMPLAZAMIENTO:	Galizano
USOS:	Residencial
Nº DE PLANTAS:	Baja + I
MATERIALES:	
- Cubierta: teja curva - Fábrica: Mampostería y sillería enmarcando esquinas y huecos - Carpintería: madera	
ESTADO DE CONSERVACIÓN:	
Malo	
ELEMENTOS A DESTACAR:	
FECHA:	

PLANO DE LOCALIZACIÓN

ORDENACIÓN
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Estructural
EDIFICABILIDAD:
La existente
ELEMENTOS A CONSERVAR:
Fachadas y los huecos en forma de arco apuntado de la planta baja de la construcción
CONDICIONES DE USO:
Ordenanza de Edificación unifamiliar
OBRAS PERMITIDAS:
Mantenimiento
ELEMENTOS A ELIMINAR:

CVE-2021-1886

DIRSUR

VIVIENDA

Nº: E.P. –G14

FOTOGRAFÍAS

INFORMACIÓN	
EMPLAZAMIENTO:	Galizano
USOS:	Residencial
Nº DE PLANTAS:	Baja + I

MATERIALES:

- Cubierta: Teja curva roja
- Fábrica: mampostería de piedra y sillería en esquinas
- Carpintería: madera

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Bueno.

ELEMENTOS A DESTACAR:

FECHA:	

PLANO DE LOCALIZACIÓN

ORDENACIÓN
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Ambiental
EDIFICABILIDAD:
La existente
ELEMENTOS A CONSERVAR:
Fachada
CONDICIONES DE USO:
Ordenanza de Edificación unifamiliar
OBRAS PERMITIDAS:
Mantenimiento
ELEMENTOS A ELIMINAR:

Plan General de Ordenación Urbana de Ribamontán al Mar. Catálogo de Protección del Patrimonio Arquitectónico
Documento: Texto refundido. Octubre 2020

CVE-2021-1886

DIRSUR

CASONA	Nº: E.P. –G15

FOTOGRAFÍAS

INFORMACIÓN	
EMPLAZAMIENTO:	Barrio Romano- Galizano
USOS:	Residencial
Nº DE PLANTAS:	B+1
MATERIALES:	
- Cubierta: teja curva - Fábrica: mampostería de piedra revocada y sillería en esquinas, recercado de huecos yy entrada - Carpintería: madera	
ESTADO DE CONSERVACIÓN:	
Bueno.	
ELEMENTOS A DESTACAR:	
Arco de entrada	
FECHA:	S. XVIII

PLANO DE LOCALIZACIÓN

ORDENACIÓN
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Estructural
EDIFICABILIDAD:
0,35 m2/m2
ELEMENTOS A CONSERVAR:
CONDICIONES DE USO:
Ordenanza d edificación unifamiliar
OBRAS PERMITIDAS:
Restauración
ELEMENTOS A ELIMINAR:

CVE-2021-1886

DIRSUR

Bóveda rebajada de ladrillo	Nº: E.P. –G16

FOTOGRAFÍAS

INFORMACIÓN	
EMPLAZAMIENTO:	Galizano
USOS:	agrícola
Nº DE PLANTAS:	
MATERIALES:	
- Fábrica: ladrillo macizo	
ESTADO DE CONSERVACIÓN:	
Bueno.	
ELEMENTOS A DESTACAR:	
FECHA:	S. XX

PLANO DE LOCALIZACIÓN

ORDENACIÓN
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Integral
EDIFICABILIDAD:
Existente
ELEMENTOS A CONSERVAR:
CONDICIONES DE USO:
OBRAS PERMITIDAS:
Rehabilitación
ELEMENTOS A ELIMINAR:

CVE-2021-1886

CASA RURAL EN HILERA

Nº: E.P. –G17

FOTOGRAFÍAS

INFORMACIÓN	
EMPLAZAMIENTO:	San Piri- Galizano
USOS:	Residencia
Nº DE PLANTAS:	Baja + I
MATERIALES:	
- Cubierta: teja curva. - Fábrica: mampostería y sillería en esquinales y fachada. - Carpintería: madera.	
ESTADO DE CONSERVACIÓN:	
Bueno.	
ELEMENTOS A DESTACAR:	
Arco de sillar en la entrada y el buen estado de la fábrica de piedra	
FECHA:	

PLANO DE LOCALIZACIÓN



ORDENACIÓN
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Ambiental
EDIFICABILIDAD:
0,2 m2/m2
ELEMENTOS A CONSERVAR:
La fábrica de piedra y la configuración de la fachada
CONDICIONES DE USO:
Ordenanza de Barrio tradicional
OBRAS PERMITIDAS:
Mantenimiento
ELEMENTOS A ELIMINAR:
Eliminar los paños de piedra añadidos en el arco de entrada, para recuperar el acceso completo por el arco.

CVE-2021-1886

CASA RURAL EN HILERA	Nº: E.P. –G18

FOTOGRAFÍAS

INFORMACIÓN	
EMPLAZAMIENTO:	San Piri- Galizano
USOS:	Residencia
Nº DE PLANTAS:	Baja + I
MATERIALES:	
- Cubierta: teja curva. - Fábrica: mampostería y sillería en esquinales y fachada. - Carpintería: madera.	
ESTADO DE CONSERVACIÓN:	
Bueno.	
ELEMENTOS A DESTACAR:	
La planta baja de la vivienda	
FECHA:	

PLANO DE LOCALIZACIÓN



ORDENACIÓN
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Ambiental
EDIFICABILIDAD:
0,2 m2/m2
ELEMENTOS A CONSERVAR:
La fábrica de piedra
CONDICIONES DE USO:
Ordenanza de Barrio Tradicional
OBRAS PERMITIDAS:
Mantenimiento
ELEMENTOS A ELIMINAR:
Sustitución de la cubierta actual por una de teja curva, el revestimiento de ladrillo de la segunda planta y en el balcón sustitución de la barandilla de hormigón por una de madera y el voladizo o bien realizarlo de nuevo en madera o revestirlo con un material acorde a la tipología edificatoria.

CVE-2021-1886